

平成20年中の燃焼機器火災の一覧表

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災39件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11	3		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-201SA	3		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302SAY	3		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
長州産業株式会社	石油給湯機	DX-403D	2		2005年1月24日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20050124.html
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11S	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32K	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH40K	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-161SA	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302Y	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
光陽産業株式会社	継手付き屋内ゴム管(LPガス用)	ガスコードSL自在型	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.koyosangyo.co.jp/mono/gas-c.html
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-097UET	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 (株式会社オカキン製風呂がま「OK-せみそと釜」に組み込まれたもの) 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20081211220036.pdf
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-OK270UET	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20081211220036.pdf
株式会社長府製作所	石油風呂がま	BM-73K	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html
TOTO株式会社	石油給湯機	RPE33KS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/kyutoki0809/index.htm
日本ゼネラル・アプライアンス株式会社(輸入業者)	ガス衣類乾燥機	DSXH43GA	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.jgap.co.jp/20041215.html

株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-161A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-162	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-302Y	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-305Y	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-405FF	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-405YS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405AY	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405SAYS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
パナソニック株式会社	石油ストーブ	OH-J33R	1		
株式会社フジマック	ガスフライヤー	FGF149AL	1		同型製品については、製造事業者等が改修を実施している。
(米)ホワイト・ウエスティングハウス社	ガス衣類乾燥機	FDG546RES	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tsunashimashoji.co.jp/topics/view/29
リンナイ株式会社	ガスこんろ	RBR-310CD	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.rinnai.co.jp/releases/1997/releases970212.pdf
合計			39		