
現地試験結果



現地試験



実タンクでの試験を通して、実タンク特有の留意事項、実タンクに存するきずに対する検出性を確認した。なお、コーティング厚さ0mm、0.5mm及び1.5mmの3条件を付与し、データを採取した。





16万kL級タンク 現地試験結果(コーティング0mm)



コーティング0mmに対する現地検証試験結果を、以下の表に示す。

	検出性 (長さ評価)								
部位	No.	対象	対象きず性状			C社	F社	J社	H社
	110.	V19/	長さ(mm)	深さ(mm)	個数	アレイ	タイプ	マルチタイプ	ペンタイプ
 側板×アニュラ板	1	集中ブローホール	Φ1以下	_	複数	0	0	×	◎ (5mm)
(内側)	2	融合不良	2.0	_	1	0	×	×	△ (5mm)
アニュラ板×アニュラ板	3	ブローホール	Ф 1	_	1	0	0	_	×
	4	集中ブローホール	Ф 1	_	2	0	0	_	×
アニュラ板×底板	6	ブローホール	Φ1以下	_	1	0	0	_	△ (3mm)
	8	集中ブローホール	Φ1以下	_	複数	0	0	×	△ (10mm)
ウモンウモ	10	アンダーカット	2.0	_	1	0	×	×	△ (2mm)
底板×底板	12	ブローホール	Φ1以下	_	1	0	×	_	△ (4mm)
底板×底板	13	集中ブローホール	Φ1以下	_	複数	0	×	_	×
(3交点部付近)	14	ブローホール	Φ1以下	_	1	0	×	_	×
底板母材部	15	ブローホール	Φ1~2	_	複数	0	×	_	△ (15mm)
 側板×アニュラ板	16	ブローホール	Φ1以下	_	1	_	×	_	△ (4mm)
(外側)	17	ブローホール	Φ1以下	_	1	0	-	_	_

評価	評価基準
0	6dB≦SN比、または信号位相がノイズ位相と10°以上 の差があり識別できること
0	0dB≦SN比<6dBにおいて、信号位相がノイズ位相と 10°以上の差があり識別できること
Δ	0dB≦SN比<6dB、かつ信号位相がノイズ位相と10° 未満の差にて識別が困難
×	SN比<0dB
-	対象外(試験未実施)

参考資料 2-3 9-21P 48-61P

90 - 102P

- ・ブローホールΦ1~2mm程度の小さなきずを、多くの装置で 検出した。
- ※ペンタイプでは、長さを安全サイドにて評価した。



16万kL級タンク 現地試験結果(コーティング0.5mm)



コーティング0.5mmに対する現地検証試験結果を、以下の表に示す。

	検出性 (長さ評価)								
部位	No.	対象	対象きず性状			C社	F社	J社	H社
	110.	713/	長さ(mm)	深さ(mm)	個数	アレイ	タイプ	マルチタイプ	ペンタイプ
 側板×アニュラ板	1	集中ブローホール	Φ1以下	_	複数	0	×	×	△ (5mm)
(内側)	2	融合不良	2.0	_	1	0	×	×	△ (5mm)
アニュラ板×アニュラ板	3	ブローホール	Ф 1	_	1	×	0	×	×
	4	集中ブローホール	Ф 1	_	2	×	×	×	×
アニュラ板×底板	6	ブローホール	Φ1以下	_	1	×	×	_	© (8mm)
	8	集中ブローホール	Φ1以下	_	複数	×	×	×	△ (10mm)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10	アンダーカット	2.0	_	1	0	×	×	×
底板×底板	12	ブローホール	Φ1以下	_	1	×	×	×	△ (5mm)
医板×底板	13	集中ブローホール	Φ1以下	_	複数	×	×	_	×
(3交点部付近)	14	ブローホール	Φ1以下	_	1	0	×	_	×
底板母材部	15	ブローホール	Ф1~2	_	複数	0	×	×	© (15mm)
側板×アニュラ板	16	ブローホール	Φ1以下	_	1	_	×	_	×
(外側)	17	ブローホール	Φ1以下	_	1	×	_	_	_

評価	評価基準
0	6dB≦SN比、または信号位相がノイズ位相と10°以上 の差があり識別できること
0	0dB≦SN比<6dBにおいて、信号位相がノイズ位相と 10°以上の差があり識別できること
Δ	0dB≦SN比<6dB、かつ信号位相がノイズ位相と10° 未満の差にて識別が困難
×	SN比<0dB
-	対象外(試験未実施)

参考資料 2 - 3

22-34P

62 - 75P

103-115P

- ・ブローホールΦ1~2mm程度の小さなきずを、一部の装置では検出した。
- ※ペンタイプでは、長さを安全サイドにて評価した。



16万kL級タンク 現地試験結果(コーティング1.5mm)



コーティング1.5mmに対する現地検証試験結果を、以下の表に示す。

	試験対象							検出性(長さ評価)			
部位	No.	対象	対象きず性状			C社	F社	J社	H社		
	1101	73.20	長さ(mm)	深さ(mm)	個数	アレイ	タイプ	マルチタイプ	ペンタイプ		
側板×アニュラ板	1	集中ブローホール	Φ1以下	_	複数	×	×	×	×		
(内側)	2	融合不良	2.0	_	1	×	×	×	○ (5mm)		
アニュラ板×アニュラ板・	3	ブローホール	Ф 1	_	1	×	×	_	×		
	4	集中ブローホール	Ф 1	_	2	×	×	_	×		
アニュラ板×底板	6	ブローホール	Φ1以下	_	1	×	×	_	O (12mm)		
	8	集中ブローホール	Φ1以下	_	複数	×	×	×	×		
底板×底板	10	アンダーカット	2.0	_	1	×	×	×	×		
医似 ^	12	ブローホール	Φ1以下	_	1	×	×	_	△ (5mm)		
底板×底板	13	集中ブローホール	Φ1以下	_	複数	×	×	_	×		
(3交点部付近)	14	ブローホール	Φ1以下	_	1	×	×	_	×		
底板母材部	15	ブローホール	Ф1~2	_	複数	×	×	×	O (15mm)		
側板×アニュラ板	16	ブローホール	Φ1以下	_	1	_	×	_	×		
(外側)	17	ブローホール	Φ1以下	_	1	×	_	_	_		

評価	評価基準
0	6dB≦SN比、または信号位相がノイズ位相と10°以上の差があり識別できること
Ο	0dB≦SN比<6dBにおいて、信号位相がノイズ位相と 10°以上の差があり識別できること
Δ	0dB≦SN比<6dB、かつ信号位相がノイズ位相と10° 未満の差にて識別が困難
×	SN比<0dB
_	対象外(試験未実施)

参考資料 2-3 35-47P 76-89P

116-128P

・コーティング厚さ1.5mmでは0mm、0.5mmと比較すると検出 性は低くなり、ブローホールΦ1~2mm程度の小さな欠陥を検出 する事は困難であった。



5千kL級タンク 現地試験結果(コーティング0mm)



コーティング0mmに対する現地検証試験結果を、以下の表に示す。

試験対象							検出性(長さ評価:mm)			
₩/-	NI-	++ <i>4</i> -	対象きず性状			A社	I社	H社		
部位	No.	対象	長さ(mm)	深さ(mm)	個数	アレイ	タイプ	ペンタイプ		
側板×アニュラ板	15	アンタ゛ーカット	3.0	_	1	0	_	○ (4mm)		
(内側)	16	融合不良	3.0	_	1	Δ	_	△ (5mm)		
アニュラ板母材部	19	融合不良	1.0	_	3	×	×	○ (2mm)		
t - t- -	22	融合不良	6.0	5.0	1	0	0	○ (15mm)		
アニュラ板×底板	33	融合不良	15.0	3.1	2mm以下複数	Δ	×	△ (20mm)		
	44	融合不良	5.0	_	1mm複数	Δ	×	○ (2mm)		
底板×底板	56	融合不良	11.0	0.6	1	0	0	○ (8mm)		
	64	融合不良	2.0	_	1	0	×	△ (5mm)		
底板×底板(当板)	62	融合不良	10.0	4.5 ± 1.0	1	0	_	\triangle (12mm)		
側板×アニュラ板	_	形状不良	_	_	_	×	_	×		
(外側)	_	集中ブローホール	_	_	_	×	_	×		

参考資料 Ζ =	参考資	料 2	_
----------	-----	-----	---

3 134-144P 167-177P

200 - 210P

評価	評価基準
0	6dB≦SN比、または信号位相がノイズ位相と10°以上 の差があり識別できること
0	OdB≦SN比<6dBにおいて、信号位相がノイズ位相と 10°以上の差があり識別できること
Δ	0dB≦SN比<6dB、かつ信号位相がノイズ位相と10° 未満の差にて識別が困難
×	SN比<0dB
_	対象外 (試験未実施)

磁粉探傷試験で磁粉模様長さ4mmを超えるきず(単独きず に限る)をECTにて検出した。



5千kL級タンク 現地試験結果 (コーティング0.5mm)



コーティング0.5mmに対する現地検証試験結果を、以下の表に示す。

試験対象						検出性(長さ評価:mm)			
部位	NI -	++ <i>4</i> -		対象きず性状		A社	I社	H社	
	No.	対象	長さ(mm)	深さ(mm)	個数	アレイ	タイプ	ペンタイプ	
側板×アニュラ板	15	アンダ゛ーカット	3.0	_	1	Δ	_	△ (6mm)	
(内側)	16	融合不良	3.0	_	1	Δ	_	△ (5mm)	
アニュラ板母材部	19	融合不良	1.0	_	3	×	×	△ (5mm)	
アニュラ板×底板	22	融合不良	6.0	5.0	1	0	0	△(走査ミス)	
	33	融合不良	15.0	3.1	2mm以下複 数	×	×	×	
	44	融合不良	5.0	_	1mm複数	\triangle	×	×	
底板×底板	56	融合不良	11.0	0.6	1	0	0	△ (8mm)	
	64	融合不良	2.0	_	1	0	×	×	
底板×底板(当板)	62	融合不良	10.0	4.5 ± 1.0	1	0	_	△ (9mm)	
 側板×アニュラ板	_	形状不良	_	_	_	_	_	_	
(外側)	_	集中ブローホール	_	_	_	_	_	_	

評価	評価基準
0	6dB≦SN比、または信号位相がノイズ位相と10°以上 の差があり識別できること
Ο	0dB≦SN比<6dBにおいて、信号位相がノイズ位相と 10°以上の差があり識別できること
Δ	0dB≦SN比<6dB、かつ信号位相がノイズ位相と10° 未満の差にて識別が困難
×	SN比<0dB
-	対象外 (試験未実施)

参考資料 2-3 145-155P 178-188P

211-221P

磁粉探傷試験で磁粉模様長さ4mmを超えるきず(単独きず に限る)をECTにて検出した。



5千kL級タンク 現地試験結果(コーティング1.5mm)



コーティング1.5mmに対する現地検証試験結果を、以下の表に示す。

試験対象						検出性(長さ評価:mm)			
部位	No	対象		対象きず性状	:	A社	I社	H社	
다.	No.	XIA	長さ(mm)	深さ(mm)	個数	アレイ	タイプ	ペンタイプ	
側板×アニュラ板	15	アンタ゛ーカット	3.0	_	1	\triangle	_	×	
(内側)	16	融合不良	3.0	_	1	\triangle	_	△ (6mm)	
アニュラ板母材部	19	融合不良	1.0	_	3	×	×	△ (2mm)	
アニュラ板×底板	22	融合不良	6.0	5.0	1	0	0	O (12mm)	
	33	融合不良	15.0	3.1	2mm以下複 数	\triangle	×	×	
	44	融合不良	5.0	_	1mm複数	Δ	×	×	
底板×底板	56	融合不良	11.0	0.6	1	Δ	0	○ (5mm)	
	64	融合不良	2.0	_	1	\triangle	×	×	
底板×底板(当板)	62	融合不良	10.0	4.5 ± 1.0	1	Δ		△ (9mm)	
側板×アニュラ板	_	形状不良	_	_	_	_	_	_	
(外側)	_	集中ブローホール	_	_	_	_	_	_	

評価	評価基準	
0	6dB≦SN比、または信号位相がノイズ位相と10°以上 の差があり識別できること	
0	0dB≦SN比<6dBにおいて、信号位相がノイズ位相と 10°以上の差があり識別できること	
Δ	0dB≦SN比<6dB、かつ信号位相がノイズ位相と10° 未満の差にて識別が困難	
×	SN比<0dB	
-	対象外 (試験未実施)	

参考資料 2 - 3 156-166P 189-199P 222-232P

↑磁粉探傷試験で磁粉模様長さ4mmを超えるきず(単独き ずに限る)をECTにて検出した。

コーティング厚さ1.5mmでは0mm、0.5mmと比較する と検出性は低い。



その他留意事項の確認




溶接形状に適したプローブの確認

隅肉溶接の直線部 (隅角部含む)

直線部及び隅角部に対し、ECT適用の可否を確認した。









概ねどのプローブタイプでも適用可能であることを 確認した。

当板角部

当板の角部に対し、ECT適用の可否を確認した。 (5千kL級タンク 欠陥番号62)









ペン型プローブの適用が有効であることを確認した。 (フレキシブルアレイの操作はやや難しい)



その他留意事項の確認



溶接形状に適したプローブの確認

交点部

複雑な形状をした3交点部に対し、ECT適用の可否を確認した。









フレキシブルアレイやペン型プローブの適用が有効であることを確認した。

階段ステップ下(MT不可部)

現状ではコーティングを除去しPTを実施している 狭隘部(階段ステップとの隙間5cm)に対し、 ECT適用の可否を確認した。







ペン型プローブの適用が有効※であることを確認した。(※フレキシブルアレイタイプも可能)



まとめ



長さ4mm、深さ1.5mm、幅0.5mmの矩形スリットきずを基準感度とし、 実タンクで検証した結果、磁粉探傷試験で単独の指示模様の長さが4mmを越 えるきずのほか、4mm未満のきずについても、多くの探傷器でコーティング 上から検出可能であることを確認した。

ECTの検出対象を「溶接後にMT又はPTを実施し、その後に大きくなったきず」とした 場合(令和4年の考察(検出対象の検討)と同様)においては、運用上問題ないと考え られる。

但し、以下の事項について留意すること。

リフトオフ(溶接の形状、コーティング厚さ及び試験面の凹凸)は試験の有効性に大 きく影響することから、溶接の形状、コーティング厚さ及び試験面の凹凸を把握する

(機器の検出性能の範囲を超えていないか確認する必要がある。)

試験箇所におけるリフトオフ(溶接の形状、コーティング厚さ及び表面の凹凸)に応 じた感度補正を行うこと。

試験面の形状に適したプローブを選定すること。 高度な技術と知識を必要とすることから、試験を実施する者はJIS Z 2305「非破壊検 査技術者の資格及び認証」又は、これと同等の規格に記載された適切なレベルを有す ること。