

新日本製鐵(株)名古屋製鐵所火災(第2報)

平成 15 年 9 月 12 日
13 時 30 分
消防庁特殊災害室

1 発生日時等

平成 15 年 9 月 12 日(金) 10:54(東海市消防本部覚知)

2 発生場所

愛知県東海市東海町 5 丁目 3 番地

新日本製鐵株式会社名古屋製鐵所(第一種レイアウト事業所)

3 事故概要

9 月 3 日の事故により被害を受けた 10 万 COG ガスホルダー(炎上した 4 万 のガスホルダーに隣接)の側板を切り取る作業中、溶断の火花により ガスホルダー内部のタンク内蓋をシールするためのゴムに着火した後グリス燃え広がった模様。

4 対応状況

消防庁 11:00(消防庁覚知)覚知後情報収集開始

東海市消防本部

10:54 消防車両 10 台出場(第 1 出場)

11:12 名古屋市消防局、知多市消防本部へ 3 点セット応援要請

11:39 放水活動中 消防車両 12 台 33 名

12:00 鎮圧

12:40 鎮火

応援消防本部等

11:36 知多市消防本部 5 台 15 名現着

11:53 名古屋市消防局 8 台 23 名現着

12:08 名古屋市消防局現場引き上げ

12:40 知多市消防本部現場引き上げ

5 被害状況

人的被害 なし

物的被害 調査中