

北海道釧路沖を震源とする地震に伴う火災状況（第 3 報）

1 北十勝消防事務組合消防本部

覚知時間：4 時 5 8 分

鎮火時間：5 時 1 0 分

出火場所：河東郡音更町木野 「株道東双葉 亜鉛メッキ工場」

火災状況：高温（約 4 5 0 ）の亜鉛が流出し、付近の雑品等が若干焼損したもの

消防機関の活動状況：出動車両 5 台（本部 3 台、消防団 2 台）

消防職員が消火器により消火（放水はなし）

2 苫小牧市消防本部

覚知時間：4 時 5 2 分

鎮火時間：消火活動中

出火場所：苫小牧市真砂 2 5 - 1 「出光興産（株）北海道製油所」

火災状況：地震により、特定屋外タンク貯蔵所（3 万 2 , 0 0 0 キロリットル）のリング火災発生、また当該タンク付近の配管から漏油火災が発生したもの

消防機関の活動状況：出動車両計 2 1 台（7 0 名）

「車両内訳」苫小牧市消防本部 1 1 台（3 7 名）

胆振東部消防組合消防本部 3 台（1 1 名）

出光興産（株）共同防災自衛消防隊 7 台（2 2 名）

3 石狩北部地区消防事務組合消防本部

覚知時間：4 時 5 8 分

鎮圧時間：5 時 1 2 分

鎮火時間：5 時 2 2 分

出火場所：石狩市新港南 1 丁目 1 9 番地 4 7 号 「株双葉工業社 メッキ工場」

火災状況：地震により、メッキ釜から亜鉛メッキ溶剤が流出し、付近の電気配線の一部が焼損したもの

消防機関の活動状況：出動車両 7 台（2 1 名）

放水により消火

4 その他

帯広市西 2 1 条南 2 丁目「飲食店（居酒屋）」火災については、地震に伴う火災から削除する。

管轄消防本部の調査によると、出火当時無人の建物であり、地震発生（4 時 5 0 分頃）以前に出火建物からの発煙を近隣者が認めていること、また鎮火後の建物内調査でも、火気設備等への地震被害が確認できないため