

出光興産(株)北海道製油所火災（第3報）

平成 15 年 9 月 26 日

12 時 30 分現在

消防庁特殊災害室

1 発災日時等

平成 15 年 9 月 26 日（金） 4：52（苫小牧市消防本部覚知）

12：09 鎮火

2 発災場所

北海道苫小牧市真砂町 25 番地 1

出光興産(株)北海道製油所（レイアウト事業所）

3 事故概要

地震により、特定屋外タンク貯蔵所のリング火災発生、また当該タンク付近の配管からの漏油火災が発生したもの

4 発災施設

特定屋外タンク貯蔵所（直径：42.7m 高さ：24.39m 内容物：第4類第1石油類 原油 許可容量：32,778KL 屋根形式：浮屋根式）

5 対応状況

消防庁 4：50 地震により消防庁長官を長とする災害対策本部を設置

6：50 消防庁長官の火災調査のため、消防庁職員2名（危険物保安室 課長補佐、事務官の2名）、消防研究所職員1名の派遣決定

11：20 火災調査の消防庁職員苫小牧市消防本部到着

* 9月26日午後 火災調査のため、特殊災害室コンビナート保安係長、消防研究所4名の職員を追加派遣予定

苫小牧市消防本部

4：55 消防車両9台48名出場

5：11 現場到着

6：18 胆振東部消防本部に出動要請

応援消防本部

胆振東部消防本部 大型高所放水車、大型化学車、泡原液搬送車
各1台 11名

札幌市消防局 消防車両3台 11名、ヘリ1機

自衛防災組織等

苫小牧地区共同防災組織 4台（出光自衛防災組織含む）

石油備蓄基地共同防災組織 2台

総出動車両等（消防機関、自衛防災組織含む）

消防車両 21台 ヘリ 1機

6 被害状況

人的被害 なし

物的被害 調査中