

広島県成羽川への重油流出事故概要(第1報)

消防庁危険物規制課
平成11年3月8日 20時30分現在

1 事故の概要

(1) 発生日時等

- ア 発生日時 平成11年3月7日 時間については調査中
- イ 発見日時 平成11年3月8日 8時頃
- ウ 覚知日時 平成11年3月8日 8時28分

(2) 発生場所

広島県比婆郡東城町大字久代字太室18番地の2
日東粉化工業株式会社下滝工場

(3) 被害の状況

- ア 人的被害
・負傷者、死者 なし
- イ 物的被害 調査中

(4) 事故の概要

地下タンク貯蔵所(20KL)から自家発電設備のサービスタンク(490L)へ送油終了後、オイルギヤーポンプのスイッチを切らなかったこと及びフロースイッチの故障により送油状態が続き、サービスタンクの通気管からA重油7.280KLが成羽川に流出した。詳細は、調査中。

2 消防活動状況

日没にともないオイルマットでの回収作業は終了し、明日未明から開始予定。
現在、情報収集活動中。
詳細は、調査中。

3 事故原因

調査中。

4 その他

断水等の状況はない。

[戻る](#)