

## 那覇市において発生した中華航空機炎上事故（最終報）

平成19年8月20日17時30分現在  
消 防 庁 特 殊 災 害 室

### 1 発生日時等

発 生：平成19年8月20日（月）10時32分頃  
消防庁覚知：平成19年8月20日（月）10時45分  
鎮 圧：平成19年8月20日（月）11時26分  
鎮 火：平成19年8月20日（月）11時37分

### 2 発生場所

沖縄県那覇市鏡水174 那覇空港内

### 3 事故概要

中華航空機ボーイング737型（乗客157名、乗員8名）が、着陸後何らかの原因によりエンジン部から出火炎上したもの。

乗客乗員については、脱出シューターにより全員避難。

### 4 被害状況

人的被害：気分不良者等3名を搬送。また、これ以外に自力で病院に行った者等4名あり。なお、これらの7名については、全員軽症。

物的被害：中華航空機ボーイング737型

### 5 県内の対応等

20日 10時35分 沖縄県警戒本部設置  
20日 15時00分 沖縄県警戒本部廃止

（活動状況）

那覇市消防本部27台（85名）の他、浦添市消防本部、糸満市消防本部、豊見城消防本部、東部消防組合消防本部及び島尻消防・清掃組合消防本部から合計9台（31名）も応援活動

### 6 消防庁の対応

20日 10時45分 第一次応急体制（災害対策室設置）  
20日 17時30分 第一次応急体制解除