消防危第 228 号消防特第 209 号平成 28 年 12 月 5 日

各都道府県消防防災主管部長 東京消防庁・各指定都市消防長

> 消防庁危険物保安室長 消防庁特殊災害室長 (公印省略)

「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故の報告」の 一部変更について

危険物に係る事故防止対策の推進につきまして、平素より御尽力を賜り感謝申し上げます。

さて、標記のことについては、「「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故の報告」の一部変更について」(平成24年3月13日付け消防危第71号・消防特第39号)により報告等をお願いしてきたところです。この度、「危険物施設における火災・流出事故に係る深刻度評価指標について」(平成28年11月2日付け消防危第203号)で示した深刻度評価指標の運用開始及び統計調査系システムの更新に伴い、下記のとおり「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故の報告書入力要領」(以下「入力要領」という。)の改正及び「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故の報告オンライン処理システム」(以下「危険物事故オンライン処理システム」という。)の改修をすることとしましたので、平成29年1月1日以降の事故については、本通知に基づき報告をお願いします。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、この旨を貴都道府県内の市町村に対して周知していただくとともに、引き続きデータ入力等について適切な指導をお願いします。

記

1 入力要領

入力要領を別紙のとおり改正する。 主な改正内容は次のとおりである。

(1) 項目 25 被害の状況

事故が発生した移動タンク貯蔵所が荷卸先等の事業所内に在る場合は、「事業所」を「当該移動タンク貯蔵所が在る事業所」と読み替えることとした。

- (2) 項目 27(1)被災影響範囲及び拡大の状況 流出事故の場合、「流出範囲が事業所の敷地境界線から 100m程度で収まってい るかどうか」が分かる記載内容とすることを明記した。
- (3) その他 統一的な入力のため、各入力項目の注釈及び記載例を追加した。
- 2 危険物事故オンライン処理システム
 - (1) 報告項目を、次のように変更した。 ア 項目 12 施設装置

プルダウンメニューのうち、次のコードを削除した。

コード	名称	
1999	その他【共通】	

イ 項目 16 発生施設規制区分等

製造・貯蔵・取扱・運搬の別の小分類のコードを次のとおり加除した。

コード	名称	加除の別
030106	天然ガス等(屋外)	削除
030107	天然ガス等 (屋内)	削除
030109	水素 (屋内)	削除
030116	CNG (屋外)	追加
030117	CNG (屋内)	追加
030118	LNG (屋外)	追加
030119	LNG(屋内)	追加
030120	エタノール(屋外)	追加
030121	エタノール (屋内)	追加

ウ 項目 24 原因

関連原因なし(該当する関連原因がない場合、チェック)のチェックボックスを 削除した。

エ 項目 42 取扱者、立会者の作業の経験年数等

危険物を取り扱った者の経験年数及び立ち会いを行った者の経験年数の項目に月 の項目を追加した。

(2) 精査一覧画面の機能追加

消防庁から消防本部へ差戻しする機能を追加した。

(3) マニュアル等

上記1、2(1)及び2(2)の変更により、下記マニュアル等を変更した。なお、下記マニュアル等については、危険物事故オンライン処理システム内の「ファイルダウンロード」メニューからダウンロードすることができる。

- ア 新オンライン操作マニュアル (都道府県編)
- イ 新オンライン操作マニュアル (消防本部編)
- ウ 新オンライン共通操作マニュアル (都道府県編)
- エ 新オンライン共通操作マニュアル (消防本部編)
- オ 新オフラインソフト操作マニュアル
- カ 突合チェックリスト
- キ 危険物事故オフライン Ver. 4.0.0 2017 年版

(4) 登録方法等

ア 平成 29 年 (2017 年) 1月1日以降に発生した事故を登録する場合には、ログイン後、報告年度を「2017 年」に変更して登録すること。

オフラインソフトにより登録する場合には、**平成 28 年 12 月 27 日 10 時 00 分 以降**に危険物事故オンライン処理システム内の「ファイルダウンロード」メニューから、2017 年版のソフト(危険物事故オフライン Ver. 4. 0. 0 2017 年版)をダウンロードし、使用すること。

また、変更したマニュアル等については、<u>平成28年12月27日10時00分以</u> 降に同メニューからダウンロードすること。

イ 平成 29 年 (2017 年) 1月1日以降に、平成 28 年 (2016 年) 分の事故データを 登録する場合は、必ず報告年度を「2016 年」に変更して登録すること。

3 その他

平成 28 年 12 月 27 日より統計調査系システムの更新が行われることにともない、接続先 URL の変更、クライアント SSL 証明書の新規インストール等の作業が必要となる。詳細については消防庁防災情報室より追って示されるので、その内容を確認のうえ、本通知に基づく報告を適切に行うこと。

4 運用開始日 平成 29 年 1 月 1 日

連絡先:消防庁危険物保安室

危険物指導調査係

担 当:山本、神山

電 話: 03-5253-7524 FAX: 03-5253-7534

E-mail: kikenbutsu@ml.soumu.go.jp

(危険物事故オンライン処理システム専用)

危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故の報告書入力要領

	ドコンビナート等特別防災区域における事故の報告書入力要領			
項目欄	入力要領			
0 年	オフライン事故情報作成ソフトを利用される場合は、登録年及び都道府県コ			
都道府県コード	ード並びに消防本部コードを半角で入力すること。			
消防本部コード	* オンラインシステムで入力する場合は必要なし。			
1 事故名	火災、爆発、流出、破損等の種類及び事故の発生原因・状況が明らかとなる			
- 1.51	ように簡潔な表現方法を用いて50文字程度以内で入力すること。また、でき			
	る限り以下の並びとすること。			
	(「事故発生施設装置等」の「施設・装置名称」及び「機器等名称」並びに発			
	生箇所・原因」)+(危険物名)+(火災または流出)			
	・地下タンクからボイラーへの埋設配管の腐食による重油の流出			
	・一般取扱所において、ドラム缶から携行缶に移し替え中に静電気によりガソ			
	リンが着火したことによる火災			
	・タンク受入れ配管をピグでクリーニング中、工事中の火気によりピグ出口で			
	爆発			
	・屋外タンクに接続したボイラー(一般取扱所非該当)のサービスタンクのフ			
	ロートスイッチ故障による重油の流出			
	・給油取扱所で誤注入されたガソリン入り灯油の販売			
2 事故種別	(1) 該当種別を選択すること。事故種別は次のとおり。			
	1 爆発:化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学			
	反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴・火災及び破壊作			
	用を伴う爆発現象及び物理的変化による爆発現象をいう。			
	2 火災:人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生し			
	て消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消			
	火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするも			
	のをいう。			
	3 流出:危険物の漏えい 漏れ、溢れ、飛散、流出又は噴出等をいう。な			
	お、石油コンビナート等災害防止法(以下「石災法」という。)に			
	定める特定事業所においては、危険物のほか高圧ガス、指定可燃			
	物、可燃性ガス、毒物又は劇物の漏えいを含む。			
	また、製造所等に配管で接続された少量危険物施設等におい			
	て、明らかに指定数量以上の危険物が流出し、又は焼失したもの			
	と認められる場合には、当該製造所等の事故(流出)として扱			
	j.			
	4 破損:製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準が適用されている			
	部分における破損(亀裂、損傷、破壊等)をいう。なお、特定事			
	業所においては、危険物のほか高圧ガス、指定可燃物、可燃性ガ			
	ス、毒物又は劇物に係る関係法令等によって、当該物質を貯蔵又			
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	は取扱う施設の構造及び設備の基準が適用される部分における			
	損(亀裂、損傷又は破壊等)をいう。			
	5 その他:上記1~4に該当しないものをいう。なお、この場合()内			
	にその内容を簡記すること。			
	「例」・ガソリン入り灯油の販売			
	給油取扱所で灯油用固定注油設備を通じて、ガソリンが混入した。			
	た灯油を販売したとき。この場合、(コンタミ)と入力する。			
	* 移動タンク貯蔵所の交通事故について、1~4に該当しないものは入力			
	の必要はない。			
	* 少量危険物施設の場合、石災法上の異常現象でなければ入力の必要はな			
	い(製造所等に配管で接続された少量危険物施設等において、明らかに指			
	定数量以上の危険物が流出した場合を除く。)。			

	(2) 石油コンビナート等特別防災区域における事故の場合は、異常現象に該					
	当、非該当を選択すること。					
	事故種別の2以上が発生した場合のうち、爆発及び火災の双方が発生し					
	た場合は、発端となった形態を(主)に、引き続き発生した形態を(従)					
	に選択すること。それ以外の場合は(主)のみを選択すること。					
	[例]					
	・爆発後に延焼した場合					
	(主)に爆発、(従)に火災を選択する。					
	・配管のピンホール部分から油漏れが発生し、火災となった場合					
	(主)に火災を選択すること。					
	・移動タンク貯蔵所が横転しタンク側面に亀裂が生じ、積載していた灯油が 流出した場合					
	(主)に流出を選択すること。					
	・固定給油設備に乗用車が衝突し破損した場合					
- TO 1	(主)に破損を選択すること					
3 発生	事故が発生した日時を入力し、推定、確定、不明の別を選択すること。					
	不明を選択した場合は、入力の必要はない。					
	なお、時刻については、24時間表示にすること(以下同じ)。					
4 発見	事故を発見した日時を入力すること。					
5 覚知	消防機関が事故を覚知した日時を入力すること。					
	発生から処理完了まで長時間を要する事案の場合、覚知日時を基準とし、報					
	告する。					
	[例]					
	・流出発生 H20 年 12 月 1 日 (推定)、覚知 H21 年 1 月 1 日、処理完了 2 月 1 日					
	H21 年第1 四半期の事故報告で報告のこと					
6 鎮圧・応急措置完了	事故種別に応じて、次のとおり現場の最高指揮者(消防機関の職員)が認定					
	した日時を入力すること。					
	(1) 火災:火勢が防ぎょ下に入り、拡大の危険がなくなった。					
	(2) その他の事故:応急措置が完了した。(流出事故の場合、流出防止措置					
	が完了した。)					
7 鎮火・処理完了	事故種別に応じて、次のとおり現場の最高指揮者が認定した日時とするこ					
	\(\)					
	(1) 火災: 再燃のおそれがなくなった。					
20.0	(2) 上記(1)以外の事故:全ての処理が完了した。					
8 覚知別	消防機関が事故を覚知した方法の該当する区分を選択(入力)すること。					
	党知方法区分					
	1 1 9					
	無線					
	ホットライン					
	警察電話					
	駆付					
	事後聞知					
	一般加入					
	その他					
	なお、「その他」の場合は、()内にその内容を入力すること。					
9 気象状況	天気・風向について、天気区分及び風向区分を選択すること。					
	天気区分: 快晴、晴、曇、煙霧、砂じんあらし、地ふぶき、霧、霧雨、雨、					
	みぞれ、雪、あられ、ひょう、雷雨、不明					
	風向区分:無風状態、北、北北東、北東、東北東、東、東南東、南東、南南					
	東、南、南南西、南西、西南西、西、西北西、北西、北北西、風					
	向不明					
	風速・気温・相対湿度については、火災報告取扱要領によること。					

10 発生事 (1)名称等 業所

「○○株式会社○○工場」のように事業所名称の全てを入力すること。

なお、特定事業所の場合には、事業所名称の後に「石油コンビナート等実態 調査入力要領」に定める特定事業所の団体コードを併記すること。

〔例〕□□株式会社□□工場 123456

また、事故の発生した事業所が、合同事業所(「石油コンビナート等災害防止法の運用について」(昭和52年7月22日付け消防地第124号 52立局第466号 建設省都防発第62号)第1、2により、一の事業所とされている事業所をいう。)を構成する事業所である場合(合同事業所の主たる事業所である場合を除く。)にあっては、事故の発生した事業所の名称の後に主たる事業所の名称を()書きで入力すること。

〔例〕△株式会社△△工場(□□株式会社□□工場 123456)

(2)種別

発生事業所が、石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)内であるかどうかついて該当する項目を選択すること。

	特別防災区域内	発生事業所が、石災法第2条第2号に規定する特別防災		
		区域内に存している場合		
l	特別防災区域外	上記以外の場合		

当該区域が特別防災区域内である場合は、下記該当項目を選択すること。

①レイアウト: 石災法第2章に規定するレイアウト対象の事業所

②第1種: 石災法第2条第4号に規定する事業所(①を除く。)③第2種: 石災法第2条第5号に規定する事業所

④その他 : ①~③以外の事業所

なお、事故の発生した事業所が、合同事業所を構成する事業所である場合にあっては、合同事業所としての種別を選択すること。

(3)業態

火災報告取扱要領別表第2「業態別分類表」により分類し、業務例示を参考にして選択すること。

(4)事業の 概要

事業所の名称によって事業の概要を知ることの出来ない場合に入力するものとし、事業の概要が明らかとなるよう簡潔に入力すること。

- ・エチレン、プロピレン、塩素等を原料とし、酸化エチレン、酸化プロピレン 及びその誘導体を製造
- ・油圧鋳造機ほかの機械設備によりアルミ製自動車部品を製造

(5)従業員数

事業所に所属する従業員(常時事業所内で業務に従事する派遣社員、アルバイト社員等を含む)の数を選択すること。

従業員とは、事故発生時に事故発生事業所に所属する従業員(総合職・技能職・一般職等全ての職種を含む)とし、子会社、関連会社の社員等であっても、常時事業所内で業務に従事する者を含む。ただし、このなかには施設の保守、改修等のために一時的に事業所内で作業する者は含まない。

1:10 人以下 2:11 人~20 人 3:21 人~30 人 4:31 人~40 人 5:41 人~50 人 6:51 人~100 人 7:101 人~300 人 8:301 人以上

うち正社員の 割合

事業所に所属する従業員のうち正社員(派遣社員、アルバイト社員等は含まない)の割合を選択すること。

1:30%以下 2:30%を超え40%以下 3:40%を超え50%以下

4:50%を超え60%以下 5:60%を超え70%以下 6:70%を超え80%以下

7:80%を超え90%以下 8:90%を超え100%以下

- 00/0 を 超え 90/0以 | - 0・90/0を 超え 100/0万

11 発生場所	(1)所在地	事故の発生した場所の地番まで入力すること。
	(2)区分	事故の発生場所が事業所内又は事業所外であるかについて選択すること。 「事業所内」は、石災法第2章の適用を受けるレイアウト対象の事業所(事故の発生した事業所が合同事業所を構成する事業所である場合であって当該合同事業所がレイアウト対象の事業所である場合を含む。)であるとき、該当する施設地区を選択すること。 施設地区:製造施設地区、貯蔵施設地区、入出荷施設地区、用役施設地区、事務管理施設地区、その他施設地区
		「事業所外」は、当該場所が海上、陸上又はその他(河川、湖沼)のうち該当する項目を選択すること。 10「発生事業所」欄で種別が特別防災区域内である場合は、その区域名を入力すること。
12 施設装置	(1)名称	別表第1「施設装置名称コード表」により、事故が発生した施設又は装置の 名称及びそのコード番号を選択すること。この場合、「その他」となるときは 内容を(2)の能力欄に簡記すること。なお、装置等のとらえ方が困難な場合 は、入力を要しない。
	(2)能力	装置等の処理能力(キロリットル/日、トン/時)、消費量(リットル/時)、容量(リットル)等を入力すること。 〔例〕・常圧蒸留装置 15,000 キロリットル/日 ・ボイラー施設 350 トン/時
		〔地下タンク貯蔵所、給油取扱所の場合の入力例〕・地下タンク貯蔵所の場合、名称欄に地下タンク(1209)を選択、能力欄にタンク容量を入力・給油取扱所の場合、名称欄にその他(9999)を選択し、能力欄に給油取扱所である旨及びタンク容量を入力
		※ 固定給油(注油)設備、印刷機等の施設内の機器については、次の「13 機器等」で入力すること。
13 機器等	(1)名称	事故に係る機器等について、別表第2「機器等名称コード表」により選択すること。この場合、「その他」となるときは内容を簡記すること。 〔例〕・地下貯蔵タンクの場合、名称は「貯槽(タンク)」を選択する。
	(2)規模	容量、寸法、能力等(直径〇〇ミリメートル、高さ〇〇ミリメートル、容量 〇〇リットル)を入力すること。 〔例〕・地下貯蔵タンクの場合 直径 1,300 ミリメートル、全長 3,800 ミリメートル、容量 5,000 リットル
	(3)温度・ 圧力	発災時に当該機器等又は取り扱っていた物質の温度及び圧力 (メガパスカル) とすること。ただし、常温、常圧の場合は、各チェックボックスにチェックをすること。

14 発生箇 所	(1)名称	別表第3「発生箇所部位部品名称コード表」により選択すること。 「例」
		・油を地下タンクに貯蔵するためポンプにて送油したが、地下タンクの残量を確認せずに行ったため通気管より流出・・・・「通気管」と入力・給油取扱所の送油配管の腐食によるガソリンの流出・・・「給油管等」と入力・給油取扱所の固定給油(注油)設備のホースの破裂により流出・・・「給油(注油)ホース」と入力・移動タンク貯蔵所からポリ容器に灯油を充填中、注油ホースから注油ノズルが脱落し、灯油が流出・・・「給油(注油)ノズル」と入力
	(2)材質	発生箇所部位部品の主たる材質を次表に基づき選択(入力)すること。 ステンレス、アルミニウム、特殊合金、ガラス、鋼鉄、鋳鉄、銅、 パーライト、合成樹脂、FRP、コンクリート、石綿、木材、ゴム 紙、その他(
		なお、鋼板、鋼管、管継手、バルブ等については、JIS 規格番号及び材料記号等を入力することでもよい。 [例] ・鋼板 JIS G 3101 SS400 ・鋳鉄フランジ型仕切弁 JIS B 2071 呼び圧力 10K SCPH2
	(3)設置位置	発生箇所が「屋内」(埋設を除く)、「屋外」(埋設を除く)、「埋設」 (土または砂と触れている場所)のいずれの部分であるかを選択すること。 *ピット内、カルバート内は「屋内」とする。
15 発生時		事故が発生した時の施設装置の運転状況及び作業員等の作業状況を、別表第4「運転・作業状況コード表」により選択(入力)すること。なお、作業状況は、事故の主原因が人的要因に係る場合のみ入力すること。この場合、「その他」となるときは内容を簡記すること。

設規制区

分等

16 発生施(1)施設区分

該当する項目を選択すること。なお、各項目は以下のとおりである。

「1. 危険物 」: 消防法の許可又は承認に係る危険物施設 「2. 高圧ガス」: 高圧ガス保安法の許可に係る高圧ガスの施設 「3. 高危混在」: 消防法及び高圧ガス保安法の許可に係る施設

「4. その他」: 運搬、無許可施設、上記 1~3 に該当しない石災法上の特定事

業所の施設等

取扱・運

搬の別

(2) 製造・貯蔵 ① 製造所、貯蔵所、取扱所、運搬の区分を選択すること。

ただし、次の区分の場合、右欄の設置形式等を参考に該当する項目を選択 すること。

EA	÷υ.ΕΕπ.√			
区分	設置形式等			
屋内貯蔵所	平屋建、平屋建以外、建築物内設置、特定、特定の高			
	層式、高層式、指定過酸化物、その他			
屋外タンク貯蔵所	特定、準特定、新法、旧法(第一段階基準、第二段階基準、旧基準)、円柱屋根、球面屋根、シングルデッキ型浮屋根、ダブルデッキ型浮屋根、固定屋根付き浮き屋根、岩盤タンク、地中タンク、海上タンク、その他			
地下タンク貯蔵所	ク、鋼製強化プラスチック製二重殻タンク、強化プラ スチック製二重殻タンク、タンク室、直埋設、漏れ防			
	上			
移動タンク貯蔵所	積載式、積載式以外、給油タンク車、国際コンテナ、			
12232 - 2 171764/21	単一車、被けん引車			
航空機、船舶、鉄道又は軌道、LNG、CNG、水素、				
	用、メタノール、エタノール、セルフ、屋内、屋外			
販売取扱所	一種、二種			
移送取扱所	特定、特定以外			
一般取扱所	吹付塗装等、洗浄作業、焼入等、消費、充てん、詰替 え、油圧装置等、切削装置等、熱媒体油循環装置			
人、岡上衣色寺、勢府教色寺、然殊阡田相來教色				

[例]

- ・地下タンク貯蔵所で設置形式が「鋼製タンク」「タンク室」の場合、鋼製タ ンク(タンク室)を選択
- ・給油取扱所で設置形式が「セルフ」「屋外」の場合、セルフ(屋外)を選択

[事故のあった施設のとらえ方の例]

- ・給油取扱所内で移動タンク貯蔵所から出火し、給油取扱所の施設が焼損 ……移動タンク貯蔵所の事故
- ・灯油用固定注油設備から移動タンク貯蔵所に注入中、タンクが満杯となり移 動タンク貯蔵所のマンホールから流出
 - ……給油取扱所の事故
- ・移動タンク貯蔵所から給油取扱所の地下タンクに注入中、危険物が流出
 - ……移動タンク貯蔵所のホースの破損等、移動タンク貯蔵所から地下タン クの注入口の前までの間で流出した場合には移動タンク貯蔵所の事故 地下タンクの通気管やマンホール等地下タンクの注入口以降から流出 した場合には給油取扱所の事故
- ・屋外タンク貯蔵所に接続したボイラー(一般取扱所非該当)のサービスタン クからの重油の流出
 - ……屋外タンク貯蔵所の事故
- ・移動タンク貯蔵所から灯油ホームタンクに注入中、灯油ホームタンクの注入

	ŀ	2. 2. 5. 1-2.1 2. 1-2.1.
		口から灯油の流出
		・・・・・・移動タンク貯蔵所の事故
		・灯油タンクに誤ってガソリンを注油し、そのガソリン入り灯油を販売
		・給油取扱所の事故 ・許可施設と許可施設とを結ぶ配管の途中で重油が流出
		・・・・・・・漏油部分を含む施設側の事故
		ること。
		③ 危険物の運搬は「運搬」、無許可施設は「無許可」とすること。
	i	当該危険物施設の許可に係る危険物の類、品名、政令別表第3に規定する性
	i	質(以下、「性質」という。)、名称、数量及び指定数量の倍数を選択(入
	• 倍数 	力) すること。品名の略名は、原則使用しない。 「何)分か取扱である。 ガスリン、 に油、軽油及び皮油(第2万油料)な扱る場
		〔例〕給油取扱所で、ガソリン、灯油、軽油及び廃油(第3石油類)を扱う場合
		第4類 第1石油類 (非水溶性) ガブリン 10000 リットル 50 倍
		" 第2石油類(") 灯油 10000 リットル 10 倍
		" " (") 軽油 10000 リットル 10 倍
		" 第3石油類(") 廃油 10000 リットル 5倍 計75倍
	 (4) 設置の完成	 ① 製造所等:設置に係る完成検査日及び直近の変更に係る完成検査日。
		② 仮貯蔵又は仮取扱い:承認に係る取扱い等の開始日。
		③ 運搬又は無許可施設:入力の必要はない。
		(1) 事故の発端となった物質について、該当する全ての区分を選択すること。
分等	・圧力・温	(危険物の場合、指定数量の少ない物質から入力のこと。)
	度	 物質区分:危険物、高圧ガス、指定可燃物、可燃性ガス、毒物、劇物
		初員区方:厄峡物、南庄ガム、柏庄可然物、可然性ガム、毎物、劇物 、その他
		, COVIE
		また、当該物質の物理的な状態の該当する項目を選択すること。
		状態 : 固相、液相、気相
		圧力 : 常圧、加圧
		温度 : 低温、常温〔0-40℃〕、高温
		物質の名称(商品名は除く。)を入力すること。この場合、危険物であると きは、類、品名及び性質並びに化合物名又は物質名を入力すること。物質名の
		略名は原則使用しない。また、商品名は使用しない。
		[例]
		・第1類 塩素酸塩類(第1種酸化性固体)名称:塩素酸ナトリウム
		・第4類 第1石油類 (非水溶性液体) 名称:ガソリン
		・高圧ガス名称: 水素
		・指定可燃物 名称:プラスチック
		・その他 名称: 紙くず
	(2)分類·名称	(2) 物質のCASNo. (Chemical Abstracts Service Registory Numbers の略
	· CASNo.	
		ている場合は、その番号を入力する。
	(3)流出量	 流出事故の場合には、流出した物質の量を入力し、単位を選択すること。
	(3)が此山里 	流出争议の場合には、流出した物質の重を入力し、単位を選択すること。 流出量: ()、単位: (リットル/キログラム/その他 ())
18 危険物保		該当する項目を選択すること。ただし、仮貯蔵・仮取扱い、運搬及び無許可
19 危険物保		施設は選択の必要はない。
		<u>. </u>

20 危険物取扱者の取扱・立 会い	危険物保安統括管理者 : 選任有、選任無、不要 危険物保安監督者 : 選任有、選任無、不要 危険物取扱者の取扱・立会い: 有、無
21 設備・機器等の概要	工程図(フローチャート)で書き表すことのできる設備等については、工程図及び機器構造図(概略図)に発災部分を明示すること。 工程図で書き表せない設備等については、ブロックダイヤグラム及び許可図面等を用いて概要及び発災部分を明示すること。 上記図面は、電子ファイルにより入力することなお、登録可能な電子ファイル容量制限は、1ファイルにつき5MBで、電子ファイルは5ファイルまで登録可能。
22 事故の概要	事故の全体の状況が把握できるように、 (1) 事故に至る経緯 (2) 事故時の作業等の状況 (3) 事故の模様 (4) 被害の範囲 (5) 死傷者の発生状況 (6) 実施した緊急措置 (7) 作動すべき安全装置等の状況 などについて簡記すること。なお、個人名、会社名等は入力しないこと。
	* 文中で使われる「容量」、「能力」等の単位は、全て漢字、カタカナで入力すること。 〔入力例〕 リットル、平方メートル、トン、キロパスカル * 記載例は以下のとおり
	(火災事例) 製造所内において、容器の清掃のためトルエンを洗浄液としてステンレス容器内で手洗い洗浄していたところ、アースを接地することを失念したため、引火性雰囲気下において静電気が発生、可燃性蒸気に着火したことで洗浄作業をしていた従業員が火傷をしたもの。周辺の設備等への延焼はない。
	(爆発・火災事例) 工場内加熱蒸気発生プラントのトラブルにより全プラントの緊急停止を行っていたところ、爆発火災が発生、隣接するプラントへ延焼した。また、爆発による爆風と飛散物により、周辺施設や一般家屋にも損傷等の被害が及んだもの。この爆発・火災により従業員1名が死亡した。
	(流出事例) 地下タンク貯蔵所の液面計が実際と異なる油量を表示していたため、移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に地下タンクの容量限界を超えた受入れをしたことにより、地下タンクの通気管先端部から敷地及び河川に灯油 100 リットル (うち約 10 リットルが河川) が流出した。なお、吸着マットを使用し、応急措置を実施した。
23 緊急措置の状況	発災時に実施した緊急措置の有無のいずれかを選択すること。 緊急措置を実施した場合は、その内容を下記の「緊急措置コード表」に従い、複数ある場合には主要な3種類までを選択(入力)すること。 その他を選択した場合は、措置内容を簡記すること。 第1種から第5種消火設備を使用し、火災鎮圧に効果があった場合は、チェックボックスにチェックをすること。

		緊急措置コード表			
		緊急措置の内容			
		第25年直の7月春 効果有			
		装置の緊急停止 1			
		(原料遮断、ポンプ停止、反応停止剤投入等)			
		周辺火気の消火			
		第1種消火設備 3 □			
		第2種消火設備 4 □			
		第3種消火設備 5 □			
		第4種消火設備 6 □ □ 第5種消火設備 7 □ □			
		第5種消火設備 防油堤排水弁閉止、防油堤遮断装置作動等 8			
		緊急排出、緊急移送 9			
		※ でから、 ※ である			
		20月底() 10			
		[例] ・緊急遮断装置の作動 コード番号 1 を選択			
		[例] ・ストーブ等の消火 ······· コード番号2を選択			
		[例]・小型消火器による消火 … コード番号7を選択			
24 原因	(1)主原因	主原因及び関連原因は、事故発生の主原因及び関連原因を、下記の「事故			
		の主原因及び関連原因の区分表」に従い選択すること。			
	(2)関連原因	関連原因は、主原因以外に事故の原因になったと考えられるものを二種類			
		で選択すること。			
		区分の判断には別表第5「主原因及び関連原因の区分のための例示」を参			
		にすること。			
		事故別の主原因及び関連原因の区分表】 事故 主原因及び関連原因の区分			
		爆発 維持管理不十分、誤操作、操作確認不十分、操作未実施、 ・ 監視不十分、腐食疲労等劣化、設計不良、故障、施工不良、			
		火災 破損、放火等、交通事故、類焼、地震等災害、不明、調査中			
		流出 維持管理不十分、誤操作、操作確認不十分、操作未実施、			
		・ 監視不十分、腐食疲労等劣化、設計不良、故障、施工不良、			
		破損し破損、交通事故、地震等災害、悪戯、不明、調査中			
		※ 主原因で「腐食疲労等劣化」、「設計不良」、「故障」等の「物的・そ			
		他の要因」を入力した場合、この事故の背景として「維持管理不十分」			
		「操作確認不十分」、「監視不十分」といった「人的要因」が関与してい			
		ケースは、関連原因としてこれら「人的要因」を入力すること。			
		(例) 長期間の点検を怠ったために腐食孔を発見できず、結果として危			
		物配管、容器等から危険物が流出した場合、主原因としては「物的			
		その他の要因」である「腐食疲労等劣化」が該当し、関連原因としては「人的要因」である「維持管理不十分」が該当する。			
		は「八切安囚」(める「稚母自理个十分」があまりる。			
		【要因別の主原因及び関連原因の区分表】			
		要因別 主原因及び関連原因の区分			
		人的要因維持管理不十分、誤操作、操作確認不十分、操作未実			
		施、監視不十分			
		物的・その腐食疲労等劣化、設計不良、故障、施工不良、破損、交			
		他の要因 通事故、悪戯			

(3) 主原因· 詳細

主原因及び関連原因の詳細を、別表第6、7「事故分析チェックリスト(人 関連原因の|的要因)、(物的・その他の要因)」より選択すること。なお、関連原因を二 種類選択した場合は、関連原因を選択した順に詳細を入力してください。

(4) 着火原因

着火原因及びそのコードを下記の「着火原因コード表」に従い選択すること。 【着火原因コード表】

着火原因	裸火	高温表面熱	溶接・溶断等火花	静電気火花
コード番号	11	12	13	14

着火原因	電気火花	衝撃火花	自然発熱	化学反応熱	摩擦熱
コード番号	15	16	17	18	19

着火原因	過熱着火	放射熱	その他	調査中	不明	
コード番号	20	21	30	88	90	

(注1)裸火

〔例〕屋内貯蔵所でガソリンをポリ容器に小分け中、タバコを吸おうとライタ 一で火を付けたため発生した可燃性ガスに引火、出火したもの。

(注2) 高温表面熱

[例] 危険物容器を固定しない状態でエレファントノズルの内蓋を閉めずに運 搬したため、容器が転倒し流出した油が排気管の熱により発火したもの。

(注3) 静電気火花

[例] セルフスタンドで、客がガソリンを給油するため給油口のキャップを緩 めた際、燃料タンク内に充満していた可燃性ガスが噴出し、静電気の放電 によりスパークしたもの。

(注4) 過熱着火

[例] アスファルトプラントを手動運転中、誤操作により材料供給が停止した ため炉内温度が急激に上昇し、集塵装置のバグフィルターに着火したも \mathcal{O}_{0}

(5) 発生原因 の状況

主原因及び着火原因に至るまでの間接的な要因や作業環境の状況などを含 め、必要な説明を加え入力すること。

[例] ベルトコンベアのロール軸受のボールベアリング等において過度の使用 により摩擦熱が発生していたところ、プレス機から飛散した油圧作動油が コンベアベルト等を介して軸受部に達し、発火。さらに、油を含んでいた コンベアベルトに着火し延焼したもの。

25 被害の状況

火災及び流出事故の場合、次の区分に従い、被害の拡大状況の該当する項目 番号を選択すること。

1. 設備機器内	危険物施設から出火し、出火した設備機器内でと
	どまったもの
2. 施設装置建屋内	危険物施設から出火又は流出し、出火又は流出し
	た施設建屋内など当該危険物施設でとどまったもの
3. 隣接施設へ拡大	他の施設にまで延焼又は流出拡大したが事業所**
	内でとどまったもの
4. 事業所外※へ	事業所外※にまで延焼又は流出拡大したもの
5.他の施設から	他の施設からの類焼により当該危険物施設が火災
	となったもの
6. 流出に起因し施設	危険物の流出に起因し施設外から火災となった
外から	<i>€の</i>

※ 移動タンク貯蔵所が荷卸先等の事業所内に在る場合は、「事業所」を「当 該移動タンク貯蔵所が在る事業所」と読み替える。

26 人的被害	次の区分に従い、被害内容等を入力すること。
	重症 : 傷病の程度が3週間の入院加療を必要とするもの以上のもの 中等症: 傷病の程度が重症又は軽症以外のもの 軽症 : 傷病の程度が入院加療を必要としないもの ・当事者: 発災事業所の従業員
	当事者にあっては、正社員/非正社員/正社員及び非正社員のいずれか を選択すること。
	・防災活動従事者:防災活動に従事した者(当事者を除く。) ・第三者:上記の当事者及び防災活動従事者を除く者 なお、当該事故により負傷した後30日以内に死亡した者は死者とする。
死傷原因	死傷原因を選択(入力)すること 火災・煙/中毒/酸欠/墜落/転倒等/爆風圧等の衝撃/その他()
	被害を受けた範囲及び拡大の状況の概要を入力すること。流出事故の場合は、流出範囲が事業所の敷地境界線から 100m程度で収まっているかどうかが、事故の深刻度レベルのしきい値となっていることから、このことが分かるような記載内容とすること。 [例]
	・火災により○○装置を焼損 ・爆発により飛散物が半径 200 メートルの範囲内に飛散し、住宅 15 棟のガラスが 破損
	・流出した油が事業所側溝から河川に流れ込み、海上まで3キットルにわたり拡散し、のり養殖に被害
	・地下タンクから灯油 100 リットルが漏えいし、うち約 10 リットルが施設外の側溝内に流出した。流出範囲は敷地境界線より 100m程度に収まっている。 ・横転した移動タンク貯蔵所からガソリン及び軽油が幅4m、長さ 30mにわたり漏えいした。
(2)施設等の 被害状況	当該事故により被害を受けた施設(棟)、設備、機器等の名称及び数量並び に焼損、破損等の程度を入力すること。 [例]
	・○○工場 200 平方メートル全焼、隣接事業所 2 棟(12 平方メートル, 125 平方メートル) 部分焼及び活性炭吸着設備全焼 ・地上式固定給油設備 1 基を破損
(3)物質の被 害状況	当該事故により被害を受けた物質の分類、名称及び数量並びに焼失、流出等の状況を入力すること。 なお、危険物の場合は、17 欄と同様に入力すること。 〔例〕・第4類第1石油類(非水溶性)ガソリン 1,000 リットル流出
(4)直接損害	1万円未満又は1万円以上と選択すること。1万円以上の場合は、1万円未満の数を四捨五入した額を()に入力すること。 なお、損害額は事故によって受けた直接的な損害とし、消火活動等により受けた水損、破損、汚損等の損害は含めるが、消火等のために要した経費、整理費、り災のための休業による損失、河川等への流出に伴う損害等の間接的な損害の額は除く。
28 関係機関、自衛防災・消	*損害額が調査中であっても登録業務を行い、判明後はすぐに入力すること。
防組織等の出動状況	を入力すること。

29 実施した防災活動の状況 防災活動を実施した場合は、その内容を次の「防災活動内容コード表」に従 いコード番号を選択する(複数ある場合には公設消防機関については主要な3 種類、自衛消防組織等については主要な6種類)とともに、公設消防機関につ いては、火災警戒活動又は流出した油の回収等を含む消防活動について、自衛 消防組織等については、初期消火又は緊急措置(オイルフェンスの展張等)を 含めた防災活動について簡潔に入力すること。また、固定式消火設備の作動状 況についても入力すること。 【防災活動内容コード表】 防災活動の概要 コード番号 消火 冷却 2 3 十のう積み等拡散防止措置 流出防止措置 4 (テーピング、プラグ打ち、フランジ増し締め等) 回収、除去、拡散 5 オイルフェンスの展張 6 油回収(海上) 7 付近住民への広報活動 8 救護活動待機 9 その他 99 その他の項目〔例〕 • 救護活動 •調查活動 30 防災活動上の問題点 自衛防災組織又は自衛消防組織等の防災活動において問題となった事項があ る場合、次の事項別によりその概要を入力すること。 ①消防機関への通報 ②関係機関への情報提供 ③指揮本部等の設置運営 ④消火等の活動 ⑤二次災害に対する処置 ⑥教育・訓練 (7)消火設備の作動状況 (8)その他 その他の項目〔例〕 ・土壌に流出した重油の回収状況の確認に困難を極めた。 ・用水路が暗きょになっているため、目視による確認が困難であった。 31 行政措置 発災施設及び関連施設等について消防法に基づく許可の取消し等の命令を行 った場合は、施設ごとに項目欄に入力すること。 なお、「その他」欄は、命令以外の措置をとったとき、その内容(警告、指示 等)を()内に入力すること。 [例] ・法第11条の5第1項・第2項 危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令 製造所等の位置、構造及び設備の基準適合命令 法第12条第2項 ・法第12条の2第1項・第2項 製造所等の使用停止命令 ・法第12条の3第1項 製造所等の緊急使用停止命令 ・法第13条の2第5項 危険物取扱者免状の返納命令 ・法第 13 条の24第1項 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の 解任命令 ・法第14条の2第3項 予防規程変更命令 ・法第16条の3第3項・第4項 危険物施設についての応急措置命令 ・法第16条の5 資料提出命令、報告徴収命令

無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令

・法第 16 条の 6

なお、漏れ試験等とは、地下タンク、地下埋設配管の漏れの有無に関する期点検及び移動貯蔵タンクの水圧試験に係る定期点検をいう。また、一体点とは、固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確する一体的な点検をいう。 33 当該施設に係る法令違反 日常的な管理状況等も含め、当該施設における法令違反の有無について、当項目を選択すること。 なお、法令違反のあった場合は、その概要と根拠条項を入力すること。	(検 に認
とは、固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確する一体的な点検をいう。 33 当該施設に係る法令違反 日常的な管理状況等も含め、当該施設における法令違反の有無について、の有無 当項目を選択すること。	認
する一体的な点検をいう。 33 当該施設に係る法令違反 日常的な管理状況等も含め、当該施設における法令違反の有無について、の有無 当項目を選択すること。	
33 当該施設に係る法令違反 日常的な管理状況等も含め、当該施設における法令違反の有無について、の有無 当項目を選択すること。	該
の有無 当項目を選択すること。	該
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
かお 注合遺伝のあった堪合け その概要と規拠条項を入力すること	
[例]	
・法第10条第1項 指定数量以上の危険物の無許可貯蔵・取扱い	
・法第10条第3項 製造所等における危険物の貯蔵・取扱いの基準違反	
・法第 11 条第 1項 製造所等の無許可設置、位置・構造及び設備の無許変更	FFJ
・法第 11 条第 5 項 製造所等の完成検査前使用	
・法第11条第6項 製造所等の譲渡・引渡の届出義務違反	
・法第 11 条の 4 第 1 項 危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の)届
出義務違反	
・法第12条の2第1項・第2項 製造所等の使用停止命令違反	
・法第12条の3 製造所等の緊急使用停止命令又は処分違反	
・法第12条の6 製造所等の廃止の届出義務違反	
・法第 12 条の 7 危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反	
・法第13条第1項 危険物保安監督者の選任義務違反	
・法第13条第2項 危険物保安監督者の選解任届出義務違反	
・法第 13 条第 3 項 製造所等における危険物取扱者以外の者の危険物の)取
扱い	
・法第13条の2第5項 危険物取扱者免状返納命令違反	
・法第14条の2第1項 予防規程の作成認可の規定違反	
・法第14条の2第3項 予防規程の変更命令違反	
・法第14条の3第1項・第2項 保安検査受認義務違反	
・法第14条の3の2 点検記録の作成及び保存の義務違反	
・法第16条 危険物の運搬基準違反	
・法第16条の2第1項	
・法第16条の2第3項 危険物取扱者免状携帯義務違反 ・法第16条の3第2項 製造所等における緊急事態虚偽通報	
・法第 16 条の 3 第 3 項・第 4 項 製造所等の応急措置命令違反 ・法第 16 条の 5 第 1 項 製造所等の立入検査等の拒否又は資料提出命令	\ <i>\</i> \ <u>\</u>
本本第 10 未の 3 第 1 項	1寸
・法第16条の5第1項 移動タンク貯蔵所の停止命令等違反	
34 今後の対策 事故発生原因、拡大原因又は防災活動等から得られた課題をもとに当該施	諺
で自主的又は消防の指導により実施された対策について簡記すること。	112
[例]	
・従業員の安全教育の実施	
・電気機器類の点検の実施	
35 所見 消防機関が事故から得た教訓、教訓をもとに消防機関としての取組むべき	ے :
と等について入力すること。	
※ 危険物規制事務につい [例]	
て管理・監督的立場にある・当該事業所に対し、従業員への教育及び吸殻の管理を徹底するよう指導し	た
方の意見を記載することが ところであるが、今後、管内の他の事業所に対しても指導を行い、同種事故	꺳
望ましい。 止に努める必要がある。	

人的要因の報告項目の入力要領

項目欄	入力要領
作未実施の場合は正しい 操作を行わなかった) 理	, - , ,
由	〔例〕 ・静電気火災に対する認識不足のため、アースをとらないでトルエンの移し 替え作業を行った。
	・周囲の状況をよく確認せずに電気溶接作業を行ったため、溶接火花が周囲 の可燃物に着火した。
42 取扱者、立会者の経験年 数等	(1) 危険物を取り扱った者が従業員(正社員/非正社員)か従業員以外かを 選択すること。
	人的要因に基づく事故の場合に、事故原因となった危険物を実際に取扱った者の年齢及び当該取扱い行為や発災に関する作業の経験年月数を入力すること。
	・危険物を取扱った者の年齢 : ()歳 ・発災に関する作業の経験年月数: ()年()ヵ月
	当該取扱者が持つ免状の種類を選択すること。【複数選択可】
	甲種/乙種第1類/乙種第2類/乙種第3類/乙種第4類/乙種第5類/乙種第6類/丙種/無免許
	また、上記の免状が、取り扱った危険物に対して適正か否かを選択すること。
	(2) (1)の取扱者が無免許の場合、立ち会いを行った者について選択(入力)すること。
	立ち会いを行った者が従業員(正社員/非正社員)か従業員以外かを選択すること。
	人的要因に基づく事故の場合に、事故原因となった危険物の取扱いに立ち 会った者の年齢及び発災に関する作業や立ち会いの経験年月数を入力するこ と。
	・立ち会いを行った者の年齢 : ()歳 ・発災に関する作業の経験年月数: ()年()ヵ月
	当該立会者が持つ免状の種類を選択すること。【複数選択可】
	甲種/乙種第1類/乙種第2類/乙種第3類/乙種第4類/乙種第5類/乙種第6類/丙種/無免許
	また、上記の免状が、取り扱った危険物に対して適正か否かを選択すること。

49 本にの旧か#33日	と吟帳の時代が光に発すしていてた『今帳時代老の伊井羽の河井川川がよ
43 直近の保安講習日	危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者の保安講習の受講状況等を
	選択(入力)すること。
	(1) 受講状況の適・不適等
	適/不適/対象外
	(2) 直近の受講年月日等
	① 継続して危険物の取扱作業に従事している場合
	3年以内ごとに受講
	・受講済(直近の受講年月日: ())
	・未受講(直近の受講年月日:())
	② 新たに危険物の取扱作業に従事することとなった場合
	1年以内の受講
	・受講済(直近の受講年月日:())
	・未受講(直近の受講年月日: ())
	③ 従事することとなった日から起算して過去2年以内に免状の交付を受け
	ている場合
	・免状交付年月日: ()
	④ 従事することなった日から起算して過去2年以内に講習を受けている場
	・受講年月日: ()
44 保安教育の内容	(1) 1年以内に、発災に関係した者に実施した保安教育の回数を選択するこ
	Ł.
	無/1回/2回/3回以上
	(2) (1)の保安教育の内容を選択(入力)すること。【複数選択可】
	保安意識の高揚(保安方針等)/関係法令/社内規程/危険物の性質・取
	扱上の注意事項等/設備・機器の取扱に関する注意事項/事故事例・ヒヤ
	リハット事例/異常時の対応方法/危険性評価法/危険予知訓練/その他
	(3) (2)の保安教育の効果の確認方法の内容を選択(入力)すること。【複
	数選択可】
	無/筆記試験/アンケート調査/面談/その他()
45 誤った行為の状況	誤った行為は初めてか否かを選択すること。否の場合は、その内容を入力
	すること。
	初めて/初めてではない()
	[例] ・初めてではない (過去にも同様の誤操作を数回)
1	

腐食疲労等劣化の報告項目の入力要領

項目欄	入力要領
51 流出部位の詳細	流出した部位の場所、設計板厚、腐食形状及び大きさについて、選択(入力)すること。 ① 場所
	母材部/溶接部/その他() ② 設計板厚 () ミリメートル
	③ 腐食形状 ピンホール/ピンホール以外
	④ 腐食の大きさ: ()
	[例] 直径1ミリメートル、4平方センチメートル 流出部位の使用年月数を入力すること。
32 加山南州立0万史用平万数	なお、流出部位に取替歴がある場合には、直近の取替日からの使用年月を入力すること。
	・使用年月数: () 年 () ヵ月/不明
53 流出部位に係る直近の点検 内容と経過年月数	流出部位に係る直近の点検内容を選択(入力)し、その点検日からの経過 年月を入力すること。 ・点検内容【複数選択可】
	加圧法/減圧法/微加圧法/微減圧法/水圧/水張/放射線透過/磁粉探傷/浸透探傷/真空/その他()
	・経過年月数:()年()ヵ月/不明
54 日常の管理状況と異常覚知 後の対応	流出・拡散防止のために実施されている日常の管理について選択(入力) すること。 また、異常覚知後の対応について、選択(入力)すること。
	① 日常の管理内容【複数選択可】
	無/漏えい検知装置確認/在庫確認/目視点検/その他() ② 日常管理の頻度
	無/()日に一度/不定期 ③ 異常覚知後の対応
	無/漏れ試験により漏れを確認/目視により漏れ箇所を発見/その他
55 腐食等劣化原因の調査	実施した設置環境の調査項目について、選択(入力)すること。 【複数選択可】
	無/管対地電位/土壌比抵抗/土質/地下水位/土壌水分含有率/水素イオン濃度/その他()
56 防食措置	防食措置の内容について選択(入力)すること。 (1) 埋設部
	① タンク本体・外面防食の種類
	無/アスファルト/モルタル/エポキシ樹脂/タールエポキシ樹脂 / ウレタンエラストマー樹脂/ガラス繊維強化プラスチック
	/その他()
	内面防食の種類(元分化・イスの体・イスの体・イスの体・イスの体・イスの体・イスの体・イスの体・イスの体
	無/強化プラスチック/その他() () () () () () () () () ()
	無/流電陽極方式/外部電源方式/選択排流方式
	② 配管、機器等(タンク本体以外) ・外面防食の有無
	・外面防食の有無

無/有(※有の場合は防食剤の種類を入力すること。 ・電気防食の種類 無/流電陽極方式/外部電源方式/選択排流方式 (2) 地上部(埋設部以外) ① タンク本体 ・雨水侵入防止剤の有無 無/有() ※有の場合は雨水侵入防止剤の種類を入力すること。 ・内面コーティングの種類 無/エポキシ系塗装/タールエポキシ系塗装/ガラスフレーク /ガラス繊維強化プラスチック/その他(・アニュラ板の裏面防食の種類 無/アスファルトサンド/アスファルトモルタル/アスファルトコン クリート/オイルサンド/油散布/その他() • 底板の裏面防食の種類 無/アスファルトサンド/アスファルトモルタル/アスファルトコン クリート/オイルサンド/油散布/その他() ② 配管、機器等(タンク本体以外) 外面防食の種類 無/有(※有の場合は防食剤の種類を入力すること。 ・保温材の有無 無/有

交通事故の報告項目(移動タンク貯蔵所の単独事故に限る)の入力要領

項目欄	入力要領
61 事故を発生させた車両の詳 細	車名、シャーシ製造に関するメーカー名(セミトレーラの場合はトラクタ 部の会社名)及び艤装を行ったメーカー名を入力すること。
	また、その車(セミトレーラの場合はトレーラ部)の使用年月数を入力すること。
	ること。 事故を発生させた車両の移動貯蔵タンクの緒元(タイプ・サイズ・内部
	構造・材質)を選択(入力)すること。
	① シャーシ製造会社: ()② 艤装会社: ()
	③ 使用年月数:()) カ月
	④ タンク諸元
	・タイプ だ円/円/角/特殊形状
	・サイズ:
	前方から() リットル、() リットル、() リットル、() リットル、() リットル、
	() リットル、() リットル、() リットル、() リットル 合計() リットル
	「百百 () クットル 5 材質
	鋼/炭素鋼/ステンレス/アルミ/その他()
ao 光版机公司	⑥ 板厚: () ジメートル ************************************
62 道路状況	道路状況を選択(入力)すること。【複数選択可】
	直線/カーブ/平坦/坂/乾いていた/濡れていた/凍っていた/アスフ
00 工艺以不服人 仁坐!	アルト/コンクリート/砂利道/その他()
63 乗務経験年数	事故を起こした運転手の当該車両への乗務経験年月数を入力すること。 乗務経験年月数:()年()ヵ月
64 連続運転時間	(1) 事故前の連続運転時間及び当日の運転時間合計(途中の休憩を除
	く。)について入力すること。
	· 連続運転時間 : () 時間
	・運転時間合計 : ()時間
	 (2) 運転手の運転時間が長時間になることを想定して、交代要員を準備し
	ていたか否かについて選択すること。
	(0) フのル 巨叶眼系をお伝染ルトマンフがの中におもらばす ムトファ
	(3) その他、長時間乗務が恒常化している等の違反があれば入力すること。
	[例] ・月に10日程度は1日に10時間を超える乗務をしていた。
65 積載状況	積み荷の積載状況について入力すること。 第1字: () () ()
	第1室: () () リットル、第2室: () () リットル、 第3室: () () リットル、第4室: () () リットル、
	第5室: () () リットル、第6室: () () リットル、
	第7室: () () リットル、第8室: () () リットル、
	第9室: () () リットル、第10室: () () リットル 合計 () リットル
	[例] 第1室: (ガソリン) (3000) リットル
66 消防隊が積み荷の品名等を	消防隊が積み荷の品名等を特定した方法を選択(入力)すること。
特定した方法	運転手からの情報/表示板/イエローカード/その他()
67 イエローカードの有無	イエローカードの有無を選択すること。

68「危」の標識の有無	「危」の標識の有無を選択すること。
69 移動貯蔵タンクの状況	材質、破損状況等を入力すること。
	〔例〕・4室構造(4 キロリットル×4 室)の第2室の側板が縦5センチメートル
	横2センチメートルにわたって亀裂、損傷材質は、鋼板 3.2 ミリメ
	ートル
70 運行の状況	(1) 事故時の運行予定ルート(出発地、中継地、最終目的地)を入力する
	こと。
	〔例〕・○○県○○市から運行、○○県○○市で荷積みし、○○県○○市周
	辺で荷降ろしし、帰社
	(2) 発災場所の通行経験を選択(入力)すること。
	経験有の場合には、経験状況を入力すること。
	初めて/経験有()
	[例〕経験有(過去1ヵ月に○回)
	経験有(過去半年に〇回)
	経験有(過去1年に○回)

別表第1 施設装置名称コード表

施設・装置名称	コード番号	施設・装置名称	コード番号
低圧湿式ガスホルダ 低圧乾式ガスホルダ 高圧ガスホルダ (球形、円筒形) 固定屋根式 (地上) タンク 浮屋根式 (地上) タンク	1101 1102 1103 1201 1202	常圧蒸留装置 減圧蒸留装置 精製装置 分解装置 溶剤抽出装置 重油直接脱硫装置	2101 2102 2103 2104 2105 2106
固定屋根付浮屋根(地上) タンク 円筒横置型(地上) タンク 地中タンク 岩盤タンク 海上タンク 屋内タンク 地下タンク 簡易タンク その他のタンク	1208 1209 1210 1299	重油間接脱硫装置 水添脱硫装置 水添照装置 砂黄型収装置 が表製造装置 水素製造装置 潤滑コフを装置 パラフを製造装置 脱ラン・シャル化装置	2107 2108 2109 2110 2112 2113 2114 2115 2116 2117
タンク専用室 共 貯蔵倉庫 移動貯蔵タンク	1301 1302 1303	アスファルト製造装置 脱塩装置 その他	2118 2119 2999
海上入出荷施設 ローリー充てん施設 ドラム充てん施設 貨車充てん施設 ボンベ充てん施設 冷凍施設	1405 1501	コークス炉 ガス発生炉 ガス ナフサ改質装置 水素化分解炉 ガス 改質装置 ガス精製装置	3101 3102 3103 3104 3105 3106
空気、不活性ガス施設 自家発電施設 受変電施設 ボイラー施設 電解施設 制御計測室 蒸気発生施設	1506 1507 1508	(ガス タール蒸留装置 ベンゾール精製装置 熱調調整装置 気化装置 ガス圧縮機 その他	3107 3108 3109 3110 3111 3999
配電施設 通 廃ガス燃焼装置 廃液、排水処理施設 排煙脱硫装置 集塵装置 焼却装置	1509 1601 1602 1603 1604 1605	電 発電装置	4101 4102 4103 4999
脱湿装置 フレアスタック 事務所等 試験研究施設	1606 1607 1701 1702	【エチレン系製品】 エチレン製造装置 ポリエチレン製造装置 エチレンオキサイト・・エチレンク・リコール製造装置 有 エタノール製造装置	5101 5102 5103 5104
分析、試験装置 自動車等の点検、整備作業場 洗浄作業場 販売店舗等 配合室	1703 1704 1705 1706 1707	機 アセトアルデヒド製造装置 化	5105 5106 5107 5108 5109 5110
		その他のエチレン系製品製造装置	5199

	施設・装置名称	コード番号		施設・装置名称	コード番 号
	【プロピレン系製品】 プロピレン製造装置 ポリプロピレン製造装置 オクタノール製造装置 アセトン製造装置 プロピレンオキサイド製造装置 プロピレングリコール製造装置 ポリプロピングリコール製造装置 メチルエチルケトン(MEK)製造装置 アクリル酸エステル製造装置	5204 5205 5206 5207 5208	鉄鋼・非金属工業	【鉄鋼】 高炉、電気炉等金属溶接装置 熱間圧延装置 冷間圧延装置 洗浄装置 メッキ装置 鋳造装置 等製造装置 管製造装置 電線、ケーブル製造装置 その他	6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110
19	【合成ゴム】 ブタジエン製造装置 ステレン・ア・タジェン・ラハ・ー(SBR)製造装置 ポリプ・タジェン・ラハ・ー(BR)製造装置 クロロブ・レン・ラハ・ー(CR)製造装置 エチレン・ア・ロピ・レン・ジェン・メテレン(EPDM)製造装置 エチリル・ア・タジェン・ラハ・ー(NBR)製造装置 ポリイソア・レン・ラハ・ー(IR)製造装置 イソプ・レン・イソア・チレン・ラハ・ー(IIR)装置 その他の合成ゴム系製造装置 その他の合成ゴム系製造装置 トリレンジ・イソシアネート(TDI)製造装置 リリレンジ・イソシアネート(TDI)製造装置 ジフェニルメタンジ・イソシアネート(MDI)装置 無水マレイン酸製造装置 無水フタル酸製造装置 無水フタル酸製造装置 その他の芳香族系化合物製造装置 イアンモニア製造装置 メタノール製造装置 メタノール製造装置 ブタノール製造装置 ブタノール製造施設 高級アルコール製造施設 高級アルコール製造施設 下ジビン酸製造施設 その他の合成樹脂製造装置 その他の合成樹脂製造装置 その他の合成樹脂製造装置	5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308	無機化学工業 その他	マーダ製造施設 電炉 無機顔料製造施設 圧縮ガス・液化石油ガス製造施設 塩製造施設 その他	7101 7102 7103 7104 7105 7199 9999

別表第2 機器等名称コード表

議留、精留塔 (水t゚) ft゚ー、スリッパー) (50 世紀 情報 分離、 素発、 濃縮] (50 世紀 情報 (50 世紀 方) (50 世紀 元) (50 世紀 元	<u>川</u> 君	別表第2 機器寺名称コート表					
「素容 特容 分溜、蒸発、濃縮		機器等名称	コード番号		機器等名称	コード番号	
反応端、横 102 103 103 103 103 103 103 103 103 104 104 103 104 104 105 104 105 105 106 106 104 107 105 106 106 106 106 106 106 106 107 105 106 106 107 105 106 107 105 106 107 105 106 107 105 106 107 105 106 107 105 106 107 105 106 107 105 106 107 105 106 107 105 106 107 105 106 107 105 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 107 106 107			101			601	
「分解、重合、改質 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 104 105 105 105 106 10			102	٠,.			
抽出出場、標 103 104 105 104			102	移			
福田田、			103				
104 104 104 104 104 105 10	块		103	送			
1 (省		104				
105 その他の移送機器 695 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 107			104			001	
類 混合、溶解槽 計算、ろ過、静置、中和】	漕	洗浄塔、槽(ウオッシングタワー、スクラバー)	105		その他の移送機器	699	
「混合、溶解、計算、 ろ過、静置、中和	籽石		100		工一带 郎 八 帝 郎	701	
野槽 (タンク)	與		106	重			
「野殿			107	湿原			
【 】はプロセス別を示す。			107	•			
をの他の塔槽類 199 その他の電源、計測機器 799 で				計			
容器		【 】 似カロビへ別を小り。		側	(宋下 <u>路</u>	700	
## 202		その他の塔槽類	199		その他の電源、計測機器	799	
 (音器 ボンベ バケット (表) スクット (本) スクット		ドラム等容器	201		 充てん機	901	
大クット 203	容品					902	
熱交換器	吞					903	
熱交換器		, , , ,			,	904	
熱交換器 301 2					1	905	
加熱炉 燃焼、焼却炉 焼入れ、焼戻し炉 ボイラー 溶融炉(高炉) 金属、ガラス溶融炉 も05 砂燥炉 分解炉 その他の炉 イ07 ボンプ 上で縮機 クロで ボンプ 上で縮機 大の世が を変し機 類類に イ07 イ08 イ07 イ08 イ08 イ09 イ08 イ08 イ08 イ09 イ08 イ08 イ08 イ08 イ08 イ08 イ08 イ08 イ08 イ08	熱	熱交換器	301			906	
加熱炉 株焼 焼 却	交					907	
加熱炉 株焼 焼 却	幾			そ		908	
加熱炉 燃焼、焼却炉 焼入れ、焼戻し炉 ボイラー 溶融炉(高炉) 金属、ガラス溶融炉 乾燥炉 分解炉 その他の炉 ボンプ 圧縮機 ブロアー タービン ・ 遠心分離機 遠心分過機 集塵機 (シル、ベル、ライザー、アトマイザー) 回転蒸発機 かるい、分級機 押出機、造粒機 ロータリーキルン、ロータリードライヤー が焼焼、焼却炉 401 402 403 404 405 406 406 406 406 407 408 407 408 407 408 409 その他 第20 数備 407 408 その他 第20 数備 409 その他 第20 数備 409 その他 第20 数位 数位 第20 数位 数位 第20 数位 数位 数位 数位 数位 数位 数位 数位 数位 数位	1754					909	
加熱炉 燃焼、焼却炉 焼入れ、焼戻し炉 ボイラー 溶融炉 (高炉) 金属、ガラス溶融炉 乾燥炉 分解炉 その他の炉 ボンプ 圧縮機 ブロアー タービン ・ 遠心ろ過機 遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *遠心ろ過機 *最塵機 「短枠、流っ体がすけずー、アトマ付ずー) 回転蒸発機 かるい、分級機 押出機、造粒機 ロータリーキルン、ロータリードライヤー 501 506 集塵機 野間 507 長神は、流っ体がすりがです。 508 509 同転蒸発機 かるい、分級機 押出機、造粒機 ロータリーキルン、ロータリードライヤー 513						910	
焼入れ、焼戻し炉 ボイラー 溶融炉(高炉) 金属、ガラス溶融炉 乾燥炉 分解炉 その他の炉 499 ボンプ 圧縮機 ブロアー タービン 遠心分離機 遠心ろ過機 集塵機 攪拌、混合機(ニーダー) 粉砕機(ミル、ベルベライザー、アトマイザー) 回転蒸発機 添るい、分級機 押出機、造粒機 ロータリーキルン、ロータリードライヤー 溶離炉(高炉) 405		加熱炉	401	0)		911	
ボイラー 溶融炉(高炉) 金属、ガラス溶融炉 ・		燃焼、焼却炉	402		ろ過機	912	
溶融炉(高炉)		焼入れ、焼戻し炉	403	他	濃縮機	913	
金属、ガラス溶融炉 乾燥炉 分解炉 406 407 408 換気設備 排気設備 フライヤー設備 916 917 918 その他の炉 499 その他 ポンプ 圧縮機 ブロアー ・ 遠心分離機 遠心分離機 境心分離機 境上、混合機 (ニーダー) 攪拌、混合機 (シル、ベール、ライサ・ー、アトマイサ・ー) 回転蒸発機 ふるい、分級機 押出機、造粒機 切口タリーキルン、ロータリードライヤー 503 504 505 508 508 510 510 511 512 注象のい、分級機 押出機、造粒機 ワータリーキルン、ロータリードライヤー 513		ボイラー	404			914	
乾燥炉 分解炉 407 408 排気設備 フライヤー設備 918 918 その他の炉 499 その他 999 ポンプ 圧縮機 ブロアー タービン 遠心分離機 遠心ろ過機 集塵機 攪拌、混合機 (ニーダー) 501 504 505 606 集塵機 第回転 505 608 8 506 8 506 608 508 509 608 508 509 609 609 509 609 609 609 509 609 609 609 509 609 609 609 609 609 609 609 609 609 6		溶融炉 (高炉)	405		脱臭設備	915	
分解炉 408 フライヤー設備 その他の炉 499 その他 ポンプ 501 圧縮機 502 ブロアー 503 タービン 504 遠心分離機 506 瘻と、入う離機 507 攪拌、混合機 (ニーダー) 508 粉砕機 (シル、ベルベライザー、アトマイザー) 509 回転蒸発機 510 ふるい、分級機 511 押出機、造粒機 512 ロータリーキルン、ロータリードライヤー 513		金属、ガラス溶融炉	406		換気設備	916	
その他の炉 499 ポンプ 501 圧縮機 502 プロアー 503 タービン 504 遠心分離機 505 遠心ろ過機 506 集塵機 507 攪拌、混合機 (ニーダー) 508 粉砕機 (シル、ベルベライザー、アトマイザー) 509 回転蒸発機 510 ふるい、分級機 511 押出機、造粒機 512 ロータリーキルン、ロータリードライヤー 513		乾燥炉	407		排気設備	917	
ポンプ		分解炉	408		フライヤー設備	918	
ポンプ		その他の恒	400		20/h	000	
ボーブロアー 503 504 505		- C v / 旧 v / ルプ	433		- C V / TILL	999	
プロアータービン 503 タービン 504 遠心分離機 505 遠心ろ過機 506 集塵機 507 攪拌、混合機 (ニーダー) 508 粉砕機 (ミル、ベルベライザー、アトマイザー) 509 回転蒸発機 510 ふるい、分級機 511 押出機、造粒機 512 ロータリーキルン、ロータリードライヤー 513	. 0						
・ 対 で で で で で で で で で で で で で で で で で で	ボン						
・ 対 で で で で で で で で で で で で で で で で で で	プ						
遠心ろ過機 集塵機 提拌、混合機 (ニーダー) 授拌、混合機 (ニーダー) 粉砕機 (ミル、ベルベライザー、アトマイザー) 回転蒸発機 ふるい、分級機 押出機、造粒機 ロータリーキルン、ロータリードライヤー 513	•						
(注	王						
(注	循继						
(注	茂						
(注	口						
注 ふるい、分級機 511 復 押出機、造粒機 512 機 ロータリーキルン、ロータリードライヤー 513 器							
機 ロータリーキルン、ロータリードライヤー 513 B	(注						
機 ロータリーキルン、ロータリードライヤー 513 器 B	土復						
FIF	幾哭	ローダリーキルン、ローダリードフイヤー	513				
その他の回転(往復)機器 599	tit.	その他の回転(往復)機器	599				

別表第3 発生箇所部位部品名称コード表

107 108 199	安全弁 破裂板 ベント管、ブロー管、放出管 通気管 マンホール 覗き窓 指示・ルゲージ 液面計 保温材、ヒーター	301 302 303 304 305 306 307 308 309 311
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 217	その他の部品 ベルト、チェーン ローラー 軸計量口 を ター 本語 の を	312 313 314 315 316 399 401 402 403 404 405 499 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 999
	103 104 105 106 107 108 199 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 217	103 104 105 106 107 108 107 108 109 立 201 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 211 212 213 214 215 217 299 本 本 本 の と に が の を の の を の を の を の の を の の を の の を の の を の の を の の を の の を の の を の の を の の の の を の の の の の の の の の の の の の


別表第4 運転・作業状況コード

運転状況	コード番号	作業状況	コード番号
連転状況 定常運転中 スタートダウン中 緊急止中 休止中 停止上中 時満油中 出出機中 荷卸車転車 新規建設中 新規建設中	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	作業状况 運転操作中 定期修理中 不定期修理中 サンプー 点検中 計測建設工学中 点検中 計規建工事中 改造工解体工事中 改造上解体工事中 監視中 洗浄中 充填中 大坂中 大坂中 大坂中	コード番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
改造中 廃止解体中 移送中 その他	16 17 18 99	その他	99


		主原因及び関連原因の区分のための例示			
原	因の別	内容・例示	備考		
		当該施設において本来されなければならない維持管 理が不十分であったものをいう	現状の事故報告では、腐食、劣化、故障、破損が主原因と 考えられる事例が、維持管理不十分に分類されている事例 が多い。		
	維持管理不十分	〔該当事例〕 ・給油ホースの接続が緩んでいた事に気付かず放置 していたため、事故当日、振動等により給油ホース が固定給油設備から脱落し、ポンプが作動したため 油が流出した。	*長期間の点検を怠ったため、バルブに腐食や疲労が発生したことが流出につながった場合:主原因は「腐食疲労等劣化」に該当。 *法定点検や自主点検等の定められた点検が行われていたが、設備等の機能が正常に保てなくなったことが流出につながった場合:主原因は「故障」に該当。 *配管やボルトに腐食や疲労がなく、異常な圧力の上昇等が原因となってバルブの一部に破損が発生したことが流出につながった場合:主原因は「破損」に該当。		
		[該当事例] ・作業工程において、床に危険物がこぼれ落ちることがあるため、日常的にこぼれ落ちた危険物を水洗いしており、その排水が油分離槽に溜まったままとなっていた。当日は、大雨によりその油分離槽がオーバーフローし、油分離槽の中の危険物が河川に流出した。	*油分離槽を適切に管理せず、定常的に危険物が溜まっている状態で降雨により油分離槽から危険物が流出した場合:主原因は「維持管理不十分」に該当。 *危険物施設の油分離槽に雨水が流れ込む構造になっており、油分離槽を適切に管理していたにもかかわらず通常の降雨が原因で流出の原因となった場合:主原因は「設計不良」に該当。		
		本来なされなければならない操作と異なる操作を実 施したものをいう	確認することにより防げたと思われた事故については確認 不十分に分類する。		
	誤操作	〔該当事例〕 ・配管の加熱温度の設定を変える必要がないのに、設定温度を上げてしまったことにより配管内温度が上昇した。これが起因となり、配管のフレキシブル管継ぎ手が破損し、配管内部の危険物が流出した。	*操作ミスに起因し、温度が異常に上昇したことが破損につながった事例であるため、「誤操作」を主原因とし、「破損」を関連原因とする。 *加熱温度の設定変更の必要があり、設定温度の設定を誤った場合:主原因は「操作確認不十分」に該当。 *操作ミスにより加熱温度の設定変更をしたことで(他の計器の状況から)工程の異常に気付くべきところ気付かなかった場合:主原因は「誤操作」、関連原因は「監視不十分」に該当。		
人,		〔該当事例〕 ・配管内の滞油抜き作業の事前準備中、バルブ操作 手順を誤り、直前に設置されている仕切バルブを閉 鎖せずにエア抜きバルブを開放したため、エア抜き 配管から重油が噴き出した。	*操作手順ミス:主原因は「誤操作」に該当。		
的要因		操作項目、操作手順には問題ないが、確認が不十分 であったため、操作の内容等が不適切であったもの をいう			
	操作確 認不十 分	〔該当事例〕 ・移動タンク貯蔵所の運転手がガソリンを地下タン クに荷下ろしする際、突合せ固定式結合金具の緊結 が不十分であったためガソリンが流出した。	*操作手順には問題ないが、緊結の確認がされていなかったため流出につなかった場合:主原因は「操作確認不十分」に該当。		
		〔該当事例〕 ・移動タンク貯蔵所から少量危険物屋外タンクに注 油中にメーターを見間違えたため重油が流出した。	*監視者の監視不十分により流出が拡大した場合:主原因は「操作確認不十分」、関連原因は「監視不十分」に該当。		
		本来なされなければならない操作を行わなかったも のたものをいう			
	操作未	〔該当事例〕 ・ドラム缶詰替作業時に、アースを接続せずに実施 したため静電気が発生、放電し着火した。			
	実施	〔該当事例〕 ・移動タンク貯蔵所から地下タンク貯蔵所に荷下ろ しの際、切替弁の切り替え操作を忘れてポンプを回 転させたため、逆流によりタンク天部の開放された ハッチ2箇所より灯油が流出した。	*切替弁の切り替え操作を行ったが、切り替わっていなかった場合:主原因は「操作確認不十分」に該当。		
		本来なされなければならない監視が不十分であった ものをいう			
	監視不	〔該当事例〕 ・移動タンク貯蔵所からホームタンクに注油中、取 扱者がその場を離れたため、ホームタンク注入口に 差し込んであった注入ノズルが外れたことに気付か ず、灯油が流出した。			
	十分	[該当事例] ・移動タンク貯蔵所から屋内タンクへ注入の際、立会い者は液面計で容量を超えていないことを確認していたが、注入時の圧力により気泡等が発生し、オーバーフロー管から危険物が溢れ、ためます内に流出したもの。また、ためますにひび割れがあったために、この部分から敷地外の側溝まで流出が拡大した。	*注入速度の管理不足:主原因は「監視不十分」、関連原因は「操作確認不十分」に該当。 *ためますのひび割れ:主原因は「監視不十分」、関連原因は「腐食疲労等劣化」、「維持管理不十分」に該当。		


	腐食疲 労等劣	腐食疲労等劣化が原因となり事故に至ったものをいう 〔該当事例〕 ・腐食の進行により金属表面が損耗し、配管内部の	長期間の点検を怠ったために腐食疲労等劣化が原因で危険物配管、容器等から内部の危険物が流出した事例。腐食疲労等劣化が原因で故障や破損に至った事例も見られるが、流出箇所が腐食または劣化している場合には、「腐食疲労等劣化」を主原因とし、故障や破損は関連原因とする。 *長期間の点検を怠ったために流出発生まで摩耗が発見できなかった場合:主原因は「腐食疲労等劣化」、関連原因
		危険物が流出した。 〔該当事例〕 ・長期間の振動・荷重等により疲労が発生し、配管 内部の危険物が流出した。	は「維持管理不十分」に該当。 *長期間の点検を怠ったために流出発生まで疲労が発見できなかった場合:主原因は「腐食疲労等劣化」、関連原因は「維持管理不十分」に該当。
		設計不良が原因となり事故に至ったものをいう	設計不良による事故は、破損に至った事例が多く、「破 損」に分類されている事例も見られるが、明らかに設計不 良が原因であると認められる事例を「設計不良」と区分す る。
	設計不良	〔該当事例〕 ・通常の操業において応力を受けている部分の配管 が破損し、内部の危険物が流出した。	*誤操作等により、想定を越えた応力が発生したために配管が破損した場合:主原因は「誤操作」に該当。 *破損部分に腐食、劣化が見られる場合:主原因は「腐食疲労等劣化」に該当。
		〔該当事例〕 ・圧力逃し弁と逃し管が設置されていなかったた め、圧力の上昇により材料が破損した。	
		機器の故障が原因となり事故に至ったものをいう	故障により破損に至った事例も見られるが故障が原因とされる事例は「故障」を主原因にする。
物的要	故障	〔該当事例〕 ・フロートスイッチ配線の断線により、フロート機 能が停止した事による危険物が溢流した。	
因		〔該当事例〕 ・給油ノズルの満了停止装置が故障していたため、 満了になっても装置が機能せず、ガソリンの吐出が 止まらず流出した。	
		施工不良が原因となり事故に至ったものをいう	腐食疲労等劣化により破損に至った事例も見られるが施工 不良が原因とされる事例は「施工不良」を主原因にする。
	施工不良	〔該当事例〕 ・施工時にフランジボルト締め付け状態が不均一で あったため、振動が促進してボルトが緩み、流出に 至った。	
		〔該当事例〕 ・ノズル溶接部の溶け込み不足による溶接欠陥箇所 に間隙腐食の形態で腐食が促進し、開口、流出に 至った。	*溶接欠陥に起因した事故:主原因は「施工不良」、間接 原因は「腐食疲労等劣化」に該当。
		破損が原因となり事故に至ったものをいう	疲労腐食、故障、施工不良が原因である場合は、それらを 主原因とする。
	破損	〔該当事例〕 ・敷地内の除雪をタイヤローダーで実施中、配管に 接触し、配管が亀裂破損し、灯油が流出した。	
		公道を走行する車両の事故をいう	
	交通事	〔該当事例〕 ・交通事故によりローリー車タンク部分の破損によ りガソリンが流出した。	
	故	〔該当事例〕 ・公道走行中の車両が運転を誤り給油取扱所に侵入 し、固定給油設備に衝突、ガソリンが流出した。	

別表第6 事故分析チェックリスト (人的要因)



※ は、消防機関の調査としては必須項目とはしないが、何らかの状況が掴めた場合は記入







※ は、消防機関の調査としては必須項目とはしないが、何らかの状況が掴めた場合は記入



別表第7 事故分析チェックリスト(物的・その他の要因)

第I層	第Ⅱ層	第Ⅲ	層	
1 腐食	1.1 環境	a 多湿	· ・環境(保温材に雨が浸入、水はけの悪い土壌、地下水位の上昇)	・ウォーミングヒーター空気抜き配管保温材への雨水浸入による配管外面腐食 ・粘土質の中の埋設配管の溶接部が腐食劣化
		b 高温	多湿環境(温泉の湯気の影響、周囲が高温多湿環境)	道路下の高温多湿なカルバート内に配管された部分が腐食
		c 塩分	の影響	海岸近傍に設置された配管が海水の影響により局部的に錆が発生
		d 工程	の中で腐食環境の生成(塩素イオン、水素イオン、酸、硫化物等)	・主配管が重合禁止剤に含まれる有機酸により腐食(酸腐食) ・タンク内面気相部の腐食生成分(微量の硫化水素など)による腐食減肉
		e 迷走	電流腐食	40m離れた場所に電車が通っているが、配管に塗覆装、電気防食はされていなかったため、腐食が発生
		f デポ:	ジット腐食(堆積物下腐食、付着物下腐食)	水酸化鉄が物質が沈殿して配管の底にたまり、その影響により腐食
		g 異種	全属間腐食	腐食部位直近に鋼管同士がフランジ接合されており、溶接で接合したフランジ と鋼管でそれぞれ材質の違いによる異種金属間腐食電池が形成
		h 濃淡	電池腐食(通気差電池腐食、すき間腐食等)	コンクリートトラフ内の埋設吸引管が通気差腐食により孔を生じた
		i バクラ	テリア腐食	配管に鉄バクテリアが沈殿し、腐食が発生
		j その1	他	
	1.2 防食	a 防食	無し(耐腐食性の材料を使用せず)	埋設配管の継手溶接部に腐食テープ処置を怠ったため当該箇所より腐食
		b 防食	剤が悪いために腐食発生	タンク本体の防食措置が溶解したため、腐食が発生
		c 防食:	措置が悪いために腐食発生	エポキシ樹脂塗装時に水分の影響により十分に硬化しなかったため、防食効果がなく、腐食
		d防食	塗装・被覆剥離(経年による剥離)	ピット式配管が、ピット内に溜まった泥及び雨水等により配管の塗覆装が経年 劣化したため鋼材が腐食
		e 防食	塗装・被覆剥離(工事等により損傷)	地下配管が防食テープー重巻きで施行され、埋め戻しの際に良質の砂を使わずに、石の混じった土で埋め戻したため、防食テープが傷つき、その部分が電食により穴があいた
		f <u></u> エロ-	ージョン・コロージョン	燃料中に含まれていた固形ゴミによって配管エルボー部が腐食され貫通孔が あいて流出した
		g そのf	他	

参考例

第I層	第Ⅱ層		第Ⅲ層	
2 疲労・劣化	2.1 環境	a	想定内の応力下で疲労(応力腐食割れ)	引張り応力が発生する環境と腐食環境の相互作用で、材料にき裂が発生
		b	荷重による疲労(車両や周囲の重量物等の影響)	大型トラックの出入りがあるため、配管に亀裂等が生じた
		С	荷重による疲労(地盤沈下、地盤傾斜)	地盤沈下により傾斜が生じたため、配管継ぎ手にズレが生じ経年劣化
		d	常に振動する環境下で疲労(想定内の振動であるが、材料が継続した疲労により損傷等)	ポンプ稼動時の振動が圧力計取付け配管に伝播し共振したため、配管ネジ部 分の疲労が進み、破断
		е	常に高圧力下で疲労(想定内の圧力であるが、材料が継続した疲労により損傷等)	配管内の圧力により継手のゴムパッキンが痩せ、外側に外れた
		f	その他	
	2.2 素材等の 劣化	a	長期使用による素材等の劣化(腐食の発生や疲労環境下にはないが、長期間の使用による素材等の劣化)	・マグネットスイッチ内の励磁コイルが、長期の使用でコイル巻き線の絶縁能力が低下・電気配線の劣化による短絡
		b	長期使用による素材等の摩耗(腐食の発生や疲労環境下にはないが、長期間の使用による素材等の摩耗)	・給油ホースが、アイランドのコンクリート角に恒常的に接触したことにより、摩耗・検尺棒がタンク底部に突かれるかたちで接触し、長年繰り返されることでタンク底部がすり減り、穴が空いた
		С	その他	

第I層	第Ⅱ層	第Ⅲ層	
3 設計不良	3.1 能力	a 処理能力不足(処理能力の限界を超えたため溢流等)	・降雨時、油分離槽に入り込む雨水を処理しきれなくなった ・中継タンクからオーバーフローした灯油を地下貯蔵タンクへ返油する能力が 不足
		b 想定を越えた圧力の発生	ガスタービン停止後、その余熱により燃料配管内の灯油が加熱膨張した。当該配管には逆止弁が設けられいたことから圧力が上昇してガスタービン発電装置の燃料ポンプ内のシールを損傷し灯油が漏えいしたもの
		c 想定を越えた応力の発生	タンク本体とタンク側板ノズルの配管の間に可とう性がなく、ノズルネックに応力がかかった状態であったことにより、側板とノズルの境の溶接付近に亀裂を生じた
	-	d 想定を越えた振動等の発生	本体の異常な振動による送油管の破損
		e 想定を越えた温度の発生	パッキンが使用温度の上限を超えた温度で使用されたため劣化
		f その他	
	3.2 材料	a 使用材料の強度不足	ドレン配管が施工時に配管の焼き鈍しが不十分であったため配管硬度が高く 硫化物応力割れが起こり破断
		b 使用材料の耐食性不足	耐腐食性の配管を使用しなかったことによる腐食
		c 使用材料の耐薬品性不足	耐油性パッキンを使用しなかったことによる劣化
	1	d その他	
			· ·
	3.3 機能	a 必要とされる機能が備わっていない	逆火防止装置が備え付けられているべきところに設置されていなかった
	· -	b 機器を使用条件どおりに使用しない	ヒータ運転用に適切なファンが設置されていなかった
]	c その他	

第I層	第Ⅱ層	第Ⅲ層	
4 故障	4.1 機能	a 機器の機能の停止	・油量計が動かない・満了になってもオートストップ機能が働かない・弁が故障により閉じない・モーターが回転しない
		b 機器の異常動作	・給油ノズルのトリガー (ラッチ付き)が戻らない ・工作機械 (マシニングセンタ)の誤作動により、金属加工中に切削歯にずれが 生じ、異常摩擦が発生
		c 周囲からの異物の作用による機器の動作不良	固定給油設備のノズルが破損し、この破片が油量調節弁を作動させているば ね部に噛み込んだことにより主弁が完全に閉止できない状態となった
	_	d その他	
	4.2 取扱い	a 正規の取扱いを行わなかったことが原因で機器が正常な機能を保てず	セルフスタンドで顧客が給油ノズルのラッチを固定した状態で自己車両にガソリンの給油を行っていたが、満油時にオートストップ機能が作動すると同時に給油ホース内の圧力が上昇したために、安全継ぎ手が離脱した
		b その他	
	4.3 その他	a 機器そのものには故障はなかったが、電源、燃料の供給がなかったために正言の動作が保てず	規 配線の断線により、電気の供給が止まったためにフロート機能が停止
		b その他	

第I層	第Ⅱ層	第Ⅲ層	
5 施工不良	5.1 施工	a ボルトの締め付けの問題(締め付け不良、過度の締め付け等)	・ボルト締付け状態が不均一であったため振動が発生 ・工具を使用して締め付けを行った際、過度の力が加わり、破断の原因となっ た
		b 工事時の措置不良	配管サポート部と配管保温材の外装板の隙間を埋めるため、塗布を行っていたシール材(発火点450℃)が、一部施工不良により配管サポート部と保温材の隙間に入り込み、配管温度の上昇(566℃)により白煙発生
	_	c 溶接不良	底板当て板溶接部の内存欠陥が液面変動により、底板へ繰り返し応力が発生 することで表面に貫通
	_	d 取り付け不良	・燃料タンクの液面計として使用していたチューブの取り付けが不十分で脱落 ・配管施工時に、フランジにより配管が適正に固定されなかった(無理に配管を 固定した)ため、配管に無理な力(応力)が加わりつづけたため破損
	_	e 施工内容の間違い	配管ミス、配線ミス等
	_	f その他	
	5.2 設置	a 設置位置の問題	フレキシブル管継手が配管ピット内のL型支持金物の上に乗った状態で設置されたため配管内の圧力変動により可動、支持金物と擦れた結果破損
		b 基礎に確実に固定せず	基礎と地盤面に隙間がある
	L	c その他	
	5.3 施工時の損傷	a 施工時に設備等を損傷したのに気付かず使用	地下タンク埋設時に損傷した部分より腐食が拡大
		b 施工時に周囲の設備等を損傷したのに気付かず使用	配管埋設時に、重機で近くに埋まっていた配管を損傷。その部分から腐食が 拡大
	L	c その他	

第I層	第Ⅱ層		第Ⅲ層	
6 破損	6.1 自然現象	a	凍結	バルブ内に溜った水が気温低下により凍結し、弁箱に亀裂を生じさせた
		b	雪の重み	バルブ内に溜った水が気温低下により凍結し、弁箱に亀裂を生じさせた
		c	強風•台風	改築工事用の足場が台風による強風のため倒壊し,屋外ポンプ設備付近露出 送油配管のバイパス弁を直撃し継手部分を破損
		d	地盤沈下	地盤沈下により地下タンク貯蔵所の注油口地下埋設部分の配管の継ぎ手が破損
		е	その他	
	6.2 工事時	a	重機等の衝突	トラクターが重油管立ち上り部分に接触し破損
		b	工事資機材による損傷	工事時に工事用資機材により配管を破損したことに気付かず操業
		С	その他	
	6.3 点検時	a	点検時に資機材が接触	施設点検時に業者が資機材で鋼製タンクのビニル製ゴムホースを損傷
		b	点検時の処置の不備	非常用ディーゼル発電機設備の点検のため当該流量計の入口弁及び出口弁を閉操作し密閉状態となっていた。この状態で外気温度が上昇したため、流量計内の気体が膨張して内圧が上昇し、パッキンが破壊
		C	その他	
	6.4 定常運転時	a	車両等の接触	・除雪車が誤って配管を損傷・給油取扱所で車両が給油設備を破損
		b	物質の落下・ぶつかりによる破損	ブロック塀解体工事の破片が重油配管のフランジに当たりフランジの破損
		C	機器そのものが落下	給油ノズルがコンクリート床面に落下した衝撃で破損
		d	異常圧力上昇等	サービスタンク受入れパイプの元バルブが閉の状態でポンプが作動したため、 配管に高圧がかかり、地中埋設のパイプの腐食した部分が亀裂
		е	その他	
	6.5 材料	a	機器に使用している材料の不適による(設計不良、施工不良、腐食、疲労等を 伴わない)機器の破損	耐油性パッキンが必要な部分に耐油性パッキンを使用しなかったことによる劣化
		b	その他	

7、 東本操作	第1層	第Ⅱ層	第Ⅲ層	
□ 前方(後方)不注意 □ 前方(後方)不注意 □ 本述・中部語 □ 水性・中部語 □ 水性・中語語 □ 水性・中語語 □ 上停止進反 □ 路根の運転による衝突 □ 上停止進反 □ 路間の変を管理不発を □ 大の他 □ 大の他 □ 本師の安全管理不発を □ 大の他 □ 本の他 □ 本の中の及うであり、一の表の関連によりを発きな。(どちらに不能があったが、対し、大のより、不変が、力が、大のようが、中の表の関連によりタイナが、メリップしたため、可能に実施をあっていた。 □ 本の他 □ 本の他 □ 本の他 □ 本の表が、一の表の表が、一の表の表が、できないであり、できないであり、できないであり、できないであり、ないが、中の表の表が、中の表の表が、中の表の表が、中の表の表が、中の表が、表が、表が、中の表が、表が、中の表が、表が、表が、中の表が、表が、表が、中の表が、表が、表が、表が、表が、表が、表が、表が、表が、表が、表が、表が、表が、表	7 交通事故	7.1 運転操作	a 急ハンドル	
d スピード超過による運転により、単独事故 20世別選転による選集により、単独事故 20世別選転による選集により、単独事故 20世別選転による衝突 - 旦停止選杖により衝突 5 一旦停止選杖により衝突 6 路質に寄りすぎ 6 路質に寄りすぎ 6 路質に寄りすぎ 7クセルとブレーキの魅み間違いによる事故 9 中ボップレーキの総が間違いによる事故 9 中ボップレーキの総が間違いによる事故 9 本語の後述助止措置を含っていた 1 その他 5 その他 5 その他 5 をの他 5 をの他 5 をの他 5 をの他 5 をの他 5 をのからたさいたとかが重要がある。			b ハンドル操作ミス	下り車線を走行中、ハンドルを取られガードレールに衝突
○ を戦り運転 屋報り運転による衝突 「一旦停止違反 一旦停止違反により衝突 路層に寄りすぎ、川に転落 路層に寄りすぎ、川に転落 」 その他運転操作ス アクセルとプレーキの利きが不完全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			c 前方(後方)不注意	運転手の前方不注意により、路側帯に停車していた移動タンク貯蔵所に追突
			d スピード超過	スピード超過による運転ミスにより、単独事故
8 路肩に寄りすぎ			e 居眠り運転	居眠り運転による衝突
A その他運転操作にス			f 一旦停止違反	一旦停止違反により衝突
「伊東時の安全管理不完全			g 路肩に寄りすぎ	路肩に寄りすぎ、川に転落
中和時の安主管律へ元主 ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた 第面連結によりタイヤがスリップしたため河原に転落 第面連結によりタイヤがスリップしたため河原に転落 ・車両の後退防止指置を怠っていた 第面連結によりタイヤがスリップしたため河原に転落 ・車両の後退防止指置を怠っていた 第面連結によりタイヤがスリップしたため河原に転落 ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置を怠っていた ・車両の後退防止措置が不明が ・車両の後退防止措置が不明が ・車両の後退防止措置が不出ない。			h その他運転操作ミス	アクセルとブレーキの踏み間違いによる事故
7.2 路上環境			i 停車時の安全管理不完全	・サイドブレーキの利きが不完全・車両の後退防止措置を怠っていた
2.3 その他 2.3 を参加タンク貯蔵所が交差点内における右折車との接触事故。(どちらに不備があるか不明) 2.3 を表に関する。			j その他	
7.3 その他		7.2 路上環境	a 凍結、水たまり等で路上が滑りやすい	路面凍結によりタイヤがスリップしたため河原に転落
A 文定が内におけるほか、			b その他	
A 文定点内における技術、例文 あるか不明) 国道を走行中の乗用車が運転操作を誤り、給油取扱所の設備に衝突 と 追突を受ける 後方よりトレーラーが追突 トラック荷台の危険物物品容器の転倒防止措置が不十分であったため、荷崩 れ ブレーキが利かず減速できなかったため、左折時に車両横転 ブレーキが利かず減速できなかったため、左折時に車両横転				
c 追突を受ける 後方よりトレーラーが追突 d 荷崩れ トラック荷台の危険物物品容器の転倒防止措置が不十分であったため、荷崩れ e 整備不良(ブレーキ故障・タイヤバースト) ブレーキが利かず減速できなかったため、左折時に車両横転		7.3 その他	a 交差点内における接触、衝突	移動タンク貯蔵所が交差点内における右折車との接触事故。(どちらに不備があるか不明)
d 荷崩れ			b 運転操作を誤った車両の侵入	国道を走行中の乗用車が運転操作を誤り、給油取扱所の設備に衝突
a 何別れ れ e 整備不良(ブレーキ故障・タイヤバースト) ブレーキが利かず減速できなかったため、左折時に車両横転			c 追突を受ける	後方よりトレーラーが追突
			d 荷崩れ	トラック荷台の危険物物品容器の転倒防止措置が不十分であったため、荷崩 れ
f その他			e 整備不良(ブレーキ故障・タイヤバースト)	ブレーキが利かず減速できなかったため、左折時に車両横転
			f その他	

