

平成21年中の自動車等火災の一覧表(平成24年1月11日現在)

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災24件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

※追加件数欄は、平成22年3月26日初回公表後における追加報告件数を示している。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考	
				死者の発生状況	追加件数
(独)BMW社	MINI	GH-RA16	2		※平成22年9月30日追加 2
スズキ株式会社	アドレスV125 (自動二輪車)	BC-CF46A	2		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0801/index.html">http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0801/index.html</a>
(独)オベル社	ヴィータ	E-XG160	1		1999年5月13日に製造事業者等が国土交通大臣に対して行ったリコールの届出により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall99/recall5-131_.htm">http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall99/recall5-131_.htm</a>
スズキ株式会社	Kei	TA-HN22S	1		
スズキ株式会社	エブリイ	EBD-DA64V	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2010/0225/index.html">http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2010/0225/index.html</a>
スズキ株式会社	エブリイ	V-DE51V	1		下記のサービスキャンペーンにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2006/0525b.htm">http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2006/0525b.htm</a>
ダイハツ工業株式会社	テリオス	GF-J131G	1		
ダイハツ工業株式会社	ミラ	GH-L700S	1		下記のサービスキャンペーンにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm">http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm</a>
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	GH-L900S	1		下記のサービスキャンペーンにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm">http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm</a>
ダイハツ工業株式会社	ロッキー	E-F300S	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h210910-1-f.htm">http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h210910-1-f.htm</a>
(独)ダイムラー社	ベンツ	GH-215374	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/list/2007/0726.html">http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/list/2007/0726.html</a>
東急車輛製造株式会社	トレーラー	TF36H2C3	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.tokyu-car.co.jp/news/recall2366.html">http://www.tokyu-car.co.jp/news/recall2366.html</a>
トヨタ自動車株式会社	ハリアー	GF-MCU15W	1		※平成22年9月30日追加 下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://toyota.jp/recall/2006/1116.html">http://toyota.jp/recall/2006/1116.html</a> 1
日産自動車株式会社	アトラス	KC-APS71LN	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report1708.html">http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report1708.html</a>
日野自動車株式会社	デュトロ	KK-XZU307	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/recall/detail.php?id=13">http://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/recall/detail.php?id=13</a>

日野自動車株式会社	デュトロ	KK-XZU307M	1		※平成22年9月30日追加 下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/recall/detail.php?id=13">http://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/recall/detail.php?id=13</a>	1
富士重工業株式会社	スバル・レガシー	TA-BL5	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.fhi.co.jp/recall/data/05-02_14.html">http://www.fhi.co.jp/recall/data/05-02_14.html</a>	
マツダ株式会社	MPV	TA-LW3W	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.mazda.co.jp/service/recall/169/111/001327.html">http://www.mazda.co.jp/service/recall/169/111/001327.html</a>	
三菱自動車工業株式会社	eKワゴン	LA-H81W	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=11908">http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=11908</a>	
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	KK-FE70EB	1		下記のサービスキャンペーンにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/050228/SC050228.html">http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/050228/SC050228.html</a>	
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	BDG-FV50JX	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/090625/2344.html">http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/090625/2344.html</a>	
株式会社モリタ	消防ポンプ自動車	CD-1型	1		不具合のある車両について点検等を実施。	
合計			24			4