

平成21年中の電気用品火災の一覧表(平成24年1月11日現在)

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災108件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

※追加件数欄は、平成22年3月26日初回公表後における追加報告件数を示している。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	追加件数
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	6		※うち2件は平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html	2
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-574	3		※うち2件は平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	2
(韓)LG社	洗濯乾燥機	WD-E52WP	4		※うち1件は平成22年9月30日追加 2009年7月22日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/2009072203.html	1
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-506LDR	3		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm	
(韓)LG社	冷蔵庫	LR-B17NW	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/press-release/article/recall.jsp	
株式会社津田商事	ハイパワー風呂ポット	TSE-22-T(HI)	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tsudatrd.net/syakoku.html	
株式会社ハウステック	電気こんろ	HK-1102	3		※うち1件は平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html	1
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-A555	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm	
株式会社アイアン	電気ストーブ	IR-7991	1			
(米)アップル社	iPod nano	MA099J/A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/news/2008/aug/20ipodnano.html	
(米)アップル社	iPod nano	MA107J/A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/news/2008/aug/20ipodnano.html	
岩谷産業株式会社	加湿器	IMT-25SW	1			
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	
株式会社エスジーユー(輸入業者)	電気こたつ (中間スイッチ付コード)	NN8450(クレオ工業株式会社:こたつユニット)	1		2005年4月20日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20050420.html	

(韓)LG社	洗濯乾燥機	WD-E52SP	1		2009年7月22日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/2009072203.html	
(韓)LG社	冷蔵庫	LR-B09	1			
株式会社オーム電機	電気あんか	OH-60D	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/anaka.htm	
株式会社オーム電機	電気スタンド	OAL-27N	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/arm_light27/arm_light27.html	
オンキヨー株式会社	デスクトップパソコン (ディスプレイ)	MC-17K01	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.jp.onkyo.com/oshirase/081009.htm	
京セラミタ株式会社	コピー機	KM-1650	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.kyoceramita.co.jp/support/information/info_20091127.html	
株式会社サーキットデザイン	テレコントロールエンジンスターター	ES-89Light	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://es89.com/es/service/default.asp	
サンウエーブ工業株式会社	電気こんろ	SBE-101-100V	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sunwave.co.jp/info/11210/index.html	1
サンウエーブ工業株式会社	電気こんろ	SBE-101-200V	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sunwave.co.jp/info/11210/index.html	1
サンウエーブ工業株式会社	電気こんろ	SBE-2G	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sunwave.co.jp/info/11210/index.html	
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	FS-900T	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_2.pdf	
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	TSK-5328CT	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/TKJMain.jsp?id=2	1
株式会社サン自動車工業	ホットイナズマ	ECOBOS	1			
株式会社サン自動車工業	ホットイナズマ	TYPE-LR	1			
株式会社サン自動車工業	ホットイナズマ	TYPE-MR	1			
三洋電機株式会社	コーヒーメーカー	SAC-MST6	1			
三洋電機株式会社	洗濯乾燥機	AWD-A845Z	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/090918-01.html	
三洋電機株式会社	洗濯乾燥機	AWD-B860Z	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/090918-01.html	

三洋電機株式会社	扇風機	EF-6EN	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html	
三洋電機株式会社	扇風機	NF-30AK	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html	
三洋電機株式会社	電気ポンプ	P-EC600U2F	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/091218.html	
三洋電機株式会社	電気ポンプ	P-EC600U2S	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/091218.html	
三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-CH6	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080711.html	
三洋電機株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-90F	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html	
三洋電機株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-U45G	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html	1
株式会社シー・ネット(輸入事業者)	DVDプレイヤー	KJ-DVD7300	1			
株式会社ジェ・ネット	電気ストーブ	KSH-880	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.je-net.co.jp/notice1.html	
シャープ株式会社	洗濯機	ES-YA42	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/es42x.html	
シャープ株式会社	扇風機	PJ-305TG	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/safety/fan_info.html	
セイコースポーツライフ株式会社	シェーバー用充電器	RC01(製造記号:03)	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.seiko-sl.co.jp/news/021002_i.html	
セイコースポーツライフ株式会社	シェーバー用充電器	RC01(製造記号:01)	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.seiko-sl.co.jp/news/021002_i.html	
ソニー株式会社	ノートパソコン	VGN-T92S	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/hotnews/2006/11/001/index.html	
(韓)大宇電子社	電気ストーブ	SD-80G	1		平成15年2月28日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20030228_2.html	
ダイキン工業株式会社	エアコン	AR2206X	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA2871XV	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	
ダイキン工業株式会社	エアコン	RY250C	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html	
ダイキン工業株式会社	エアコン	RYJ280L	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html	

株式会社デンソー	電気ストーブ	10FC	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2008/081014-01.html	
株式会社東芝	洗濯乾燥機	EWD-D80A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/tha/about/press/090818.htm	
株式会社東芝	洗濯乾燥機	KWC-9B	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/tha/about/press/090818.htm	
株式会社東芝	洗濯乾燥機	TW-742EX	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/tha/about/press/080415.htm	
株式会社東芝	扇風機	W-30SH	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/tht/info/070907_j.htm	
株式会社東芝	テレビ	25J-S52	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/regza/osirase/20090810.htm	
株式会社東芝	電気こんろ	BHP-M46J	1			
株式会社東芝	冷蔵庫	GR-130SB	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/tha/info/090128.htm	
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-285LDR-D	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm	
東芝キャリア株式会社	エアコン	SIK-J500AX	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm	
東芝ライテック株式会社	電撃殺虫器	TEK-20212-GL17	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tlt.co.jp/tlt/kokuchi/toskiller/toskiller.htm	
東芝ライテック株式会社	白熱灯	IHP96000R	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tlt.co.jp/tlt/kokuchi/halogen_kigu/halogen_kigu.htm	
日本ディー・エル・エム株式会社	延長コード	MT-6	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.dlm.co.jp/tap.html	
日本電気株式会社	PCサーバExpress5800	N8100-1196Y	1		不具合のあるPCサーバの電源ユニットの交換を実施。	
日本電気株式会社	ノートパソコン	PC-LL7007D	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://121ware.com/navigate/support/lvl/	
日本電気株式会社	ノートパソコン	PC-VA10HDXBG	1		※平成22年9月30日追加	1
株式会社日本ビネガーボトラーズ	電気ストーブ	V-700SL	1		平成20年2月1日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/20080201b.html	
ハイアールジャパンセールス株式会社(輸入事業者)	洗濯機	JW-Z20A	1			
ハイアールジャパンセールス株式会社(輸入事業者)	洗濯機	JW-Z50B	1			

パナソニック株式会社	エアコン	CW-165DS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/aircon/index.htm	
パナソニック株式会社	テレビ	TH19-L55GR	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html	
パナソニック株式会社	テレビ	TH19-L6VR	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html	
パナソニック株式会社	テレビ	TH19-L9VR	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html	
パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-2251	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/cooking/index2.htm	1
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AC60	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm	
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AT80	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm	
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-P500	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm	
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1290	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info/	
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1500	1		※平成22年9月30日追加 下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.hitachi.co.jp/information/support_070720a/index.html	1
日立アプライアンス株式会社	電子レンジ	MRO-5400	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/mro2/index.html	
フカダック株式会社	座椅子ヒーター	FDG-90	1		1999年1月15日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/a_W_RECALL_215.html	
富士工業株式会社	電気こんろ	FH-31B	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html	
旧株式会社マルマン	電子レンジ	MD-668A	1			
旧株式会社マルマン	電子レンジ	MD-668B	1			
旧株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	MDS-113RE	1		平成20年6月24日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/press/20080718009/20080718009.html	
旧株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	MDS-113REB	1		平成20年6月24日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/press/20080718009/20080718009.html	
三菱電機株式会社	テレビ	28T-D301	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/ctv/index.html	

森田電工株式会社	加湿器	ML-550MF	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.moritadenko.co.jp/annonce/doc/a10011801.html	
株式会社山善	電気ストーブ	NC-WT900	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/japanese/news/060206carbon.html	
株式会社ユニティ(輸入業者)	パソコン用グラフィックカード	ASUS EN8600GT/HTDP/256M /A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.unitycorp.co.jp/company/news/2008_09_10/index.html	
合計			108			13