

平成21年中の燃焼機器火災の一覧表(平成24年1月11日現在)

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災24件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

※追加件数欄は、平成22年3月26日初回公表後における追加報告件数を示している。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	追加件数
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32K	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm	
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-201SA	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-305Y	2		※うち1件は平成23年2月16日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html	1
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302SAY	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html	
長州産業株式会社	石油給湯機	EX-403A	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.choshu.co.jp/modules/information/	1
長州産業株式会社	石油給湯機	PDX-403D	1		2005年1月24日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20050124.html	
株式会社長府製作所	石油給湯機	CK-8	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html	
株式会社長府製作所	石油風呂がま	BM-71K	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html	
TOTO株式会社	石油給湯機	RPE40KA	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm	
TOTO株式会社	石油給湯機	RPE40KASS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm	
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32KE	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm	
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH43*	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/kyutoki0809/index.htm	1
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-201A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-302Y	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-305YS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html	

株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-405F	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302Y	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405AYS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405SAY	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html	
株式会社ハーマンプロ	ガス給湯暖房機	44-881型	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2007/070727_1.html	
合計			24			3