

平成20年中の自動車等火災の一覧表

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災26件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考	
				死者の発生状況	
ダイハツ工業株式会社	アトレ	V-S130V	2		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h110409_1-f.htm
(独)ダイムラー社	ベンツ	GF-220175	2		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/list/2004/0427_2.html
いすゞ自動車株式会社	エルフ	KC-NPR71LR	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.isuzu.co.jp/recall/s084200.html
スズキ株式会社	ヴェクスター(自動二輪車)	CF42A	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0208b.htm
スズキ株式会社	キャリイ	GD-DA52T	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2006/0406a.htm
(米)ゼネラルモーターズ社	キャデラック	E-AK44K	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.gm-japan.co.jp/recalls/detail/2/9
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	DBA-L175S	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h200930-2-f.htm
(独)ダイムラー社	ベンツ	GH-215375	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/list/2007/0726.html
トヨタ自動車株式会社	マークII	TA-JZX110	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://toyota.jp/recall/2003/20030930_1.html
日産ディーゼル工業株式会社	トラック	KL-CD48ZWA	1		
日野自動車株式会社	セレガ	PKG-RU1ESAA	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/recall/detail.php?id=115
(独)フォルクスワーゲン社	カラベル	E-25MV	1		1998年8月27日に製造事業者等が国土交通大臣に対して行ったリコールの届出により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/recall.html (※車両型式「E-25MV」で検索)
富士重工業株式会社	スバル・レガシー	GF-BH5	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fhi.co.jp/recall/data/01-04-09_1.html
(瑞)ボルボ社	ボルボ850	E-8B5234W	1		2003年9月30日に製造事業者等が国土交通大臣に対して行ったリコールの届出により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall03/09/recall09-30-2.html
(瑞)ボルボ社	ボルボ850	E-8B5254W	1		2003年9月30日に製造事業者等が国土交通大臣に対して行ったリコールの届出により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall03/09/recall09-30-2.html

三菱自動車工業株式会社	シャリオ	GF-N94W	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=10740
三菱自動車工業株式会社	ミニカ	GF-H42A	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=11908
三菱自動車工業株式会社	ミニカ	GF-H47A	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=11908
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	KC-FG538B	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/020326/820.html
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	U-FE516BT	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/020326/820.html
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	BDG-FP54JDR	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/081211/2234.html
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	BKG-FP54JER	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/081211/2234.html
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	KL-FV50LHR	1		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	ファイター	KL-FK61FLZ	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/040922/1236.html
合計			26		