

## 平成20年中の電気用品火災の一覧表

### 製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災104件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考	
				死者の発生状況	
三洋電機株式会社	洗濯乾燥機	AWD-A845Z	4		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/081118-02.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/081118-02.html</a>
株式会社ハウステック	電気こんろ	HK-1102	4		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html">http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html</a>
パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-1102	4		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/cooking/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/cooking/index.htm</a>
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-574	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html">http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html</a>
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html">http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html</a>
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html">http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html</a>
三洋電機株式会社	扇風機	EF-6EB	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html</a>
ダイキン工業株式会社	エアコン	RYJ280K	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041018_p/index.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041018_p/index.html</a>
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-406LDR	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm">http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm</a>
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1250	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info2/">http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info2/</a>
株式会社日立製作所	テレビ	W28-GF3-1	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://av.hitachi.co.jp/w28-gf/">http://av.hitachi.co.jp/w28-gf/</a>
富士工業株式会社	電気こんろ	FH-31B	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html">http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html</a>
旧株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	MDS-218RE	2		2008年6月24日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.meti.go.jp/press/20080718009/20080718009.html">http://www.meti.go.jp/press/20080718009/20080718009.html</a>
三菱電機株式会社	テレビ	28T-D301	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/ctv/index.html">http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/ctv/index.html</a>
株式会社アイアン	電気ストーブ	IR-4650	1		2004年2月10日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20040210_1.html">http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20040210_1.html</a>
株式会社アルバジヤパン	電気ストーブ	HH-A11	1		2006年12月13日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/20061213b.html">http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/20061213b.html</a>

イーワテック販売株式会社	換気扇	G-101	1		
株式会社泉精器製作所	布団乾燥機	FK-650	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.izumi-products.co.jp/info/fk_650/">http://www.izumi-products.co.jp/info/fk_650/</a>
岩谷産業株式会社	電気ストーブ	ICH-ESW3	1		
NECライティング株式会社	蛍光灯	8LZ254W-MX	1		
(韓)LG社	冷蔵庫	LR-A17PS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.lg.com/jp/press-release/article/recall.jsp">http://www.lg.com/jp/press-release/article/recall.jsp</a>
(韓)LG社	冷蔵庫	LR-B17NW	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.lg.com/jp/press-release/article/recall.jsp">http://www.lg.com/jp/press-release/article/recall.jsp</a>
株式会社エルモ社	書画カメラ	EV-401AF	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.elmo.co.jp/info/presen.html">http://www.elmo.co.jp/info/presen.html</a>
株式会社オーム電機	電気スタンド	OAL-27N	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/arm_light27/arm_light27.html">http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/arm_light27/arm_light27.html</a>
株式会社キューヘン	電気温水器	SM837DB-C178	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.kyuhen.jp/pr/backnumber/bn2008_0425/">http://www.kyuhen.jp/pr/backnumber/bn2008_0425/</a>
京セラ株式会社	携帯電話用電池パック	42KYUAA	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.au.kddi.com/news/information/au_info_20080328.html">http://www.au.kddi.com/news/information/au_info_20080328.html</a>
グラフィカ株式会社(輸入業者)	スモークマシン	HP-1	1		同型製品については、製造事業者等が改修を実施している。
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0105	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html">http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html</a>
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	FS-900T	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_2.pdf">http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_2.pdf</a>
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	UHC-9T	1		
三洋電機株式会社	洗濯機	ASW-A70V	1		
三洋電機株式会社	扇風機	EF-6DN	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html</a>
三洋電機株式会社	扇風機	EF-6NZ	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html</a>
三洋電機株式会社	扇風機	EF-6YZ	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html</a>
三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-CH6(A)	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080711.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080711.html</a>

三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-T6(G)	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080711.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080711.html</a>
三洋電機株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-S48FG	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html</a>
シャープ株式会社	プロジェクター	XV-101T	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.sharp.co.jp/support/announce/xv101t.html">http://www.sharp.co.jp/support/announce/xv101t.html</a>
(中)新技電子社	空気清浄機	XJ-200	1		
セイコークロック株式会社	時計	DP690T	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.seiko-clock.co.jp/news/topics/200810/index.html">http://www.seiko-clock.co.jp/news/topics/200810/index.html</a>
セイコースポーツライフ株式会社	シェーバー用充電器	RC01【製造記号:03】	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.seiko-sl.co.jp/news/021002_i.html">http://www.seiko-sl.co.jp/news/021002_i.html</a>
ソニー株式会社	テレビ	KV-25ST12	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/KV/index.html">http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/KV/index.html</a>
(瑞)ソリス社	コーヒーマーカー	MT100	1		同型製品については、製造事業者等が改修を実施している。
(韓)大宇電子社	電気ストーブ	SD-80G	1		2003年2月28日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20030228_2.html">http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20030228_2.html</a>
旧株式会社大旺インターナショナルジャパン	電気ストーブ	KHS-201	1		
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA224X	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090203/index.html?ID=daikintop">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090203/index.html?ID=daikintop</a>
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA227EX	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html</a>
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA257EX	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html</a>
タニコー株式会社	消毒保管庫	TEH-S-10	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.tanico.co.jp/support/users/2008/0701/index.html">http://www.tanico.co.jp/support/users/2008/0701/index.html</a>
株式会社デンソー	電気ストーブ	12FD	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2008/081014-01.html">http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2008/081014-01.html</a>
株式会社東芝	洗濯機	AW-B80VP	1		
株式会社東芝	扇風機	H-30AW	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba.co.jp/tht/info/070907_j.htm">http://www.toshiba.co.jp/tht/info/070907_j.htm</a>
株式会社東芝	テレビ	28J-Z52	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba.co.jp/regza/osirase/20010424.htm">http://www.toshiba.co.jp/regza/osirase/20010424.htm</a>
株式会社東芝	テレビ	29B-S66	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba.co.jp/regza/osirase/20040119.htm">http://www.toshiba.co.jp/regza/osirase/20040119.htm</a>

株式会社ナカトミ	エアーコンプレッサー	CP-1460	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.nakatomi-sangyo.com/maintenance/owabi.gif">http://www.nakatomi-sangyo.com/maintenance/owabi.gif</a>
ニチワ電機株式会社	電気フライヤー	SEFD-18	1		同型製品については、製造事業者等が点検を実施している。
日本電気株式会社	ノートパソコン	PC-LL7107D1K	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://121ware.com/navigate/support/lvl/">http://121ware.com/navigate/support/lvl/</a>
パナソニック株式会社	アイロン	NI-CL602	1		
パナソニック株式会社	エアコン	CW-C18AS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/aircon/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/aircon/index.htm</a>
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-A555	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm</a>
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AC60	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm</a>
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AT80	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm</a>
パナソニック電工株式会社	電気こんろ	GG7874	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic-denko.co.jp/corp/oshirase/ch/index.html">http://panasonic-denko.co.jp/corp/oshirase/ch/index.html</a>
パナソニック電工株式会社	パネルヒーター	DR2456	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/desk_heater/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/desk_heater/index.htm</a>
日立アプライアンス株式会社	エアコン	RPK-J63K1	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.hitachi-ap.co.jp/information/detail.html">http://www.hitachi-ap.co.jp/information/detail.html</a>
日立アプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	NW-D8AX	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://kadenfan.hitachi.co.jp/nw-db/index.html">http://kadenfan.hitachi.co.jp/nw-db/index.html</a>
日立化成工業株式会社	電気こんろ	KM-903S	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html">http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html</a>
(米)ヒューレット・パッカード社	ノートパソコン	HP Compaq Business Notebook nx9005	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://h50222.www5.hp.com/support/470062-099/experts/69215.html">http://h50222.www5.hp.com/support/470062-099/experts/69215.html</a>
フカダック株式会社	電気ストーブ	FH-911	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.fukadac.co.jp/09fukadac0714001004.pdf">http://www.fukadac.co.jp/09fukadac0714001004.pdf</a>
富士工業株式会社	電気こんろ	FH-621	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k02.html">http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k02.html</a>
株式会社富士通ゼネラル	冷蔵庫	ER-F43MA-G	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/ref0807/index.html">http://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/ref0807/index.html</a>
株式会社富士通ゼネラル	冷蔵庫	ER-F43MB-H	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/ref0807/index.html">http://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/ref0807/index.html</a>
プラスビジョン株式会社	電子黒板	KISS-50N	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.plus-vision.com/jp/news/news2008/cb_recall.html">http://www.plus-vision.com/jp/news/news2008/cb_recall.html</a>

旧株式会社マルマン	電子レンジ	MD-668B	1		
旧株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	MDS-233RE-2W	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.manpin.co.jp/images/chuui081224.pdf">http://www.manpin.co.jp/images/chuui081224.pdf</a>
株式会社ミサワ商会	岩盤浴用ベッド	SBCFR2-07-20	1		同型製品については、製造事業者等が自主回収済みである。
三菱電機株式会社	エアコン	PLHY-32LKD-A2	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/package/index2_b.html">http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/package/index2_b.html</a>
三菱電機株式会社	電気こんろ	CR-1201A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/cookingheater/index.html">http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/cookingheater/index.html</a>
株式会社山善	電気ストーブ	CBH-D900	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.yamazen.co.jp/files/31.pdf">http://www.yamazen.co.jp/files/31.pdf</a>
株式会社山善	電気ストーブ	CBHI-D900	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.yamazen.co.jp/files/31.pdf">http://www.yamazen.co.jp/files/31.pdf</a>
株式会社山善	電気ミニマット	YMM-605	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.yamazen.co.jp/files/60.pdf">http://www.yamazen.co.jp/files/60.pdf</a>
ユアサプライムス株式会社	電気ストーブ	YA-900FCR	1		
株式会社ユニ・ロッド	電気ストーブ	YH-6000(B)	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.unirood.co.jp/wp/archives/28">http://www.unirood.co.jp/wp/archives/28</a>
ワゴジャパン株式会社	差込みコネクタ	WGX-8	1		同型製品については、製造事業者等が専門紙にて注意喚起を実施している。
合計			104		