

平成20年中の燃焼機器火災の一覧表

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災39件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11	3		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-201SA	3		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302SAY	3		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
長州産業株式会社	石油給湯機	DX-403D	2		2005年1月24日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20050124.html
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11S	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32K	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH40K	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-161SA	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302Y	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
光陽産業株式会社	継手付き屋内ゴム管(LPガス用)	ガスコードSL自在型	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.koyosangyo.co.jp/mono/gas-c.html
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-097UET	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 (株式会社オカキン製風呂がま「OK-せみそと釜」に組み込まれたもの) 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20081211220036.pdf
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-OK270UET	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20081211220036.pdf
株式会社長府製作所	石油風呂がま	BM-73K	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html
TOTO株式会社	石油給湯機	RPE33KS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/kyutoki0809/index.htm
日本ゼネラル・アプライアンス株式会社(輸入業者)	ガス衣類乾燥機	DSXH43GA	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.jgap.co.jp/20041215.html

株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-161A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-162	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-302Y	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-305Y	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-405FF	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-405YS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405AY	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405SAYS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
パナソニック株式会社	石油ストーブ	OH-J33R	1		
株式会社フジマック	ガスフライヤー	FGF149AL	1		同型製品については、製造事業者等が改修を実施している。
(米) ホワイト・ウエスティングハウス社	ガス衣類乾燥機	FDG546RES	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tsunashimashoji.co.jp/topics/view/29
リンナイ株式会社	ガスこんろ	RBR-310CD	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.rinnai.co.jp/releases/1997/releases970212.pdf
合計			39		

平成20年中の電気用品火災の一覧表

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災104件を以下に示している（該当件数、製造事業者等名50音順）。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
三洋電機株式会社	洗濯乾燥機	AWD-A845Z	4		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/081118-02.html
株式会社ハウステック	電気こんろ	HK-1102	4		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html
パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-1102	4		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/cooking/index.htm
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-574	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html
三洋電機株式会社	扇風機	EF-6EB	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html
ダイキン工業株式会社	エアコン	RYJ280K	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041018_p/index.html
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-406LDR	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1250	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info2/
株式会社日立製作所	テレビ	W28-GF3-1	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://av.hitachi.co.jp/w28-gf/
富士工業株式会社	電気こんろ	FH-31B	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html
旧株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	MDS-218RE	2		2008年6月24日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/press/20080718009/20080718009.html
三菱電機株式会社	テレビ	28T-D301	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/ctv/index.html
株式会社アイアン	電気ストーブ	IR-4650	1		2004年2月10日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20040210_1.html
株式会社アルバジャパン	電気ストーブ	HH-A11	1		2006年12月13日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/20061213b.html

イーワテック販売株式会社	換気扇	G-101	1		
株式会社泉精器製作所	布団乾燥機	FK-650	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.izumi-products.co.jp/info/fk_650/
岩谷産業株式会社	電気ストーブ	ICH-ESW3	1		
NECライティング株式会社	蛍光灯	8LZ254W-MX	1		
(韓)LG社	冷蔵庫	LR-A17PS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/press-release/article/recall.jsp
(韓)LG社	冷蔵庫	LR-B17NW	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/press-release/article/recall.jsp
株式会社エルモ社	書画カメラ	EV-401AF	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.elmo.co.jp/info/presen.html
株式会社オーム電機	電気スタンド	OAL-27N	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/arm_light27/arm_light27.html
株式会社キューヘン	電気温水器	SM837DB-C178	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.kyuhen.jp/pr/backnumber/bn2008_0425/
京セラ株式会社	携帯電話用電池パック	42KYUAA	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.au.kddi.com/news/information/au_info_20080328.html
グラフィカ株式会社(輸入業者)	スモークマシン	HP-1	1		同型製品については、製造事業者等が改修を実施している。
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0105	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	FS-900T	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_2.pdf
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	UHC-9T	1		
三洋電機株式会社	洗濯機	ASW-A70V	1		
三洋電機株式会社	扇風機	EF-6DN	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html
三洋電機株式会社	扇風機	EF-6NZ	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html
三洋電機株式会社	扇風機	EF-6YZ	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html
三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-CH6(A)	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080711.html

三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-T6(G)	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080711.html
三洋電機株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-S48FG	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html
シャープ株式会社	プロジェクター	XV-101T	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/xv101t.html
(中)新技電子社	空気清浄機	XJ-200	1		
セイコークロック株式会社	時計	DP690T	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.seiko-clock.co.jp/news/topics/200810/index.html
セイコースポーツライフ株式会社	シェーバー用充電器	RC01【製造記号:03】	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.seiko-sl.co.jp/news/021002_i.html
ソニー株式会社	テレビ	KV-25ST12	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/KV/index.html
(瑞)ソリス社	コーヒーマーカー	MT100	1		同型製品については、製造事業者等が改修を実施している。
(韓)大宇電子社	電気ストーブ	SD-80G	1		2003年2月28日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20030228_2.html
旧株式会社大旺インターナショナルジャパン	電気ストーブ	KHS-201	1		
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA224X	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090203/index.html?ID=daikintop
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA227EX	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA257EX	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html
タニコー株式会社	消毒保管庫	TEH-S-10	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tanico.co.jp/support/users/2008/0701/index.html
株式会社デンソー	電気ストーブ	12FD	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2008/081014-01.html
株式会社東芝	洗濯機	AW-B80VP	1		
株式会社東芝	扇風機	H-30AW	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/tht/info/070907_j.htm
株式会社東芝	テレビ	28J-Z52	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/regza/osirase/20010424.htm
株式会社東芝	テレビ	29B-S66	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/regza/osirase/20040119.htm

株式会社ナカトミ	エアーコンプレッサー	CP-1460	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.nakatomi-sangyo.com/maintenance/owabi.gif
ニチワ電機株式会社	電気フライヤー	SEFD-18	1		同型製品については、製造事業者等が点検を実施している。
日本電気株式会社	ノートパソコン	PC-LL7107D1K	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://121ware.com/navigate/support/lvl/
パナソニック株式会社	アイロン	NI-CL602	1		
パナソニック株式会社	エアコン	CW-C18AS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/aircon/index.htm
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-A555	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AC60	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AT80	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm
パナソニック電工株式会社	電気こんろ	GG7874	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic-denko.co.jp/corp/oshirase/ch/index.html
パナソニック電工株式会社	パネルヒーター	DR2456	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/desk_heater/index.htm
日立アプライアンス株式会社	エアコン	RPK-J63K1	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.hitachi-ap.co.jp/information/detail.html
日立アプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	NW-D8AX	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/nw-db/index.html
日立化成工業株式会社	電気こんろ	KM-903S	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html
(米)ヒューレット・パッカード社	ノートパソコン	HP Compaq Business Notebook nx9005	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://h50222.www5.hp.com/support/470062-099/experts/69215.html
フカダック株式会社	電気ストーブ	FH-911	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fukadac.co.jp/09fukadac0714001004.pdf
富士工業株式会社	電気こんろ	FH-621	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k02.html
株式会社富士通ゼネラル	冷蔵庫	ER-F43MA-G	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/ref0807/index.html
株式会社富士通ゼネラル	冷蔵庫	ER-F43MB-H	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/ref0807/index.html
プラスビジョン株式会社	電子黒板	KISS-50N	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.plus-vision.com/jp/news/news2008/cb_recall.html

旧株式会社マルマン	電子レンジ	MD-668B	1		
旧株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	MDS-233RE-2W	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.manpin.co.jp/images/chuui081224.pdf
株式会社ミサワ商会	岩盤浴用ベッド	SBCFR2-07-20	1		同型製品については、製造事業者等が自主回収済みである。
三菱電機株式会社	エアコン	PLHY-32LKD-A2	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/package/index2_b.html
三菱電機株式会社	電気こんろ	CR-1201A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/cookingheater/index.html
株式会社山善	電気ストーブ	CBH-D900	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/files/31.pdf
株式会社山善	電気ストーブ	CBHI-D900	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/files/31.pdf
株式会社山善	電気ミニマット	YMM-605	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/files/60.pdf
ユアサプライムス株式会社	電気ストーブ	YA-900FCR	1		
株式会社ユニ・ロッド	電気ストーブ	YH-6000(B)	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.unirood.co.jp/wp/archives/28
ワゴジャパン株式会社	差込みコネクタ	WGX-8	1		同型製品については、製造事業者等が専門紙にて注意喚起を実施している。
合計			104		

平成20年中の自動車等火災の一覧表

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災26件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
ダイハツ工業株式会社	アトレ	V-S130V	2		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h110409_1-f.htm
(独)ダイムラー社	ベンツ	GF-220175	2		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/list/2004/0427_2.html
いすゞ自動車株式会社	エルフ	KC-NPR71LR	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.isuzu.co.jp/recall/s084200.html
スズキ株式会社	ヴェクスター(自動二輪車)	CF42A	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0208b.htm
スズキ株式会社	キャリイ	GD-DA52T	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2006/0406a.htm
(米)ゼネラルモーターズ社	キャデラック	E-AK44K	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.gm-japan.co.jp/recalls/detail/2/9
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	DBA-L175S	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h200930-2-f.htm
(独)ダイムラー社	ベンツ	GH-215375	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/list/2007/0726.html
トヨタ自動車株式会社	マークII	TA-JZX110	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://toyota.jp/recall/2003/20030930_1.html
日産ディーゼル工業株式会社	トラック	KL-CD48ZWA	1		
日野自動車株式会社	セレガ	PKG-RU1ESAA	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/recall/detail.php?id=115
(独)フォルクスワーゲン社	カラベル	E-25MV	1		1998年8月27日に製造事業者等が国土交通大臣に対して行ったリコールの届出により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/recall.html (※車両型式「E-25MV」で検索)
富士重工業株式会社	スバル・レガシー	GF-BH5	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fhi.co.jp/recall/data/01-04-09_1.html
(瑞)ボルボ社	ボルボ850	E-8B5234W	1		2003年9月30日に製造事業者等が国土交通大臣に対して行ったリコールの届出により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall03/09/recall09-30-2.html
(瑞)ボルボ社	ボルボ850	E-8B5254W	1		2003年9月30日に製造事業者等が国土交通大臣に対して行ったリコールの届出により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall03/09/recall09-30-2.html

三菱自動車工業株式会社	シャリオ	GF-N94W	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=10740
三菱自動車工業株式会社	ミニカ	GF-H42A	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=11908
三菱自動車工業株式会社	ミニカ	GF-H47A	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=11908
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	KC-FG538B	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/020326/820.html
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	U-FE516BT	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/020326/820.html
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	BDG-FP54JDR	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/081211/2234.html
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	BKG-FP54JER	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/081211/2234.html
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	KL-FV50LHR	1		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	ファイター	KL-FK61FLZ	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/040922/1236.html
合計			26		