

平成21年中の燃焼機器火災の一覧表(平成24年1月11日現在)

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災24件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

※追加件数欄は、平成22年3月26日初回公表後における追加報告件数を示している。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	追加件数
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32K	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm">http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm</a>	
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-201SA	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html">http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html</a>	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-305Y	2		※うち1件は平成23年2月16日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html">http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html</a>	1
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302SAY	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html">http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html</a>	
長州産業株式会社	石油給湯機	EX-403A	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.choshu.co.jp/modules/information/">http://www.choshu.co.jp/modules/information/</a>	1
長州産業株式会社	石油給湯機	PDX-403D	1		2005年1月24日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20050124.html">http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20050124.html</a>	
株式会社長府製作所	石油給湯機	CK-8	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html">http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html</a>	
株式会社長府製作所	石油風呂がま	BM-71K	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html">http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html</a>	
TOTO株式会社	石油給湯機	RPE40KA	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm">http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm</a>	
TOTO株式会社	石油給湯機	RPE40KASS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm">http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm</a>	
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32KE	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm">http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm</a>	
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH43*	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toto.co.jp/News/kyutoki0809/index.htm">http://www.toto.co.jp/News/kyutoki0809/index.htm</a>	1
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-201A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html">http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html</a>	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-302Y	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html">http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html</a>	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-305YS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html">http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html</a>	

株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-405F	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html">http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html</a>	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302Y	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html">http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html</a>	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405AYS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html">http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html</a>	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405SAY	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html">http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html</a>	
株式会社ハーマンプロ	ガス給湯暖房機	44-881型	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2007/070727_1.html">http://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2007/070727_1.html</a>	
合計			24			3

## 平成21年中の電気用品火災の一覧表(平成24年1月11日現在)

### 製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災108件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

※追加件数欄は、平成22年3月26日初回公表後における追加報告件数を示している。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		
				死者の発生状況	追加件数	
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	6		※うち2件は平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html">http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html</a>	2
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-574	3		※うち2件は平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html">http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html</a>	2
(韓)LG社	洗濯乾燥機	WD-E52WP	4		※うち1件は平成22年9月30日追加 2009年7月22日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/2009072203.html">http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/2009072203.html</a>	1
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-506LDR	3		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm">http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm</a>	
(韓)LG社	冷蔵庫	LR-B17NW	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.lg.com/jp/press-release/article/recall.jsp">http://www.lg.com/jp/press-release/article/recall.jsp</a>	
株式会社津田商事	ハイパワー風呂ポット	TSE-22-T(HI)	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.tsudatrd.net/syakoku.html">http://www.tsudatrd.net/syakoku.html</a>	
株式会社ハウステック	電気こんろ	HK-1102	3		※うち1件は平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html">http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html</a>	1
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-A555	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm</a>	
株式会社アイアン	電気ストーブ	IR-7991	1			
(米)アップル社	iPod nano	MA099J/A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.apple.com/jp/news/2008/aug/20ipodnano.html">http://www.apple.com/jp/news/2008/aug/20ipodnano.html</a>	
(米)アップル社	iPod nano	MA107J/A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.apple.com/jp/news/2008/aug/20ipodnano.html">http://www.apple.com/jp/news/2008/aug/20ipodnano.html</a>	
岩谷産業株式会社	加湿器	IMT-25SW	1			
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html">http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html</a>	
株式会社エスジーユー(輸入業者)	電気こたつ (中間スイッチ付コード)	NN8450(クレオ工業株式会社:こたつユニット)	1		2005年4月20日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20050420.html">http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20050420.html</a>	

(韓)LG社	洗濯乾燥機	WD-E52SP	1		2009年7月22日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/2009072203.html">http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/2009072203.html</a>	
(韓)LG社	冷蔵庫	LR-B09	1			
株式会社オーム電機	電気あんか	OH-60D	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/anaka.htm">http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/anaka.htm</a>	
株式会社オーム電機	電気スタンド	OAL-27N	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/arm_light27/arm_light27.html">http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/arm_light27/arm_light27.html</a>	
オンキヨー株式会社	デスクトップパソコン (ディスプレイ)	MC-17K01	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.jp.onkyo.com/oshirase/081009.htm">http://www.jp.onkyo.com/oshirase/081009.htm</a>	
京セラミタ株式会社	コピー機	KM-1650	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.kyoceramita.co.jp/support/information/info_20091127.html">http://www.kyoceramita.co.jp/support/information/info_20091127.html</a>	
株式会社サーキットデザイン	テレコントロールエンジンスターター	ES-89Light	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://es89.com/es/service/default.asp">http://es89.com/es/service/default.asp</a>	
サンウエーブ工業株式会社	電気こんろ	SBE-101-100V	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.sunwave.co.jp/info/11210/index.html">http://www.sunwave.co.jp/info/11210/index.html</a>	1
サンウエーブ工業株式会社	電気こんろ	SBE-101-200V	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.sunwave.co.jp/info/11210/index.html">http://www.sunwave.co.jp/info/11210/index.html</a>	1
サンウエーブ工業株式会社	電気こんろ	SBE-2G	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.sunwave.co.jp/info/11210/index.html">http://www.sunwave.co.jp/info/11210/index.html</a>	
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	FS-900T	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_2.pdf">http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_2.pdf</a>	
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	TSK-5328CT	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/TKJMain.jsp?id=2">http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/TKJMain.jsp?id=2</a>	1
株式会社サン自動車工業	ホットイナズマ	ECOBOS	1			
株式会社サン自動車工業	ホットイナズマ	TYPE-LR	1			
株式会社サン自動車工業	ホットイナズマ	TYPE-MR	1			
三洋電機株式会社	コーヒーメーカー	SAC-MST6	1			
三洋電機株式会社	洗濯乾燥機	AWD-A845Z	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/090918-01.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/090918-01.html</a>	
三洋電機株式会社	洗濯乾燥機	AWD-B860Z	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/090918-01.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/090918-01.html</a>	

三洋電機株式会社	扇風機	EF-6EN	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html</a>	
三洋電機株式会社	扇風機	NF-30AK	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080430.html</a>	
三洋電機株式会社	電気ポンプ	P-EC600U2F	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/091218.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/091218.html</a>	
三洋電機株式会社	電気ポンプ	P-EC600U2S	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/091218.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/091218.html</a>	
三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-CH6	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080711.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080711.html</a>	
三洋電機株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-90F	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html</a>	
三洋電機株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-U45G	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html</a>	1
株式会社シー・ネット(輸入事業者)	DVDプレイヤー	KJ-DVD7300	1			
株式会社ジェ・ネット	電気ストーブ	KSH-880	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.je-net.co.jp/notice1.html">http://www.je-net.co.jp/notice1.html</a>	
シャープ株式会社	洗濯機	ES-YA42	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.sharp.co.jp/support/announce/es42x.html">http://www.sharp.co.jp/support/announce/es42x.html</a>	
シャープ株式会社	扇風機	PJ-305TG	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.sharp.co.jp/support/safety/fan_info.html">http://www.sharp.co.jp/support/safety/fan_info.html</a>	
セイコースポーツライフ株式会社	シェーバー用充電器	RC01(製造記号:03)	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.seiko-sl.co.jp/news/021002_i.html">http://www.seiko-sl.co.jp/news/021002_i.html</a>	
セイコースポーツライフ株式会社	シェーバー用充電器	RC01(製造記号:01)	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.seiko-sl.co.jp/news/021002_i.html">http://www.seiko-sl.co.jp/news/021002_i.html</a>	
ソニー株式会社	ノートパソコン	VGN-T92S	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://vcl.vaio.sony.co.jp/foru/hotnews/2006/11/001/index.html">http://vcl.vaio.sony.co.jp/foru/hotnews/2006/11/001/index.html</a>	
(韓)大宇電子社	電気ストーブ	SD-80G	1		平成15年2月28日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20030228_2.html">http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20030228_2.html</a>	
ダイキン工業株式会社	エアコン	AR2206X	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html</a>	
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA2871XV	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html</a>	
ダイキン工業株式会社	エアコン	RY250C	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html</a>	
ダイキン工業株式会社	エアコン	RYJ280L	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html</a>	

株式会社デンソー	電気ストーブ	10FC	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2008/081014-01.html">http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2008/081014-01.html</a>	
株式会社東芝	洗濯乾燥機	EWD-D80A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba.co.jp/tha/about/press/090818.htm">http://www.toshiba.co.jp/tha/about/press/090818.htm</a>	
株式会社東芝	洗濯乾燥機	KWC-9B	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba.co.jp/tha/about/press/090818.htm">http://www.toshiba.co.jp/tha/about/press/090818.htm</a>	
株式会社東芝	洗濯乾燥機	TW-742EX	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba.co.jp/tha/about/press/080415.htm">http://www.toshiba.co.jp/tha/about/press/080415.htm</a>	
株式会社東芝	扇風機	W-30SH	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba.co.jp/tht/info/070907_j.htm">http://www.toshiba.co.jp/tht/info/070907_j.htm</a>	
株式会社東芝	テレビ	25J-S52	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba.co.jp/regza/osirase/20090810.htm">http://www.toshiba.co.jp/regza/osirase/20090810.htm</a>	
株式会社東芝	電気こんろ	BHP-M46J	1			
株式会社東芝	冷蔵庫	GR-130SB	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba.co.jp/tha/info/090128.htm">http://www.toshiba.co.jp/tha/info/090128.htm</a>	
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-285LDR-D	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm">http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm</a>	
東芝キャリア株式会社	エアコン	SIK-J500AX	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm">http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm</a>	
東芝ライテック株式会社	電撃殺虫器	TEK-20212-GL17	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.tlt.co.jp/tlt/kokuchi/toskiller/toskiller.htm">http://www.tlt.co.jp/tlt/kokuchi/toskiller/toskiller.htm</a>	
東芝ライテック株式会社	白熱灯	IHP96000R	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.tlt.co.jp/tlt/kokuchi/halogen_kigu/halogen_kigu.htm">http://www.tlt.co.jp/tlt/kokuchi/halogen_kigu/halogen_kigu.htm</a>	
日本ディー・エル・エム株式会社	延長コード	MT-6	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.dlm.co.jp/tap.html">http://www.dlm.co.jp/tap.html</a>	
日本電気株式会社	PCサーバExpress5800	N8100-1196Y	1		不具合のあるPCサーバの電源ユニットの交換を実施。	
日本電気株式会社	ノートパソコン	PC-LL7007D	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://121ware.com/navigate/support/lvl/">http://121ware.com/navigate/support/lvl/</a>	
日本電気株式会社	ノートパソコン	PC-VA10HDXBG	1		<b>※平成22年9月30日追加</b>	1
株式会社日本ビネガーボトラーズ	電気ストーブ	V-700SL	1		平成20年2月1日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/20080201b.html">http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/20080201b.html</a>	
ハイアールジャパンセールス株式会社(輸入事業者)	洗濯機	JW-Z20A	1			
ハイアールジャパンセールス株式会社(輸入事業者)	洗濯機	JW-Z50B	1			

パナソニック株式会社	エアコン	CW-165DS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/aircon/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/aircon/index.htm</a>	
パナソニック株式会社	テレビ	TH19-L55GR	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html">http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html</a>	
パナソニック株式会社	テレビ	TH19-L6VR	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html">http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html</a>	
パナソニック株式会社	テレビ	TH19-L9VR	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html">http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html</a>	
パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-2251	1		※平成22年9月30日追加 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/cooking/index2.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/cooking/index2.htm</a>	1
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AC60	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm</a>	
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AT80	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm</a>	
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-P500	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm</a>	
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1290	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info/">http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info/</a>	
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1500	1		※平成22年9月30日追加 下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.hitachi.co.jp/information/support_070720a/index.html">http://www.hitachi.co.jp/information/support_070720a/index.html</a>	1
日立アプライアンス株式会社	電子レンジ	MRO-5400	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://kadenfan.hitachi.co.jp/mro2/index.html">http://kadenfan.hitachi.co.jp/mro2/index.html</a>	
フカダック株式会社	座椅子ヒーター	FDG-90	1		1999年1月15日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.kokusen.go.jp/recall/data/a_W_RECALL_215.html">http://www.kokusen.go.jp/recall/data/a_W_RECALL_215.html</a>	
富士工業株式会社	電気こんろ	FH-31B	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html">http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html</a>	
旧株式会社マルマン	電子レンジ	MD-668A	1			
旧株式会社マルマン	電子レンジ	MD-668B	1			
旧株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	MDS-113RE	1		平成20年6月24日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.meti.go.jp/press/20080718009/20080718009.html">http://www.meti.go.jp/press/20080718009/20080718009.html</a>	
旧株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	MDS-113REB	1		平成20年6月24日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.meti.go.jp/press/20080718009/20080718009.html">http://www.meti.go.jp/press/20080718009/20080718009.html</a>	
三菱電機株式会社	テレビ	28T-D301	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/ctv/index.html">http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/ctv/index.html</a>	

森田電工株式会社	加湿器	ML-550MF	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.moritadenko.co.jp/announce/doc/a10011801.html">http://www.moritadenko.co.jp/announce/doc/a10011801.html</a>	
株式会社山善	電気ストーブ	NC-WT900	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.yamazen.co.jp/japanese/news/060206carbon.html">http://www.yamazen.co.jp/japanese/news/060206carbon.html</a>	
株式会社ユニティ(輸入業者)	パソコン用グラフィックカード	ASUS EN8600GT/HTDP/256M /A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.unitycorp.co.jp/company/news/2008_09_10/index.html">http://www.unitycorp.co.jp/company/news/2008_09_10/index.html</a>	
合計			108			13

平成21年中の自動車等火災の一覧表(平成24年1月11日現在)

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災24件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

※追加件数欄は、平成22年3月26日初回公表後における追加報告件数を示している。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考	
				死者の発生状況	追加件数
(独)BMW社	MINI	GH-RA16	2		※平成22年9月30日追加 2
スズキ株式会社	アドレスV125 (自動二輪車)	BC-CF46A	2		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0801/index.html">http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0801/index.html</a>
(独)オベル社	ヴィータ	E-XG160	1		1999年5月13日に製造事業者等が国土交通大臣に対して行ったリコールの届出により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 <a href="http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall99/recall5-131_.htm">http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall99/recall5-131_.htm</a>
スズキ株式会社	Kei	TA-HN22S	1		
スズキ株式会社	エブリイ	EBD-DA64V	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2010/0225/index.html">http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2010/0225/index.html</a>
スズキ株式会社	エブリイ	V-DE51V	1		下記のサービスキャンペーンにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2006/0525b.htm">http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2006/0525b.htm</a>
ダイハツ工業株式会社	テリオス	GF-J131G	1		
ダイハツ工業株式会社	ミラ	GH-L700S	1		下記のサービスキャンペーンにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm">http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm</a>
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	GH-L900S	1		下記のサービスキャンペーンにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm">http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm</a>
ダイハツ工業株式会社	ロッキー	E-F300S	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h210910-1-f.htm">http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h210910-1-f.htm</a>
(独)ダイムラー社	ベンツ	GH-215374	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/list/2007/0726.html">http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/list/2007/0726.html</a>
東急車輛製造株式会社	トレーラー	TF36H2C3	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.tokyu-car.co.jp/news/recall2366.html">http://www.tokyu-car.co.jp/news/recall2366.html</a>
トヨタ自動車株式会社	ハリアー	GF-MCU15W	1		※平成22年9月30日追加 下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://toyota.jp/recall/2006/1116.html">http://toyota.jp/recall/2006/1116.html</a> 1
日産自動車株式会社	アトラス	KC-APS71LN	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report1708.html">http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report1708.html</a>
日野自動車株式会社	デュトロ	KK-XZU307	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/recall/detail.php?id=13">http://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/recall/detail.php?id=13</a>

日野自動車株式会社	デュトロ	KK-XZU307M	1		※平成22年9月30日追加 下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/recall/detail.php?id=13">http://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/recall/detail.php?id=13</a>	1
富士重工業株式会社	スバル・レガシー	TA-BL5	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.fhi.co.jp/recall/data/05-02_14.html">http://www.fhi.co.jp/recall/data/05-02_14.html</a>	
マツダ株式会社	MPV	TA-LW3W	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.mazda.co.jp/service/recall/169/111/001327.html">http://www.mazda.co.jp/service/recall/169/111/001327.html</a>	
三菱自動車工業株式会社	eKワゴン	LA-H81W	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=11908">http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=11908</a>	
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	KK-FE70EB	1		下記のサービスキャンペーンにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/050228/SC050228.html">http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/050228/SC050228.html</a>	
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	BDG-FV50JX	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 <a href="http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/090625/2344.html">http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/090625/2344.html</a>	
株式会社モリタ	消防ポンプ自動車	CD-1型	1		不具合のある車両について点検等を実施。	
合計			24			4