

関係道府県消防防災主管部長 殿

消防庁特殊災害室長

石油コンビナート等特別防災区域における防災訓練時の  
事故防止の徹底について（通知）

特定事業所における事故防止については、日頃から御尽力いただいているところですが、今般、大容量泡放射システム総合防災訓練（10月28日（月）実施、J X日鉱日石エネルギー（株）根岸製油所）において、大容量泡放射システムのメインポンプからホースが外れる事故が発生し、軽傷者1名の被害が生じました。

このような事象は重大な事故につながるおそれがあることから、同種事故の再発防止を図るため、貴職におかれましては、大容量泡放射システムを運用する特定事業者に対し、下記のとおり、訓練時等の安全管理の徹底について注意喚起を行っていただくようお願いします。また、貴道府県内の関係市町村に対してもこの旨情報の提供をお願いします。

なお、今般の事故については、現在原因の究明を行っており、判明次第情報提供することとしています。

記

- 1 ホース等の結合部の確実な接続の確認
- 2 訓練時等におけるホース等給水ライン周辺への立入りの制限
- 3 異常が起きた際のポンプの緊急停止の方法の確認

【問い合わせ先】

消防庁特殊災害室 古澤課長補佐、瀧下係長

電話 03-5253-7528（直通）、Fax 03-5253-7538