

## 糸魚川市駅北大火での消防団資器材等損傷状況

H29.1.10

資器材等	合計	能生	糸魚川	青海
50mmホース	134	36	43	55
65mmホース	102	45	57	
50mmリニアノズル	2		2	
50mm管鎗	5	1	3	1
65mmリニアノズル	2	2		
65mm管鎗	5		5	
トランシーバー	2		2	
ホースブリッジ	1			1
リニアノズル	1		1	
小型動力ポンプ 全損	1		1	
吸水管	2		2	
双口媒介	3		3	
ケブラー手袋	54	19	28	7
はばき付長靴	14	3	11	0
ヘルメット	1	1		
ヘルメット(白かたれ付きか不明)	3		3	
カッパ	33	7	25	1
長靴	87	45	37	5
防火服	12	9	1	2
防火帽(しころ付)	1		1	
背負子	2			2
カラーコーン				
スコップ	1		1	
とび口	19	4	8	7
ハンドライト	1			1
ホースバンド	9		6	3
ポンプ吸口キャップ	1		1	
異径媒介	3		3	
異径媒介65～50	4	3	1	
異径媒介65→50	1			1
吸管バンド	1		1	
吸水管ストレナー	2		2	
吸水管ちりよけ	2		2	
携行缶10リットル	7		5	2
中継媒介	2		1	1
枕木	5	2	2	1
マンホール開閉ハンドル	2		2	
地下式消火栓ハンドル	1		1	
小型動力ポンプ修理	19	7	10	2
積載車ポンプ架台修理	1		1	