

東広島山陽自動車道八本松トンネル内車両火災について（第4報）

消 防 庁

平成28年3月18日

10時00分現在

※下線分は前回からの変更箇所

1 発生日時等

発生時刻：平成28年3月17日（木）確認中

覚知時刻：平成28年3月17日（木）7時27分

鎮圧時刻：平成28年3月17日（木）9時05分

鎮火時刻：平成28年3月17日（木）9時50分

2 発生場所

広島県東広島市 山陽自動車 下り 八本松トンネル出口から100m付近

3 火災の概要

トンネル内にて車両9台の衝突事故が発生し、このうち5台の火災が発生したものの。

4 死傷者等

死者 2人

重症 1人

中等症 8人

軽症 62人

5 消防活動状況等

東広島市消防局 23台 75人

広島市消防局 11台 37人

呉市消防局 1台 3人

三原市消防本部 4台 11人

尾道市消防局 2台 6人

6 消防庁の対応

3月17日 8時50分 消防庁災害対策室設置（消防庁第1次応急体制）

3月17日 14時45分 消防庁災害対策室廃止

<連絡先>

消防庁特殊災害室

宮崎・富塚

Tel (03)5253-7528

内線 42731

Fax (03)5253-7538