

事 務 連 絡
平成 31 年 3 月 22 日

各都道府県消防防災主管課 } 御中
東京消防庁・各指定都市消防本部 }

消 防 庁 予 防 課

平成 30 年 1 月～9 月の製品火災に関する調査結果について

今般、平成 30 年 1 月～9 月の火災のうち、自動車等、電気用品及び燃焼機器の不具合により発生したと消防機関により判断された火災の調査結果を別添のとおり取りまとめましたので、送付いたします。

調査結果につきましては、消費者庁に情報提供するとともに、自動車等については国土交通省と、電気用品及び燃焼機器については経済産業省と連携を図り、製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。

なお、調査結果は当庁ホームページ(<https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/cause/34530.html>)に掲載しておりますので、引き続き製品に不具合があり出火危険のある製品の周知等、製品火災に関する注意喚起について御協力いただきますようお願いいたします。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知していただきますようお願いいたします。

消防庁予防課

担当：島村・柏原・上村

電 話 03-5253-7523

FAX 03-5253-7533

E-mail k.uemura@soumu.go.jp

平成30年1月～9月の製品火災に関する調査結果

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的として、平成30年1月～9月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち、12月31日までに消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等を取りまとめました。

(1) 調査結果概要

製品の不具合により発生したと判断された火災 80件（-30）
（カッコ内は前年同期値比、以下同じ）

【内訳 自動車等20件（+4）、電気用品54件（-36）、燃焼機器6件（+2）】

※ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれません。

単位：[件]

| | 自動車等 | 電気用品 | 燃焼機器 | 全 体 |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| 平成30年1月～9月に発生した製品火災（調査中を含む） | 306 | 350 | 56 | 712 |
| 製品の不具合により発生したと判断された火災 | 20 (+4) | 54 (-36) | 6 (+2) | 80 (-30) |
| 使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災 | 149 (+9) | 107 (-3) | 17 (-5) | 273 (+1) |
| 小計 | 169 (+13) | 161 (-39) | 23 (-3) | 353 (-29) |
| 調査中の火災 | 137 | 189 | 33 | 359 |

※ 調査中の製品火災にあつては、第一報後に事実関係が判明次第随時報告してください。（平成21年4月14日消防予第154号通知「3 報告時期」参照）

※ 消防機関により判断された火災で、製品の不具合により発生したと判断された自動車等、電気用品及び燃焼機器のそれぞれの結果は、資料1、資料2、資料3のとおりです。

(2) 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報

平成30年1月～9月に製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、件数が2以上の製品は次のとおりです。

（該当件数、製造事業者等名 50 音順）

| 製造事業者等 | 製品名 | 型式 | 件数 | 備考 | 下記期間における火災件数 |
|----------|-----------|-------------|----|------------------------|------------------------|
| | | | | | 平成29年 1～12月 (※1) |
| 岩谷産業株式会社 | ガストーチバーナー | CB-TC-CPR03 | 2 | 平成26年12月の社告により 交換対応 | 0 |

参考) 平成29年1月～12月に製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、件数が2以上あった製品は次のとおりです。

(該当件数、製造事業者等名 50 音順)

| 製造事業者等 | 製品名 | 型式 | 件数 | 備考 | 下記期間における火災件数 |
|------------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|------------------------|
| | | | | | 平成28年 1～12月 (※1) |
| ユアプライム株式会社 (輸入事業者) | カーボンヒーター | YA-C945SR | 5 | 平成28年3月19日の社告 により点検・修理対応 | 1 |
| ユアプライム株式会社 (輸入事業者) | カーボンヒーター | KYA-C915R | 4 | 平成28年3月19日の社告 により点検・修理対応 | 2 |
| 岩谷産業株式会社 | 電子レンジ | IM-575 | 3 | 平成15年9月2日の社告 により点検・修理対応 | 1 |
| シーパイエンス株式会社 (輸入事業者) | 電気掃除機 | NBV200 | 3 | 平成29年8月4日の社告に よりバッテリー回収・交換対応 | 0 |
| 燦坤日本電器株式会社 | 電気ストーブ | TSK-5328CT | 2 | 平成25年3月11日の社告 により自主回収を告知 | 0 |
| シーパイエンス株式会社 (輸入事業者) | 電気掃除機 | 5949688 | 2 | 平成29年8月4日の社告に よりバッテリー回収・交換対応 | 0 |
| TOTO株式会社 | 温水洗浄便座一体形便器 | TCF965 | 2 | 平成19年4月16日の社告 により点検・修理対応 | 0 |
| パナソニック株式会社 | 扇風機 | F-GA301 | 2 | 平成29年1月24日の社告 により交換対応 | 1 |
| パナソニック株式会社 | ノートパソコン用 バッテリーパック | CF-SX1 シリーズ | 2 | 平成26年11月13日の社告に よりバッテリーパック交換対応 | 0 |
| 日野自動車株式会社 | 日野プロフィア | QKG-FW1EXBG | 2 | 平成29年10月23日の社告 により部品交換 | 0 |
| 本田技研工業株式会社 | フィット | DBA-GK3 | 2 | 平成28年4月4日の社告 により部品交換 | 8 |
| 本田技研工業株式会社 | パモス | ABA-HM1 | 2 | 平成25年4月5日の社告 により部品交換 | 0 |
| 株式会社UPQ | スマートフォン | UPQ Phone A01X | 2 | 平成29年7月24日の社告に よりバッテリー交換・自主回収 | 0 |
| 株式会社ユピテル | ドライブレコーダー | DRY-FH200 | 2 | 平成29年9月4日の社告 により交換・自主回収対応 | 1 |

※1 平成28年1月～12月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。

(3) 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の被害状況

平成30年1月～9月に製品の不具合により発生したと判断された火災で、死者が発生しているものではありませんでした。

(4) その他

上記の社告情報については、消費者庁リコール情報サイトより閲覧できます。

【リコール情報サイトホームページ】 <http://www.recall.go.jp/>

平成30年1月～9月の自動車等火災の一覧表

資料1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災20件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

| 製造事業者等名 | 製品名 | 型式 | 該当件数 | 備考 | | 発生月 | 公表 |
|------------------|----------------|-------------|------|---------|--|-----|--------------|
| | | | | 死者の発生状況 | | | |
| アウディジャパン株式会社 | アウディA4 | DBA-8KCDN | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.audi.co.jp/content/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recall/2017/G2502.pdf | 2 | 1～3月中 調査分 |
| 三陽工業 | RV125i | LF12W | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sym-jp.com/source/recall/index.html | 9 | 1～9月中 調査分 |
| 株式会社スズキ | ヴェクスター | CF42A | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0208b.htm | 4 | 1～6月中 調査分 |
| ダイハツ工業株式会社 | ムーヴ | DBA-L175S | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99129.htm | 2 | 1～3月中 調査分 |
| 日産自動車株式会社 | アルメーラ | N17 HR10DET | 1 | 0 | | 9 | 1～9月中 調査分 |
| 日産自動車株式会社 | エルブランド | UA-E51 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sun-auto.co.jp/products/post-10.html | 2 | 1～3月中 調査分 |
| BMWJAPAN | BMW320i | ABA-VA20 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://bmw-japan.jp/after-service/recall_landing.html | 9 | 1～9月中 調査分 |
| 日野自動車株式会社 | プロフィア | KL-FR1KZHG | 1 | 0 | | 8 | 1～9月中 調査分 |
| 日野自動車株式会社 | プロフィア | QPG-FW1EXEG | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=347 | 5 | 1～6月中 調査分 |
| フェラーリ社 | フェラーリF430スパイダー | GH-F430S | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1215890.html | 6 | 1～6月中 調査分 |
| 本田技研工業株式会社 | N-BOX | DBA-JF1 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/160624.html | 4 | 1～6月中 調査分 |
| 本田技研工業株式会社 | NSX | NA1 | 1 | 0 | | 6 | 1～6月中 調査分 |
| 本田技研工業株式会社 | オデッセイ | ABA-RB1 | 1 | 0 | | 2 | 1～3月中 調査分 |
| 本田技研工業株式会社 | フィット | DBA-GK3 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html | 3 | 1～3月中 調査分 |
| マツダ株式会社 | タイタン | KC-WGFAK | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www2.mazda.co.jp/service/recall/ra/20021205111/ | 7 | 1～9月中 調査分 |
| マツダ株式会社 | マツダCX-3 | LDA-DK5FW | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www2.mazda.co.jp/service/recall/ra/20180703001/ | 9 | 1～9月中 調査分 |
| マツダ株式会社 | ロードスター | DBA-NDERC | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www2.mazda.co.jp/service/recall/ra/20180703001 | 7 | 1～9月中 調査分 |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | キャリアカー | QDG-FQ62F | 1 | 0 | | 4 | 1～6月中 調査分 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----|---|---|---|--------------|
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 (新明和工業株式会社) | 三菱ふそうファイター (パワーゲート) | PDG-FK71F (RAK10-6466D) | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.shinmaywa.co.jp/minasama/pdf/160201a.pdf | 3 | 1~3月中 調査分 |
| メルセデス・ベンツ日本株式会社 | メルセデスベンツ C200 | RBA-205042C | 1 | 0 | | 7 | 1~9月中 調査分 |
| 合計 | | | 20 | | | | |

平成30年1月～9月の電気用品火災の一覧表

資料2

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災54件を以下に示している(該当件数、製品名50音訓順)

| 製造事業者等名 | 製品名 | 型式 | 該当件数 | 死者の発生状況 | 備考 | 発生日 | 公表 |
|-------------------------|-----------|---------------|------|---------|---|-----|----------|
| | | | | | | | |
| ディーエスプロア社 | エアーパーン | DS-83Y | 1 | 0 | | 6 | 1～6月中調査分 |
| ダイキン工業株式会社 | エアコン | RA225GX | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/index.html | 8 | 1～9月中調査分 |
| ダイキン工業株式会社 | エアコン | S25GTNS | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/index.html | 8 | 1～9月中調査分 |
| 三菱重工業株式会社 | エアコン | SRK22ZIV-W | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html | 7 | 1～9月中調査分 |
| パナソニック株式会社 | LEDペンダント | HH-LP798N | 1 | 0 | | 7 | 1～9月中調査分 |
| 株式会社サーキットデザイン | エンジンスターター | ESR-89Light | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/091017_2_.html | 6 | 1～6月中調査分 |
| ユアサプライムス株式会社 (輸入事業者) | カーボンヒーター | YA-900FCR | 1 | 0 | | 1 | 1～3月中調査分 |
| ユアサプライムス株式会社 (輸入事業者) | カーボンヒーター | YA-C945SR(WH) | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf | 1 | 1～6月中調査分 |
| 株式会社山善 | カーボンヒーター | NC-WT900 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.yamazen.co.jp/japanese/csr/quality03/important/list/20100206 | 1 | 1～9月中調査分 |
| ユアサプライムス株式会社 (輸入事業者) | カーボンヒーター | KYA-C915R | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/160319-1.html | 3 | 1～3月中調査分 |
| 松木技研株式会社 | サーキュレーター | KF-SQ10SP | 1 | 0 | | 8 | 1～9月中調査分 |
| 新潟精機株式会社 (輸入事業者) | センサーライト | SLH-75T | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.niigataseiki.com/news/recall20160928.html | 2 | 1～3月中調査分 |
| アイホン株式会社 | テレビドアホン | MYH-2C | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.aiphone.co.jp/customer/20080602.html | 4 | 1～6月中調査分 |
| シャープ株式会社 | ノートパソコン | PC-MR80HU | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/anounce/li-btr-prg.html | 2 | 1～3月中調査分 |
| パナソニック株式会社 | ノートパソコン | CF-SX2LDHCS | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/171206.html | 1 | 1～3月中調査分 |
| パナソニック株式会社 | ノートパソコン | CF-SX3EDHCS | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 askpc.panasonic.co.jp/info/180524.html | 2 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社東芝 | ノートパソコン | PR7312MCSGBW | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://dynabook.com/info/20161110.html | 3 | 1～3月中調査分 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|---|---|---|---|----------|
| 株式会社日本HP本社 | ノートパソコン | HP Probook 4520s | 1 | 0 | | 5 | 1～6月中調査分 |
| 東芝クライアントソリューション株式会社 | ノートパソコン | PR7312MCSFBW | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja | 1 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社東芝 | パソコン用ACアダプター | G71C0009S210 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://acadaptercheck.toshiba.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja | 8 | 1～9月中調査分 |
| アイリスオーヤマ株式会社 | ファンヒーター | JCH-12D2 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/ceramic-fan-heater.html | 2 | 1～9月中調査分 |
| 株式会社テスコム | ヘアードライヤー | TU20 | 1 | 0 | | 1 | 1～3月中調査分 |
| MeiYang Power Technology Limited | ポータブル電源 | G-100-24 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/ps5b_portable_power_supply.html | 5 | 1～9月中調査分 |
| 株式会社グッド・グッズ | ポータブル投光器 | ST-15W | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/160822-1.html | 9 | 1～9月中調査分 |
| Huafu | モバイルバッテリー | 121 | 1 | 0 | | 5 | 1～6月中調査分 |
| RUIPU | モバイルバッテリー | RP-sola | 1 | 0 | | 6 | 1～9月中調査分 |
| RuiPu | モバイルバッテリー | B0797RMS3Y | 1 | 0 | | 9 | 1～9月中調査分 |
| 高須産業株式会社 | 換気扇 | PFF-100K | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.takasu-tsk.com/news/20071201.html | 8 | 1～9月中調査分 |
| ジェックス株式会社 | 観賞魚水槽用ヒーター | ICオートヒーター トラスティ300 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gex-fp.co.jp/safety/top.html | 4 | 1～6月中調査分 |
| コイズミ照明株式会社 | 蛍光灯 | HCN4404AZ | 1 | 0 | | 1 | 1～6月中調査分 |
| 慧光株式会社 | 蛍光灯 | PAI-40 | 1 | 0 | | 1 | 1～6月中調査分 |
| 三菱電機照明株式会社 | 蛍光灯 | KV-2632 | 1 | 0 | | 8 | 1～9月中調査分 |
| タイガー魔法瓶株式会社 | 除湿乾燥機 | AHE-B600 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.tiger.jp/customer/topic.html | 2 | 1～9月中調査分 |
| オーデリック株式会社 | 照明器具 | XG259011 | 1 | 0 | | 3 | 1～3月中調査分 |
| リンナイ株式会社 | 食器洗い乾燥機 | RKW-V45A | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2018/0226/ | 1 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社千住 | 扇風機 | MI-106 | 1 | 0 | | 8 | 1～9月中調査分 |
| 株式会社日立製作所 | 扇風機 | B-30MF | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou181116_1.pdf | 7 | 1～9月中調査分 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----|---|---|---|----------|
| ハイアールジャパンセールス株式会社 | 洗濯機 | HSW-50S5 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jptest/support/haier_washing_machine/index.shtml | 7 | 1～9月中調査分 |
| 株式会社スカイブルー (輸入事業者) | 草刈機 | KT505AL | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.s-blue.net/recall.html | 6 | 1～6月中調査分 |
| 双葉リース株式会社 | 暖房ベンチ | FCH-F | 1 | 0 | | 1 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社電響社 (輸入事業者) | 電機温風機 | DTC-A1215-WH | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html | 1 | 1～3月中調査分 |
| パナソニック株式会社 | 電気カーペット | DR-3145 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ap/info/important/announce/doc20100125.html | 5 | 1～9月中調査分 |
| 株式会社萬品電機製作所 (倒産) | 電気こんろ | MDS-113RE | 1 | 0 | | 2 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社萬品電機製作所 (倒産) | 電気こんろ | MDS-233RE-2W | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://cleanup.jp/important/radiant.shtml | 6 | 1～6月中調査分 |
| 不明 | 電気ストーブ | HL356 | 1 | 0 | | 2 | 1～3月中調査分 |
| 燦坤日本電器株式会社 | 電気ストーブ | UHC-3T | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp | 1 | 1～3月中調査分 |
| 小泉成器株式会社 | 電気ストーブ | KCH-1233 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/ | 2 | 1～3月中調査分 |
| ニチワ電機株式会社 | 電気フライヤー | SEFD-18 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nichiwadenki.co.jp/news/ | 4 | 1～6月中調査分 |
| 不明 | 電気冷温水給湯器 | CHW-3020 | 1 | 0 | | 4 | 1～9月中調査分 |
| 日本タイガー電器株式会社 | 電動アシスト自転車 バッテリー | QL-09005-B2401500F | 1 | 0 | | 1 | 1～3月中調査分 |
| グローブライド株式会社 | 電動リール専用リチウム バッテリー | スーパーリチウムBM2600 | 1 | 0 | | 7 | 1～9月中調査分 |
| 不明 | 防犯カメラ | DHV-470 | 1 | 0 | | 4 | 1～6月中調査分 |
| 東芝ライテック株式会社 | 誘導灯 | FBK-4208-100 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20060221_youdou/20060221_youdou.htm | 3 | 1～3月中調査分 |
| リンナイ株式会社 | 浴室暖房乾燥機 | RBH-C331K3SN | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2018/0802/index.html | 7 | 1～9月中調査分 |
| 合計 | | | 54 | | | | |

平成30年1月～9月の燃焼機器火災の一覧表

資料3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災6件を以下に示している(該当件数、製品名50音訓順)

| 製造事業者等名 | 製品名 | 型式 | 該当件数 | 備考 | | 発生月 | 公表 |
|------------|------------|-------------|------|---------|---|-----|----------|
| | | | | 死者の発生状況 | | | |
| 岩谷産業株式会社 | ガストーチバーナー | CB-TC-CPRO3 | 2 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/newsrelease/detail_1194.html | 7 | 1～9月中調査分 |
| | | | | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/newsrelease/detail_1194.html | 8 | 1～9月中調査分 |
| 株式会社フジマック | ガスこんろ | FGRNS126032 | 1 | 0 | | 4 | 1～6月中調査分 |
| 株式会社ノーリツ | 石油給湯機付き風呂釜 | OTQ-302 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html | 2 | 1～3月中調査分 |
| ネポン株式会社 | 石油給湯機付き風呂釜 | UK—320S6 | 1 | 0 | | 6 | 1～6月中調査分 |
| 株式会社世田谷製作所 | 風呂バーナ | TA-097 | 1 | 0 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20130 | 3 | 1～3月中調査分 |
| 合計 | | | 6 | | | | |