

平成26年10月31日
 消 防 庁

平成26年1月～6月の製品火災に関する調査結果

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的として、平成26年1月～6月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災※のうち、「製品の不具合により発生したと判断された火災」、「原因の特定に至らなかった火災」等の製品情報を調査しました。

調査の結果は以下のとおりです。

- | | |
|------------------------------|------|
| ◎ 「製品火災全体」(調査中含む) | 542件 |
| 上記のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」 | 87件 |
| 上記のうち「原因の特定に至らなかった火災」 | 177件 |
| 上記のうち「現在調査中の火災」 | 278件 |

※ 本調査は、平成26年9月30日現在までに消防機関から報告のあった製品火災について集計したものであり、現在調査中の火災事案278件の調査結果により、変動する場合があります。

なお、使用者の使用方法の不良等及び自然災害等に起因する火災などは、本調査で集計する製品火災には含まれません。

- ◎ 平成26年1月～6月に製品の不具合により発生したと判断されたもののうち、件数が2以上あった製品は、1月～3月の調査結果で該当した2品に、本調査の結果、以下の1品が新たに加わり合計で3品となりました。

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
株式会社トップランド	リチウムイオン電池内蔵充電器 (スマートフォン用)	LA-2600K	2	社告により示された不具合によるものである。

消防庁では、本結果を広く国民に周知し、また、各都道府県等に通知するとともに、関係省庁と連携して製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。



連絡先	: 消防庁予防課
担 当	: 福井・増沢・西尾
電 話	: 03-5253-7523
F A X	: 03-5253-7533

平成26年1月～6月の製品火災に関する調査結果

平成26年1月～6月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち※、「製品の不具合により発生したと判断された火災」、「原因の特定に至らなかった火災」等であるとして、消防機関より報告のあったものについて集計したものである。

【平成26年1月～6月 製品火災調査結果】

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
合 計	223	247	72	542
① 製品の不具合により発生したと判断された火災	10	63	14	87
② 原因の特定に至らなかった火災	97	66	14	177
③ 現在調査中の火災	116	118	44	278

※ ①のうち52件は、社告等により示された不具合によるものであった。

※ 本調査は、平成26年9月30日現在までに消防機関から報告のあった製品火災について集計したものであり、現在調査中の火災事案278件の調査結果により、変動する場合があります。

なお、使用者の使用方法の不良及び自然災害等に起因する火災などは、本調査で集計する製品火災には含まれません。

自動車等火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 10件 (資料2-1参照)
- ② 原因の特定に至らなかった火災 : 97件
- ③ 現在調査中の火災 : 116件

※ ①のうち6件は、社告等により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された10件の火災について、件数が2以上であるものは無かった。

3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された10件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

電気用品火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 63件 (資料2-2参照)
- ② 原因の特定に至らなかった火災 : 66件
- ③ 現在調査中の火災 : 118件

※ ①のうち36件は、社告等により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された63件の火災について、件数が2以上の製品は以下のとおりであった。

(該当件数、製造事業者等名 50 音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
サンウエーブ工業株式会社	電気こんろ	SBE-101-100V	3	社告により示された不具合によるものである。
株式会社トップランド	リチウムイオン電池内蔵充電器 (スマートフォン用)	LA-2600K	2	社告により示された不具合によるものである。
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S10 シリーズ用	2	社告により示された不具合によるものである。

3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された63件の火災について、死者が発生しているものは以下のとおりであった。

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
ユアサプライムス株式会社	電気ストーブ	YA-D800	1	死者1名が発生している。

燃焼機器火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 14件 (資料2-3)
- ② 原因の特定に至らなかった火災 : 14件
- ③ 現在調査中の火災 : 44件

※ ①のうち10件は、社告等により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された14件の火災について、件数が2以上であるものは無かった。

3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された14件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

製品火災に関する調査結果の比較

- 製品火災に関する調査結果の対前年比較 (資料1-1参照)
- 自動車等に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較 (資料1-2参照)
- 電気用品に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較 (資料1-3参照)
- 燃焼機器に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較 (資料1-4参照)

製品火災に関する調査結果の対前年比較

平成26年1月～6月に発生した製品火災に関する調査結果は、以下のとおりである。


(注) 平成26年1月～6月に発生した製品火災に関する調査結果は、平成26年9月30日現在までに調査が終了したものについて集計したものであり、現在調査中の火災事案は下表の件数に含まれないため、今後変動する可能性がある。

また、調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災及び原因調査中の火災事案については、調査結果に含まない。


凡例

- 1～3月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- 7～9月中に発生した件数
- 10～12月中に発生した件数


1 「製品火災全体」(下記 1-①、1-② の合計)の調査結果



1-① 1のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」の調査結果



1-② 1のうち「原因の特定に至らなかった火災」の調査結果



自動車等に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較

平成26年1月～6月に発生した自動車等に係る製品火災に関する調査結果は、以下のとおりである。


(注) 平成26年1月～6月に発生した自動車等に係る製品火災に関する調査結果は、平成26年9月30日現在までに調査が終了したものについて集計したものであり、現在調査中の火災事案は下表の件数に含まれないため、今後変動する可能性がある。

また、調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災及び原因調査中の火災事案については、調査結果に含まない。


凡例

- 1～3月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- 7～9月中に発生した件数
- 10～12月中に発生した件数


2 1のうち自動車等に係る「製品火災全体」(下記2-①、2-②の合計)の調査結果



2-① 2のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」の調査結果



2-② 2のうち「原因の特定に至らなかった火災」の調査結果



電気用品に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較

平成26年1月～6月に発生した電気用品に係る製品火災に関する調査結果は、以下のとおりである。


(注) 平成26年1月～6月に発生した電気用品に係る製品火災に関する調査結果は、平成26年9月30日現在までに調査が終了したものについて集計したものであり、現在調査中の火災事案は下表の件数に含まれないため、今後変動する場合がある。

また、調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災及び原因調査中の火災事案については、調査結果に含まない。


凡例

- 1～3月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- 7～9月中に発生した件数
- 10～12月中に発生した件数


3 1のうち電気用品に係る「製品火災全体」(下記3-①、3-②の合計)の調査結果



3-① 3のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」の調査結果



3-② 3のうち「原因の特定に至らなかった火災」の調査結果



燃焼機器に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較

平成26年1月～6月に発生した燃焼機器に係る製品火災に関する調査結果は、以下のとおりである。


(注) 平成26年1月～6月に発生した燃焼機器に係る製品火災に関する調査結果は、平成26年9月30日現在までに調査が終了したものについて集計したものであり、現在調査中の火災事案は下表の件数に含まれないため、今後変動する場合がある。

また、調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災及び原因調査中の火災事案については、調査結果に含まない。


凡例

- 1～3月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- 7～9月中に発生した件数
- 10～12月中に発生した件数


4 1のうち燃焼機器に係る「製品火災全体」(下記 4-①、4-② の合計)の調査結果



4-① 4のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」の調査結果



4-② 4のうち「原因の特定に至らなかった火災」の調査結果



平成26年1月～6月の自動車等火災の一覧表

資料2-1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災10件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
いすゞ自動車株式会社	エルフ	TKG-ASZ2F24	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.isuzu.co.jp/recall/s095600.html	5	1～6月中 調査分
いすゞ自動車株式会社	フォワード	KK-FRD34M4	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.isuzu.co.jp/recall/l126400.html	2	1～3月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	ミラ	GD-L700V	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm	4	1～6月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	GF-L900S	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm	4	1～6月中 調査分
株式会社タダノ	スカイボーイ	AT-100TT	1			2	1～3月中 調査分
トヨタ自動車株式会社	カローラ	TA-NZE121	1			1	1～3月中 調査分
日産自動車株式会社	マーチ	DBA-K13	1			3	1～3月中 調査分
(伊)フィアットグループ オートモービルズ社	アルファロメオ アルファGTV	GF-916C1	1		2006年2月9日に国土交通大臣に対して行ったリコールの届出に示された不具合によるものである。※届出番号 リコール外-1284 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall06/02/list/recall02-091_1.pdf	5	1～6月中 調査分
(伊)フェラーリ社	F430スパイダー	GH-F430S	1		2009年6月16日に国土交通大臣に対して行ったリコールの届出に示された不具合によるものである。※届出番号 リコール外-1589-0 【参考HP】 http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1215890.html	3	1～3月中 調査分
株式会社モリタ	水槽付消防ポンプ自動車	SDG-GD7JGAA改	1			5	1～6月中 調査分
合計			10				

平成26年1月～6月の電気用品火災の一覧表

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災63件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

資料2-2

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生月	公表
				死者の発生状況			
サンウエーブ工業株式会社	電気こんろ	SBE-101-100V	3		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/	1	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/	3	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/	4	1～6月中 調査分
株式会社トップランド	リチウムイオン電池内蔵充電器(スマートフォン用)	LA-2600K	2		(該当件数は1件である。)火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 http://www.topland.co.jp/image/top/news_pdf/20140708.pdf	2	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.topland.co.jp/image/top/news_pdf/20140708.pdf	6	1～6月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S10シリーズ用	2		(該当件数は1件である。)火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/140528.html	1	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/140528.html	2	1～3月中 調査分
アイリスオーヤマ株式会社	加湿器	KHH-800Z	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/humidifier_140127.html	1	1～3月中 調査分
(米)アップル社	携帯用音楽 再生プレーヤー	iPod nano〔第2世代〕	1			2	1～6月中 調査分
株式会社アイデアインターナショナル	充電式カイロ (3wayハンディウォーマー)	BDE014	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.idea-in.com/index.php?pg=news_detail&am=850	1	1～6月中 調査分
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-574	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	4	1～6月中 調査分
エレクトロラックス・ジャパン株式会社	掃除機	ergothree auto EET530SO	1			2	1～3月中 調査分
株式会社オーム電機	空気清浄機	AP-510H	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/AP-510/AP-510.html	4	1～6月中 調査分
神田無線電機株式会社 (輸入事業者)	リチウムイオンバッテリー (電動アシスト自転車用)	KMD-BC6	1			6	1～6月中 調査分
神田無線電機株式会社 (輸入事業者)	リチウムイオンバッテリー (電動アシスト自転車用)	KMD-BT8	1			5	1～6月中 調査分
株式会社カンサイ (倒産)	アイロン	KSI-802	1			6	1～6月中 調査分
株式会社グループセブジャパン (輸入事業者)	電気ケトル	BF202	1			1	1～3月中 調査分

恵安株式会社 (輸入事業者)	モバイルバッテリー	KMB-12B	1			1	1~3月中 調査分
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/important/	3	1~3月中 調査分
小泉成器株式会社	電気ストーブ	KCH-1233	1			2	1~3月中 調査分
株式会社サイコム	デスクトップパソコン	G-Master Van guard-L	1			6	1~6月中 調査分
サナーエレクトロニクス株式会社	照明	SCL-72CPS	1			1	1~3月中 調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	UHC-3T	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20120224_2.html	2	1~3月中 調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	TSK-5303Q	1			2	1~3月中 調査分
株式会社サン自動車工業	車両用蓄電器	ホットイナズマECO-BOX	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sun-auto.co.jp/products/post-10.html	6	1~6月中 調査分
ジェックス株式会社	観賞魚用ヒーター	GEX ICオートヒーター トラスティ300W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html	1	1~3月中 調査分
シャープ株式会社	洗濯機	ES-YA42	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/annonce/es42x.html	1	1~3月中 調査分
シャープ株式会社	洗濯機	ES-F4A	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/annonce/es42x.html	2	1~3月中 調査分
シャープ株式会社	洗濯機	ES-L42	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/annonce/es42x.html	3	1~3月中 調査分
シャープ株式会社	洗濯機	ES-YB42-H	1			3	1~3月中 調査分
シャープ株式会社	電子レンジ	RE-KS12-FG	1			1	1~3月中 調査分
株式会社スカイブルー (輸入事業者)	リチウムイオンバッテリー (草刈機用)	BP-72AL	1			4	1~6月中 調査分
セイコースポーツライフ株式会社	シェーバー用充電器	RC-01	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.seiko-sl.co.jp/information.html	3	1~6月中 調査分
ソニー株式会社	ノートパソコン	VAIO Fit 11A SVF11N19EJS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/140424/	3	1~3月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン 室外機	RAZ225X	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	6	1~6月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン 室外機	RA285X-T	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090203/	2	1~6月中 調査分
株式会社テクスグループ (輸入事業者)	電気ストーブ	PLM-H601	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tksnet.co.jp/data/irp20120423-1.pdf#search=PLMH601	1	1~3月中 調査分

株式会社ティール・ユー・エフ (輸入事業者)	電気グリル	JAPAN-ZAIGLE	1			2	1~6月中 調査分
デル株式会社	デスクトップパソコン	OPTIPLEX	1			2	1~3月中 調査分
東芝キヤリア株式会社	エアコン	RDA-SPE8004EHTZG	1			6	1~6月中 調査分
東芝ホームアプライアンス株式会社	洗濯機	TW-742EX	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/tha/info/080415.htm	3	1~3月中 調査分
東芝ホームアプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	TW-S80FA	1			1	1~3月中 調査分
東芝ライテック株式会社	蛍光灯	FT-42301-RS	1			5	1~6月中 調査分
東芝ライフスタイル株式会社	掃除機	VC-B50K	1			5	1~6月中 調査分
株式会社ハーマン	脱衣室リモコン (浴室暖房乾燥機用)	BBD-3301ACSK-J3	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.harman.co.jp/important/jisyutenken/2014/05/post-22.html	5	1~6月中 調査分
ハイアールジャパンセールス株式 会社(輸入事業者)	洗濯機	JW-Z45A	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/index.shtml	1	1~3月中 調査分
株式会社ハウステック	電気こんろ	HK-1102	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.housetec.co.jp/2007/07/kitchen.html	2	1~3月中 調査分
株式会社ハウステック	電気こんろ	KM-903D	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.housetec.co.jp/2007/07/kitchen.html	6	1~6月中 調査分
パシフィック電子株式会社	吸引器	toteCUBE-vac II	1			1	1~3月中 調査分
パナソニック株式会社	除湿機	F-YHB100	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/12052401.html	6	1~6月中 調査分
パナソニック株式会社	電気こたつ	DK-1053-FU	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/info_psc/info/information2.html	2	1~3月中 調査分
パナソニック株式会社	デスクヒーター	DR2456	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/desk_heater/index.htm	4	1~6月中 調査分
株式会社フィリップスエレクトロニク スジャパン	オイルヒーター	HD3477	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.newscenter.philips.com/jp_ja/standard/about/news/consumer_products/2014_0207_oilheater.wpd	1	1~3月中 調査分
富士工業株式会社	電気こんろ	FH-31B	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html	3	1~3月中 調査分
富士ゼロックス株式会社	レーザープリンター	PR-L2130	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://jpn.nec.com/press/201405/20140528_03.html	3	1~6月中 調査分
株式会社山善	電気こたつ	RSE-750(B)	1			5	1~6月中 調査分

ユアサプライム株式会社	電気ストーブ	YA-D800	1	1		1	1～3月中 調査分
株式会社優(輸入事業者) (倒産)	電気ストーブ	YH-8000(B)	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120227kouhyou_1.pdf	3	1～3月中 調査分
リンナイ株式会社	食器洗い乾燥機	RKW-V45A	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2014/0322/	1	1～3月中 調査分
株式会社リンレイ	掃除機	RD-ECO IIR	1			1	1～3月中 調査分
株式会社脇坂エンジニアリング	真空成型機	WF-1000	1			5	1～6月中 調査分
不明	車両用蓄電器	NT-20	1			6	1～6月中 調査分
不明	電気式ボイラー	不明	1			1	1～3月中 調査分
合計			63	うち1件は死者(1名) が発生している火災で ある。			

平成26年1月～6月の燃焼機器火災の一覧表

資料2-3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災14件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生日	公表
				死者の発生状況			
株式会社グリーンウッド (販売事業者)	石油ストーブ	GKP-W301N	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gwgw.co.jp/pdf/notice/GWHP0831.pdf	1	1～3月中 調査分
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	OK-AR型-LE	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/	5	1～6月中 調査分
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-097UET	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/	4	1～6月中 調査分
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-OK270UET	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/	2	1～3月中 調査分
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html	4	1～6月中 調査分
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH33KS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/kyutoki0809/index.htm	1	1～3月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-302Y	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html	1	1～3月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-405F	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html	5	1～6月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302YS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html	2	1～3月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405SAY	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html	4	1～6月中 調査分
パナソニック株式会社	石油給湯機	OW-4MQ2F	1			4	1～6月中 調査分
株式会社フジマック	ガスフライヤー	FGF147	1			4	1～6月中 調査分
リンナイ株式会社	ガス給湯器	RUFH-V2403AT	1			1	1～3月中 調査分
リンナイ株式会社	ガス給湯器	RUFH-V2403SAW2-3(A)	1			6	1～6月中 調査分
合計			14				