

出光興産(株)北海道製油所における火災(第4報)

消 防 庁
平成14年4月16日
8時00分現在

1 発生日時等

発見 平成14年4月15日(月)19時15分頃
覚知 平成14年4月15日(月)19時16分
鎮圧 平成14年4月16日(火)05時29分
鎮火 平成14年4月16日(火)05時30分

2 発生場所

北海道苫小牧市真砂町25番地1
(苫小牧地区特別防災区域)レイアウト事業所

3 火災発生施設

重油直接脱硫装置(製造所)

4 事故概要

15日19時15分頃 重油直接脱硫装置にて火災が発生
配管内の重油が延焼
16日5:30鎮火

5 事故原因等

調査中

6 被害状況

人的被害なし
物的被害調査中

7 対応状況

消防庁

- 19時29分 テレビにより覚知 特殊災害室に災害対策室を設置(第1次
応急体制)し、以後情報収集にあたる。
- 21時30分 札幌市消防局にヘリコプターテレビ電送装置による映像送信
を依頼、16日7時30分ヘリコプターから配信予定
(衛星アナログ15chで配信の予定)
- 23時00分 消防庁は16日に現地へ職員2名(特殊災害室及び危険物保
安室各1名)を派遣決定

16日

5時30分 鎮火に伴い第1次応急体制解除

北海道

情報収集

苫小牧市消防本部

17隊62名出場

苫小牧地区共同防災組織

三点セット3セット、甲種化学消防車計10台54名出場

なお、苫小牧石油備蓄基地共同防災組織に19時36分応援要請、大型化学消防車、大型化学高所放水車、泡原液搬送車、その他車両計4台10名が出場

問い合わせ先

特殊災害室

課長補佐 塩谷

係 長 阿部

TEL 03-5253-7528(直通)

03-5253-5111(代表)

内線 7910