

太陽石油株式会社四国事業所火災の被害情報等について

平成18年1月17日
消防庁特殊災害室

1 発災日時等

発災日時

平成18年1月17日(火)14:22頃

覚知日時

平成18年1月17日(火)14:38(今治市消防本部)

平成18年1月17日(火)15:15(消防庁)

2 発災場所

愛媛県今治市菊間町種4070-2

太陽石油株式会社四国事業所(レイアウト事業所)

3 事故概要

タンク残油抜き取り作業中の出火または、爆発

原因は調査中

4 発災施設

特定屋外タンク貯蔵所

<タンク概要>

タンク T-023 内容物:第4類 第1石油類 原油

許可容量:10万kl 形式:浮屋根式屋外貯蔵タンク

直径75.5m 高さ24.3m

5 被害状況

(1)人的被害

死者5名(男性)

軽傷2名(男性)

(2)物的被害:調査中

6 鎮火時間

15時29分

7 対応状況

(1)今治市消防本部 出場車両10台、出場人員27名

14:33 救急車(71号車)出勤

14:40 災害対策本部設置

14:46 救急車(6号車)出場

15:00 自衛消防隊によるタンクの冷却中(冷却散水設備)

15:21 防油堤の水抜き指示

15:22 資機材搬送車(15号車)、救助工作車(1号車)出動
15:29 鎮火
15:35 排煙機設置準備
15:38 散水リング停止 プロアー漏電チェック
15:43 救急車(6号車) 1名収容(16:02病院着)
15:57 タンク内検査開始(5名で)
16:05 送風機準備完了
16:10 救急車(71号車)1名収容(16:36病院着)
16:18 3名のうち2名発見、救出中
16:23 防油堤の外側へ搬送
16:37 1名発見
16:38 検索終了
18:08 今治市消防本部車両引揚げ完了
19:00 現地対策本部解散

(2) 消防庁

15:15 太陽石油株式会社四国事業所よりFAXにより覚知
第1次応急体制、情報収集開始
職員現地派遣決定(消防庁2名、消防研究所2名)
21:00 第1次応急体制解除