

新潟県上越地方を震源とする地震（確定報）

平成21年5月12日（火） 23時50分
消 防 庁

1 地震の概要及び被害の状況

(1) 地震の概要（気象庁調べ）

- ① 発生日時 平成21年5月12日 19時40分頃
- ② 震央地名 新潟県上越地方（北緯37.1度、東経138.5度）
- ③ 震源の深さ ごく浅い
- ④ 規模 マグニチュード4.6（推定値）
- ⑤ 各地の震度（震度4以上）
震度4 新潟県：上越市、十日町市
群馬県：六合村
- ⑥ 津波 この地震による津波はなし

(2) 人的・住家被害状況

- ① 人的被害 被害なし
- ② 住家被害 住宅の風呂のタイルにひび、スキー場レストラン排煙板落下及び宿泊施設の温泉配水管損傷、体育館の天井保護材（90cm×180cm）が落下、宿泊施設のベランダ天井ボード・照明器具が落下（全て、上越市内）

2 地方公共団体における災害対策本部等の設置状況

新潟県 12日 19時40分 1次配備体制 → 23時00分 解除
19時45分 情報連絡室設置 → 23時00分 解除

群馬県 12日 19時40分 情報収集強化体制 → 21時40分 解除

3 消防庁の対応

震度4を記録した新潟県及び群馬県に対し、適切な対応及び被害報告について要請するとともに上越地域消防事務組合消防本部、十日町地域消防本部及び吾妻広域町村圏振興整備組合消防本部に直接被害状況の問い合わせをした。

対応状況は以下のとおりである。

12日 19時42分	気象メールにより覚知 消防庁第1次応急体制（消防庁災害対策室設置） → <u>12日 23時45分 解除</u>
19時46分	新潟県及び群馬県に対し、適切な対応及び被害報告について要請
19時48分	震度4を記録した各消防本部に対し、119番通報及び被害状況を確認
19時59分	群馬県より第1報受領 「現在のところ被害情報なし」
20時05分	新潟県より第1報受領 「現在のところ被害情報なし」
20時15分	群馬県より第2報受領 「現在のところ被害情報なし」
20時20分	新潟県より第2報受領 「現在のところ被害情報なし」
21時15分	群馬県より第3報受領

- 「現在のところ被害情報なし」
- 2 1 時 4 8 分 新潟県より第 3 報受領
「住宅の風呂のタイルにひび、スキー場事務所の壁の剥離及
び宿泊施設の温泉配水管損傷、体育館の天井保護材（90 cm
× 180 cm）が落下（全て、上越市内）」
- 2 1 時 5 7 分 群馬県より最終報受領
「被害なし」
- 2 3 時 2 3 分 新潟県より最終報受領
「軽微な被害が追加、その他被害なし」