

# 青森県東方沖を震源とする地震（確定報）

平成24年6月4日（月）18時00分  
消防庁災害対策本部

## 1 地震の概要（気象庁調べ）

- 発生日時 平成24年5月24日 00時02分
- 震央地名 青森県東方沖（北緯41.3度、東経142.1度）
- 震源の深さ 60 km
- 規模 マグニチュード6.1
- 各地の震度（震度5弱以上）  
震度5強 青森県：東北町  
震度5弱 青森県：野辺地町、東通村
- 津波 この地震による津波の心配はなし

## 2 被害の状況

- 人的被害  
被害なし
- 物的被害  
青森県：商工施設の被害等4施設  
文教施設の一部破損（ガラス破損等）10箇所  
社会教育施設の一部破損（ガラス破損等）5施設
- 原子力発電所等の被害  
被害なし
- その他の被害  
青森県：水田陥没1箇所

## 3 地方公共団体における災害対策本部等の設置状況

青森県	0時02分	災害対策連絡本部設置 → <u>6月4日 13時00分 廃止</u>
	1時00分	災害対策連絡本部会議開催（第1回） 「県庁内の各部局の被害情報なし」
	2時00分	災害対策連絡本部会議開催（第2回） 「野辺地町内の小学校でガラス4枚破損、八戸市内の公民館の天井がゆがんでいる模様との被害の報告あり」
	9時00分	災害対策連絡本部会議開催（第3回）

## 4 消防庁の対応

震度5弱以上を観測した青森県に対し、適切な対応及び被害報告について要請するとともに、震度5弱以上を観測した中部上北広域事業組合消防本部、下北地域広域行政事務組合消防本部及び北部上北広域事務組合消防本部に直接被害状況の問い合わせをした。

対応状況は、以下のとおりである。

5月24日		消防庁災害対策本部継続中
	0時07分	震度5弱以上を観測した青森県に対し、適切な対応及び被害報告について要請
	0時16分	震度5弱以上を観測した3消防本部に119番通報及び被害状況を確認 「現在のところ119通報及び被害情報なし」
	0時40分	青森県から第1報受領 「現在のところ被害情報なし」
	1時10分	青森県から第2報受領 「現在のところ被害情報なし」
	2時10分	青森県から第3報受領 「文教施設においてガラス破損等の被害あり」
	9時15分	青森県から第4報受領 「文教施設の被害の詳細確認のほか、追加の被害なし」

	17時15分	青森県から第5報受領 「 <u>商工施設、農地法面などの被害が追加</u> 」
5月25日	15時00分	青森県から第6報受領 「 <u>社会教育施設の被害が追加</u> 」
6月 4日	15時00分	青森県から最終報受領 「 <u>文教施設の被害が追加</u> 」

## 5 政府の対応

5月24日

官邸対策室（平成23年3月11日より継続設置中）

問い合わせ先 消防庁災害対策本部 広報班 TEL 03-5253-7510 FAX 03-5253-7553
---