

# 愛媛県沖船舶衝突事故概要(第3報)

平成12年2月29日  
20時30分現在  
消防庁

## 1 発生日時

平成12年2月29日 4時30分頃(消防庁覚知8時50分頃、国土庁より)

## 2 発生場所

愛媛県温泉郡中島町中島部屋ノ鼻北北東約2, 600メートルの海上

## 3 事故概要

徳安(とくあ)丸(セメントタンカー、199, 18トン)と第2百治(もじ)丸(ケミカルタンカー、199, 24トン)が衝突したもの

徳安丸は、沈没、乗組員3人の内、2人救助、1人行方不明、並びに沈没した燃料タンクより燃料のA重油約8.5kLに一部が流出している。

第2百治丸は、空船、他は調査中。

## 4 被害の状況

### (1) 人的被害

徳安丸の乗組員3人の内1人が行方不明、第2百治丸については調査中

### (2) 物的被害

徳安丸(セメントタンカー、119, 18トン)沈没、他は不明

徳安丸から流出した燃料のA重油約8.5キロリットルが水道を長さ200メートル、幅50メートル程度の規模で漂流中

## 5 対応状況

愛媛県

・ 情報収集

海上保安庁

・ 巡視艇で3隻出場(9時現在)

・ 羽田特殊救難隊出場予定

・ 流出油は、多くないので航走拡散で処理している。

・ 巡視艇9隻、特殊救難隊6人、航空機3機で活動(13時20分現在)

問い合わせ先  
消防庁特殊災害室 小林  
電話 03-5574-0128(直通)  
03-5574-7111  
内線 6812