

## 厚木市で発生した駐車場火災（最終報）

（※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。）

消 防 庁 予 防 課  
令和5年 12月27日  
16時30分 現在  
※下線部は前回からの変更箇所

（消防本部からの情報）

### 1 発生日時等

発生時刻：令和5年8月20日 14時40分  
覚知時刻：令和5年8月20日 14時46分  
鎮圧時刻：令和5年8月20日 18時17分  
鎮火時刻：令和5年8月20日 18時41分

### 2 発生場所

住 所：神奈川県厚木市下荻野 1200 - 13  
用 途：駐車場

### 3 火元建物概要

構 造：鉄骨造（準耐火構造）（二層三段の自走式駐車場）  
階 数：地上2階建て（屋上あり）  
延べ面積：7963.06 m<sup>2</sup>

### 4 消防用設備等の設置状況

消火器、粉末消火設備（移動式）、自動火災報知設備、誘導標識

### 5 防火管理等の状況

防火管理者選任有、消防計画届出済

### 6 出火原因等（厚木市報道資料より引用）

#### (1) 出火場所

駐車場2階中央付近に駐車中の車両から出火したもの

#### (2) 出火原因

走行中及び走行直後に高温となっていたエキゾーストマニホールド付きターボチャージャーのエキゾーストマニホールド上に、エンジンオイルが付着し出火したものと推定する。

なお、エキゾーストマニホールド上にエンジンオイルが付着した経緯は、特定に至らなかった。

### 7 被害状況

#### (1) 人的被害

なし

#### (2) 物的被害

焼損車両台数 153台

焼損床面積 3916.41 m<sup>2</sup> (2階)

8 消防本部の対応

消防車両 22 台が<sup>が</sup>出動

9 消防庁の対応

8月21日(月) 9時20分 厚木市消防本部から第1報受領  
→消防庁災害対策室を設置(第1次応急体制)  
→12月27日(水)16時30分 廃止

厚木市消防本部からの技術支援依頼に応じ、消防研究センターが  
合同鑑識に参加

8月22日(火) 8時00分 消防庁職員2名、消防研究センター5名を情報収集  
のため現地に派遣

8月23日(水) 消防研究センター6名を情報収集のため現地に派遣

9月19日(火) 厚木市消防本部からの技術支援依頼に応じ、消防研究センターが  
合同鑑識に参加

12月26日(火) 各都道府県等宛てに「自走式駐車場における防火対策の徹底等につ  
いて」(令和5年12月26日付け消防予第696号・消防消第444  
号)を通知

12月27日(水) 日本自走式駐車場工業会宛てに「自走式駐車場における防火対策  
の推進等について」(令和5年12月27日付け消防予698号)を  
通知

<連絡先>

消防庁予防課

担当：明田・上村・田澤・高島

電話：03-5253-7523