

事 務 連 絡

令和5年3月1日

各都道府県消防防災主管課 御中

消 防 庁 予 防 課

住宅用火災警報器に関する実態調査の結果について（情報提供）

標記の件について、一般社団法人日本火災報知機工業会から別添のとおり報道発表した旨の情報提供がありましたので、お知らせします。

なお、本資料については一般社団法人日本火災報知機工業会のホームページ（<https://www.kaho.or.jp/pages/top/index.html>）でも公表されています。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知いただきますようお願いいたします。

消防庁予防課予防係

担当 : 佐藤、菅野

TEL : 03-5253-7523

Email : yobouka-y@ml.soumu.go.jp



2023年2月27日

報道関係各位

住宅用火災警報器に関する実態調査

火災から命と財産を守る住宅用火災警報器なのに…

「点検方法を知らない」⇒約7割 「1度も点検したことがない」⇒約2割


設置から10年以上たっても「そのうち交換する、交換しようとは思わない」⇒約8割
点検をしていない、交換は先送り。危機意識が希薄 という結果に

一般社団法人 日本火災報知機工業会(会長:伊藤 龍典 東京都台東区)では、設置から10年以上経過した住宅用火災警報器(以下住警器)の交換を推奨する啓発活動を実施しています。

住警器は、平成18(2006)年に新築住宅を対象に設置の義務化がスタート。住警器の寿命である10年以上(新築では16年、既存住宅では11年)が経過しており、経年劣化による電池切れや故障が発生することが予想されます。

工業会では住警器が正常に作動するかどうかの点検、電池切れや故障による警報が鳴る前に古くなった住警器を本体ごと新しい機器に交換することを推奨しています。

住警器は、正常に作動することで、火災発生時の死亡リスクや財産の損失拡大リスクを大幅に減少することができます。万が一の時に住警器が正常に作動することは、居住者の命と財産を守るうえで重要であり欠かせません。



超高齢化社会のなか、住宅火災による高齢者の死者数の割合が74.1%(令和4年版消防白書)を示すことから、住警器の大事な役割については、わかりやすく継続的に情報発信し、周知する必要があると考えております。

以上のことを踏まえ、この度同工業会では独自に「住警器の点検実施状況や電池切れ・故障の実態調査」を実施致しました。以下その結果について発表します。


調査実施期間 : 2022年7月26日～8月8日
 調査手法 : 郵送による書面調査
 対象者 : 2006年4月～2011年3月の5年間に建てられた新築戸建住宅在住者で住警器設置個数が3個以上の計536名(住警器3,271台)

この件に関するマスコミの方のお問い合わせ


一般社団法人 日本火災報知機工業会 電話 03-3831-4318 担当:佐島



約7割が住警器の点検方法を知らない




1度も点検したことがない17.4%




住警器の点検は、警報器の表面にあるボタンを押すか、紐を引くことで正常に作動するかどうか確認できる。この点検方法について「知っている」の回答が全体の35.4%で、約7割が「知らない」と回答。また「知っている」との回答者に点検頻度を尋ねたところ、「設置後に数回程度」が約半数で49.5%、「年に1回以上」と回答したのは18.9%で、「点検したことがない」との回答が17.4%を占める結果に。

点検方法を知っているにもかかわらず「先延ばし」や「後回し」にしているのではと推測できる。

推奨の交換時期の認知




交換する意向は？



「住宅用火災警報器は設置後 10 年を目安に交換することを消防庁が推奨している」ことに関する認知度については、「知らなかった」との回答が全体の 70.1%という結果に。推奨されている交換時期について質問をした後に、交換する意向を尋ねたところ「早めに交換する」との回答が 20.5%という結果に。


「そのうち交換する」「交換しようとは思わない」との回答理由は「まだ正常に作動していると思うから」75.4%との結果となった。点検を行っていないにもかかわらず住警器が正常に動作していると自己判断をしていると推測される。

早めに交換しない理由






交換のタイミングはいつだと思うか




交換しない理由



住警器を新しく交換するタイミングについては「故障や電池切れになれば交換する」との回答が第1位で67.9%を占めた。「交換しない」との回答に理由を尋ねたところ「交換にコストがかかるから」が86.2%で最も高く、次に「交換を行う必要性を感じていない」との回答が55.2%で半数以上を占めた。

早めに交換しない理由で「まだ正常に作動していると思うから」75.4%との結果からも、住警器の交換については、コストがかかるために消極的であり、正常に動作していると想定の上で緊急性を感じていないことが推測できる。

火災以外の警報があることを知っているか



火災の発生をいち早く知らせる住警器は、電池切れの場合は「ピッ」、また「ピッピッピッ」と繰り返す場合は故障の警報である。この火災以外の警報のことを「知らない」の回答が72.9%という結果に。居住者は、日々使用している家電製品については取扱いやお手入れ方法など熟知しているが、住警器については、取扱いや点検方法 (<https://www.torikaeru.info/check/>) のほか、火災以外の電池切れや故障の警報については、認知度がまだまだ低い。

■まとめ

今回の調査結果から、(一社)日本火災報知機工業会 (<https://www.kaho.or.jp/pages/top/index.html>) では、住警器の正しい役割、特性について再度わかりやすく解説し、点検方法や電池切れ、故障などの火災以外の警報 (<https://www.torikaeru.info/sound/>) について積極的に周知を図る必要があると考えております。

点検を実施せず交換時期に気がつかなくなったり、電池切れや故障の警報を聞き逃がしたり、放置したままにすると、万が一の火災に住警器が感知できずとても危険です。居住者の皆様に、「点検の重要性」「設置から10年以上経過したら本体を交換」について認知していただくよう積極的な啓発活動をおこなってまいります。