

消 防 予 第 5 0 号  
平成 2 3 年 2 月 1 0 日

各 都 道 府 県 消 防 主 管 部 長 }  
東京消防庁・政令指定都市消防長 } 殿

消 防 庁 予 防 課 長  
( 公 印 省 略 )

### 病院における防火対策の徹底について

去る 2 月 9 日深夜に徳島県鳴門市の病院において火災が発生しました（別紙参照）。

現在、この火災の原因については鳴門市消防本部により調査が行われているところであり、現時点では消防用設備の設置等についての法令違反は報告されておりませんが、本火災では、病院における人的な防火体制が手薄となる夜間において出火し、死者 1 名、負傷者 1 3 名という多数の人的被害が発生しています。

つきましては、貴職におかれましては、今後の立入検査等の機会において、病院における出火防止対策の徹底及び避難誘導體制の確認等に十分ご配慮いただくとともに、必要に応じ、「社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアル」（平成元年 3 月 3 1 日付け消防予第 3 6 号）等を参考に指導を図られるようお願いいたします。また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、この旨周知するようお願いいたします。

#### 連絡先

消防庁予防課 三浦、守谷、塩谷

電 話：03-5253-7523

FAX：03-5253-7533

## 徳島県鳴門市病院火災（第2報）

消 防 庁  
平成23年 2月10日  
13時30分現在

## 1 発生日時等

発生時刻：平成23年 2月 9日 （調査中）  
覚知時刻：平成23年 2月 9日 23時26分  
鎮火時刻：平成23年 2月10日 0時56分

## 2 発生場所

住 所：徳島県鳴門市撫養町立岩字元地280番地  
建物名称：岩朝病院  
用 途：病院（消防法施行令別表第一（6）項イ）

## 3 建物概要

構造：耐火造  
階数：地上3階建て  
建築面積：780.96㎡  
延面積：2,097.98㎡  
1階：734.65㎡  
2階：675.62㎡  
3階：617.94㎡  
R階：69.77㎡  
焼損程度：調査中

## 4 死傷者等

死者： 1人  
負傷者： 13人 重症：2人  
軽 症：11人

## 5 火災原因等

詳細調査中

## 6 消防用設備等の設置状況

消火器具、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、誘導灯

## 7 防火管理の状況

防火管理者：選任済み  
消防計画：作成済み  
直近の消防訓練：平成22年10月26日実施

## 8 消防庁の対応

2月10日（木）

2時48分：鳴門市消防本部から第1報受領をし、情報収集及び対応開始する。  
消防庁第一次応急体制