

平成27年2月20日
消 防 庁

平成26年1月～9月の製品火災に関する調査結果

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的として、平成26年1月～9月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災※のうち、「製品の不具合により発生したと判断された火災」、「原因の特定に至らなかった火災」等の製品情報を調査しました。

調査の結果は以下のとおりです。

- ◎ 「製品火災全体」（調査中含む） 765件
 上記のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」 122件
 上記のうち「原因の特定に至らなかった火災」 291件
 上記のうち「現在調査中の火災」 352件

※ 本調査は、平成26年12月31日現在までに消防機関から報告のあった製品火災について集計したものであり、現在調査中の火災事案352件の調査結果により、変動する場合があります。

なお、使用者の使用法の不良等及び自然災害等に起因する火災などは、本調査で集計する製品火災には含まれません。

- ◎ 平成26年1月～9月に製品の不具合により発生したと判断されたもののうち、件数が2以上あった製品は、1月～6月の調査結果で該当した3品に、本調査の結果、以下の3品が新たに加わり合計で6品となりました。

(該当件数、製造事業者等名 50音順)

| 製造事業者等 | 製品名 | 型式 | 件数 | 備考 |
|--------------------------|-------|------------|----|-----------------------|
| 東芝キャリア株式会社 | エアコン | RAS-406LDR | 3 | 社告により示された不具合によるものである。 |
| LG エレクトロニクス・ ジャパン株式会社 | 冷蔵庫 | LR-B17NW | 2 | 社告により示された不具合によるものである。 |
| 株式会社オーム電機 | 空気清浄機 | AP-510H | 2 | 社告により示された不具合によるものである。 |

消防庁では、本結果を広く国民に周知し、また、各都道府県等に通知するとともに、関係省庁と連携して製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。



連絡先 : 消防庁予防課
 担 当 : 福井・増沢・西尾
 電 話 : 03-5253-7523
 F A X : 03-5253-7533

平成26年1月～9月の製品火災に関する調査結果

平成26年1月～9月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち※、「製品の不具合により発生したと判断された火災」、「原因の特定に至らなかった火災」等であるとして、消防機関より報告のあったものについて集計したものである。

【平成26年1月～9月 製品火災調査結果】

| | 自動車等 | 電気用品 | 燃焼機器 | 全 体 |
|-------------------------|------|------|------|-----|
| 合 計 | 335 | 349 | 81 | 765 |
| ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 | 15 | 90 | 17 | 122 |
| ② 原因の特定に至らなかった火災 | 156 | 118 | 17 | 291 |
| ③ 現在調査中の火災 | 164 | 141 | 47 | 352 |

※ ①のうち79件は、社告等により示された不具合によるものであった。

※ 本調査は、平成26年12月31日現在までに消防機関から報告のあった製品火災について集計したものであり、現在調査中の火災事案352件の調査結果により、変動する場合があります。

なお、使用者の使用方法の不良及び自然災害等に起因する火災などは、本調査で集計する製品火災には含まれません。

自動車等火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 15件（資料2-1参照）
- ② 原因の特定に至らなかった火災 : 156件
- ③ 現在調査中の火災 : 164件

※ ①のうち8件は、社告等により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」（上記①）の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された15件の火災について、件数が2以上であるものは無かった。

3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」（上記①）の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された15件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

電気用品火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 90件（資料2-2参照）
- ② 原因の特定に至らなかった火災 : 118件
- ③ 現在調査中の火災 : 141件

※ ①のうち60件は、社告等により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された90件の火災について、件数が2以上の製品は以下のとおりであった。

(該当件数、製造事業者等名 50 音順)

| 製造事業者等 | 製品名 | 型式 | 件数 | 備考 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----|-----------------------|
| パナソニック株式会社 | ノートパソコン用 バッテリーパック | CF-S10 シリーズ用 | 5 | 社告により示された不具合によるものである。 |
| 株式会社トップランド | リチウムイオン電池内蔵充電器 (スマートフォン用) | LA-2600K(黒) LA-2600W(白) | 4 | 社告により示された不具合によるものである。 |
| サンウエーブ工業株式会社 | 電気こんろ | SBE-101-100V | 3 | 社告により示された不具合によるものである。 |
| 東芝キャリア株式会社 | エアコン | RAS-40GLDR | 3 | 社告により示された不具合によるものである。 |
| LG エレクトロニクス・ ジャパン株式会社 | 冷蔵庫 | LR-B17NW | 2 | 社告により示された不具合によるものである。 |
| 株式会社オーム電機 | 空気清浄機 | AP-510H | 2 | 社告により示された不具合によるものである。 |

3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された90件の火災について、死者が発生しているものは以下のとおりであった。

| 製造事業者等 | 製品名 | 型式 | 件数 | 備考 |
|--------------|--------|---------|----|--------------|
| ユアサブライムス株式会社 | 電気ストーブ | YA-D800 | 1 | 死者1名が発生している。 |

燃焼機器火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 17件 (資料2-3)
- ② 原因の特定に至らなかった火災 : 17件
- ③ 現在調査中の火災 : 47件

※ ①のうち11件は、社告等により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された17件の火災について、件数が2以上であるものは無かった。

3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された17件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

製品火災に関する調査結果の比較

- 製品火災に関する調査結果の対前年比較 (資料1-1参照)
- 自動車等に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較 (資料1-2参照)
- 電気用品に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較 (資料1-3参照)
- 燃焼機器に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較 (資料1-4参照)

製品火災に関する調査結果の対前年比較


平成26年1月～9月に発生した製品火災に関する調査結果は、以下のとおりである。

(注) 平成26年1月～9月に発生した製品火災に関する調査結果は、平成26年12月31日現在までに調査が終了したものについて集計したものであり、現在調査中の火災事案は下表の件数に含まれないため、今後変動する可能性がある。
また、調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災及び原因調査中の火災事案については、調査結果に含まない。


凡例

- 1～3月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- 7～9月中に発生した件数
- 10～12月中に発生した件数


1 「製品火災全体」(下記 1-①、1-② の合計)の調査結果



1-① 1のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」の調査結果



1-② 1のうち「原因の特定に至らなかった火災」の調査結果



自動車等に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較

平成26年1月～9月に発生した自動車等に係る製品火災に関する調査結果は、以下のとおりである。


(注) 平成26年1月～9月に発生した自動車等に係る製品火災に関する調査結果は、平成26年12月31日現在までに調査が終了したものについて集計したものであり、現在調査中の火災事案は下表の件数に含まれないため、今後変動する可能性がある。

また、調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災及び原因調査中の火災事案については、調査結果に含まない。


凡例

- 1～3月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- 7～9月中に発生した件数
- 10～12月中に発生した件数


2 1のうち自動車等に係る「製品火災全体」(下記2-①、2-②の合計)の調査結果



2-① 2のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」の調査結果



2-② 2のうち「原因の特定に至らなかった火災」の調査結果



電気用品に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較

平成26年1月～9月に発生した電気用品に係る製品火災に関する調査結果は、以下のとおりである。


(注) 平成26年1月～9月に発生した電気用品に係る製品火災に関する調査結果は、平成26年12月31日現在までに調査が終了したものについて集計したものであり、現在調査中の火災事案は下表の件数に含まれないため、今後変動する可能性がある。

また、調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災及び原因調査中の火災事案については、調査結果に含まない。


凡例

- 1～3月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- 7～9月中に発生した件数
- 10～12月中に発生した件数


3 1のうち電気用品に係る「製品火災全体」(下記3-①、3-②の合計)の調査結果



3-① 3のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」の調査結果



3-② 3のうち「原因の特定に至らなかった火災」の調査結果



燃焼機器に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較

平成26年1月～9月に発生した燃焼機器に係る製品火災に関する調査結果は、以下のとおりである。


(注) 平成26年1月～9月に発生した燃焼機器に係る製品火災に関する調査結果は、平成26年12月31日現在までに調査が終了したものについて集計したものであり、現在調査中の火災事案は下表の件数に含まれないため、今後変動する可能性がある。

また、調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災及び原因調査中の火災事案については、調査結果に含まない。


凡例

- 1～3月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- 7～9月中に発生した件数
- 10～12月中に発生した件数


4 1のうち燃焼機器に係る「製品火災全体」(下記 4-①、4-② の合計)の調査結果



4-① 4のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」の調査結果



4-② 4のうち「原因の特定に至らなかった火災」の調査結果



平成26年1月～9月の自動車等火災の一覧表

資料2-1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災15件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

| 製造事業者等名 | 製品名 | 型式 | 該当件数 | 備考 | | 発生日 | 公表 |
|---------------------------|--------------------|--------------|------|---------|---|-----|----------|
| | | | | 死者の発生状況 | | | |
| いすゞ自動車株式会社 | エルフ | TKG-ASZ2F24 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.isuzu.co.jp/recall/s095600.html | 5 | 1～6月中調査分 |
| いすゞ自動車株式会社 | フォワード | KK-FRD34M4 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.isuzu.co.jp/recall/l126400.html | 2 | 1～3月中調査分 |
| いすゞ自動車株式会社 | フォワード | PKG-FRR90S2 | 1 | | | 8 | 1～9月中調査分 |
| ダイハツ工業株式会社 | テリオスキッド | TA-J111G | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h221214-2-f.htm | 9 | 1～9月中調査分 |
| ダイハツ工業株式会社 | ミラ | GD-L700V | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm | 4 | 1～6月中調査分 |
| ダイハツ工業株式会社 | ムーヴ | GF-L900S | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm | 4 | 1～6月中調査分 |
| (独)ダイムラー社 | Eクラス | RBA-212036C | 1 | | | 5 | 1～9月中調査分 |
| 株式会社タダノ | スカイボーイ | AT-100TT | 1 | | | 2 | 1～3月中調査分 |
| トヨタ自動車株式会社 | カローラ | TA-NZE121 | 1 | | | 1 | 1～3月中調査分 |
| 日産自動車株式会社 | マーチ | DBA-K13 | 1 | | | 3 | 1～3月中調査分 |
| (伊)フィアットグループ オートモービルズ社 | アルファロメオ アルファGTV | GF-916C1 | 1 | | 2006年2月9日に国土交通大臣に対して行ったリコールの届出に示された不具合によるものである。※届出番号 リコール外-1284 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall06/02/list/recall02-091_1.pdf | 5 | 1～6月中調査分 |
| (仏)プジョー社 | プジョー308 | ABA-T75F02 | 1 | | | 8 | 1～9月中調査分 |
| (伊)フェラーリ社 | F430スパイダー | GH-F430S | 1 | | 2009年6月16日に国土交通大臣に対して行ったリコールの届出に示された不具合によるものである。※届出番号 リコール外-1589-0 【参考HP】 http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1215890.html | 3 | 1～3月中調査分 |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | スーパーグレート | KL-FU55JUJ | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/050415/1415.html | 7 | 1～9月中調査分 |
| 株式会社モリタ | 水槽付消防ポンプ自動車 | SDG-GD7JGAA改 | 1 | | | 5 | 1～6月中調査分 |
| 合計 | | | 15 | | | | |

平成26年1月～9月の電気用品火災の一覧表

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災90件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

資料2-2

| 製造事業者等名 | 製品名 | 型式 | 該当件数 | 備考 | | 発生日 | 公表 |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|------|---------|--|-----|--------------|
| | | | | 死者の発生状況 | | | |
| パナソニック株式会社 | ノートパソコン用 バッテリーパック | CF-S10シリーズ用 | 5 | | (該当件数は1件である。)火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html | 1 | 1～3月中 調査分 |
| | | | | | (該当件数は1件である。)火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html | 2 | 1～3月中 調査分 |
| | | | | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html | 7 | 1～9月中 調査分 |
| | | | | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html | 8 | 1～9月中 調査分 |
| | | | | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html | 9 | 1～9月中 調査分 |
| 株式会社トップランド | リチウムイオン電池内蔵充 電器(スマートフォン用) | LA-2600K(黒) LA-2600W(白) | 4 | | (該当件数は1件である。)火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 http://www.topland.co.jp/image/top/news_pdf/20140708.pdf | 2 | 1～3月中 調査分 |
| | | | | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.topland.co.jp/image/top/news_pdf/20140708.pdf | 6 | 1～6月中 調査分 |
| | | | | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.topland.co.jp/image/top/news_pdf/20140708.pdf | 7 | 1～9月中 調査分 |
| | | | | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.topland.co.jp/image/top/news_pdf/20140708.pdf | 8 | 1～9月中 調査分 |
| サンウエーブ工業株式会社 | 電気こんろ | SBE-101-100V | 3 | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/ | 1 | 1～3月中 調査分 |
| | | | | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/ | 3 | 1～3月中 調査分 |
| | | | | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/ | 4 | 1～6月中 調査分 |
| 東芝キャリア株式会社 | エアコン | RAS-406LDR | 3 | | (該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02.htm | 7 | 1～9月中 調査分 |
| | | | | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02.htm | 8 | 1～9月中 調査分 |
| LGエレクトロニクス・ジャパン 株式会社 | 冷蔵庫 | LR-B17NW | 2 | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/press-releases/20140830-recall-lra17ps-lrb17nw | 7 | 1～9月中 調査分 |
| | | | | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/press-releases/20140830-recall-lra17ps-lrb17nw | 8 | 1～9月中 調査分 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---|--|---|--------------|
| 株式会社オーム電機 | 空気清浄機 | AP-510H | 2 | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/AP-510/AP-510.html | 4 | 1~6月中 調査分 |
| | | | | (該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/AP-510/AP-510.html | 7 | 1~9月中 調査分 |
| アイリスオーヤマ株式会社 | 加湿器 | KHH-800Z | 1 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/humidifier_140127.html | 1 | 1~3月中 調査分 |
| (米)アップル社 | 携帯用音楽 再生プレーヤー | iPod nano[第2世代] | 1 | | 2 | 1~6月中 調査分 |
| 株式会社アイデアインターナショナル | 充電式カイロ (3wayハンディウォーマー) | BDE014 | 1 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.idea-in.com/index.php?pg=news_detail&am=850 | 1 | 1~6月中 調査分 |
| 株式会社INAX (販売事業者) | 温水洗浄便座 | CW-100 | 1 | 平成20年11月27日に製造事業者等が発表した社告において示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/081127-1.html | 8 | 1~9月中 調査分 |
| 岩谷産業株式会社 | 電子レンジ | IM-574 | 1 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html | 4 | 1~6月中 調査分 |
| LGエレクトロニクス・ジャパン 株式会社 | 冷蔵庫 | LR-A17PS | 1 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/press-releases/20140830-recall-lra17ps-lrb17nw | 7 | 1~9月中 調査分 |
| LGエレクトロニクス・ジャパン 株式会社 | 冷蔵庫 | 不明 | 1 | | 7 | 1~9月中 調査分 |
| エレクトロラックス・ジャパン 株式会社 | 掃除機 | ergothree auto EET530SO | 1 | | 2 | 1~3月中 調査分 |
| 株式会社カインズ (輸入事業者) | 扇風機 | CZ-30RW | 1 | | 8 | 1~9月中 調査分 |
| 神田無線電機株式会社 (輸入事業者) | リチウムイオンバッテリー (電動アシスト自転車用) | KMD-BC6 | 1 | 火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 http://www.laox.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/20141215_press.pdf | 6 | 1~6月中 調査分 |
| 神田無線電機株式会社 (輸入事業者) | リチウムイオンバッテリー (電動アシスト自転車用) | KMD-BT8 | 1 | 火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 http://www.laox.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/20141215_press.pdf | 5 | 1~6月中 調査分 |
| 株式会社カンサイ (倒産) | アイロン | KSI-802 | 1 | | 6 | 1~6月中 調査分 |
| 株式会社グループセブジャパン (輸入事業者) | 電気ケトル | BF202 | 1 | | 1 | 1~3月中 調査分 |
| 恵安株式会社 (輸入事業者) | モバイルバッテリー | KMB-12B | 1 | | 1 | 1~3月中 調査分 |
| 小泉成器株式会社 | 電子レンジ | KRD-0106 | 1 | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/important/ | 3 | 1~3月中 調査分 |
| 小泉成器株式会社 | 電気ストーブ | KCH-1233 | 1 | | 2 | 1~3月中 調査分 |
| 株式会社サイコム | デスクトップパソコン | G-Master Van guard-L | 1 | | 6 | 1~6月中 調査分 |
| サナーエレクトロニクス株式会社 | 照明 | SCL-72GPS | 1 | | 1 | 1~3月中 調査分 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--------------|
| 燦坤日本電器株式会社 | 電気ストーブ | UHC-3T | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp/kinkoku.html | 2 | 1～3月中 調査分 |
| 燦坤日本電器株式会社 | 電気ストーブ | TSK-5303Q | 1 | | | 2 | 1～3月中 調査分 |
| 株式会社サン自動車工業 | 車両用蓄電器 | ホットイナズマECO-BOX | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sun-auto.co.jp/products/post-10.html | 6 | 1～6月中 調査分 |
| 三洋電機株式会社 | エアコン | SPW-SH100S | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/announce/doc201410.html | 8 | 1～9月中 調査分 |
| 三洋電機株式会社 | エアコン室外機 | SAP-U191C | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/100521.html | 8 | 1～9月中 調査分 |
| 三洋電機株式会社 | 冷蔵ショーケース | SMR-S72FG | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html | 8 | 1～9月中 調査分 |
| 三洋電機株式会社 | 冷蔵ショーケース | SMR-150FAG | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html | 8 | 1～9月中 調査分 |
| ジェックス株式会社 | 観賞魚用クーラー | GXC-200 | 1 | | | 8 | 1～9月中 調査分 |
| ジェックス株式会社 | 観賞魚用ヒーター | GEX ICオートヒーター トラスティ300W | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html | 1 | 1～3月中 調査分 |
| シャープ株式会社 | 洗濯機 | ES-YA42 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/es42x.html | 1 | 1～3月中 調査分 |
| シャープ株式会社 | 洗濯機 | ES-F4A | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/es42x.html | 2 | 1～3月中 調査分 |
| シャープ株式会社 | 洗濯機 | ES-L42 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/es42x.html | 3 | 1～3月中 調査分 |
| シャープ株式会社 | 洗濯機 | ES-YB42-H | 1 | | | 3 | 1～3月中 調査分 |
| シャープ株式会社 | 電子レンジ | RE-KS12-FG | 1 | | | 1 | 1～3月中 調査分 |
| 株式会社スカイプルー (輸入事業者) | リチウムイオンバッテリー (草刈機用) | BP-72AL | 1 | | | 4 | 1～6月中 調査分 |
| セイコースポーツライフ株式会社 | シェーバー用充電器 | RC-01 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.seiko-sl.co.jp/information.html | 3 | 1～6月中 調査分 |
| ソニー株式会社 | ノートパソコン | VAIO Fit 11A SVF11N19EJS | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/140424/ | 3 | 1～3月中 調査分 |
| ダイキン工業株式会社 | エアコン | ATR36HSE4-W | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/index.html | 2 | 1～9月中 調査分 |
| ダイキン工業株式会社 | エアコン 室外機 | RAZ225X | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html | 6 | 1～6月中 調査分 |
| ダイキン工業株式会社 | エアコン 室外機 | RA285X-T | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090203/ | 2 | 1～6月中 調査分 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------|---|--|---|---|----------|
| 株式会社中部コーポレーション | IHコンロ | 不明 | 1 | | | 9 | 1～9月中調査分 |
| 株式会社テークスグループ (輸入事業者) | 電気ストーブ | PLM-H601 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tksnet.co.jp/data/irp20120423-1.pdf#search=PLMH601 | 1 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社ティー・ユー・エフ (輸入事業者) | 電気グリル | JAPAN-ZAIGLE | 1 | | | 2 | 1～6月中調査分 |
| デル株式会社 | デスクトップパソコン | OPTIPLEX | 1 | | | 2 | 1～3月中調査分 |
| 東芝キャリア株式会社 | エアコン | RDA-SPE8004EHTZG | 1 | | | 6 | 1～6月中調査分 |
| 東芝ホームアプライアンス株式会社 | 洗濯機 | TW-742EX | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/tha/info/080415.htm | 3 | 1～3月中調査分 |
| 東芝ホームアプライアンス株式会社 | 洗濯乾燥機 | TW-S80FA | 1 | | | 1 | 1～3月中調査分 |
| 東芝ライテック株式会社 | 蛍光灯 | FT-42301-RS | 1 | | | 5 | 1～6月中調査分 |
| 東芝ライフスタイル株式会社 | 掃除機 | VC-B50K | 1 | | | 5 | 1～6月中調査分 |
| ニチワ電機株式会社 | 電気フライヤー | SEFD-18 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nichiwadenki.co.jp/news/ | 5 | 1～9月中調査分 |
| 株式会社ハーマン | 脱衣室リモコン (浴室暖房乾燥機用) | BBD-3301ACSK-J3 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.harman.co.jp/important/jisyutenken/2014/05/post-22.html | 5 | 1～6月中調査分 |
| ハーマーズ株式会社 あきばお～(販売事業者) | リチウムイオン電池内蔵充電器 | モバイルバッテリー5000mAh | 1 | | | 7 | 1～9月中調査分 |
| ハイアールジャパンセールス株式会社 (輸入事業者) | 洗濯機 | JW-K50B | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/ | 9 | 1～9月中調査分 |
| ハイアールジャパンセールス株式会社 (輸入事業者) | 洗濯機 | JW-Z45A | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/ | 1 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社ハウステック | 電気こんろ | HK-1102 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.housetec.co.jp/2007/07/kitchen.html | 2 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社ハウステック | 電気こんろ | KM-903D | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.housetec.co.jp/2007/07/kitchen.html | 6 | 1～6月中調査分 |
| パシフィック電子株式会社 | 吸引器 | toteCUBE-vac II | 1 | | | 1 | 1～3月中調査分 |
| パナソニック株式会社 | 除湿機 | F-YHB100 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/12052401.html | 6 | 1～6月中調査分 |
| パナソニック株式会社 | 電気こたつ | DK-1053-FU | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/info_psc/info/information2.html | 2 | 1～3月中調査分 |
| パナソニック株式会社 | デスクヒーター | DR2456 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/desk_heater/index.htm | 4 | 1～6月中調査分 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------|----|----------------------------------|--|---|--------------|
| 日立アプライアンス株式会社 | エアコン室外機 | RAS-NP280HVR2 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.hitachi-ap.co.jp/important/bizair03.html | 7 | 1～9月中 調査分 |
| 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン | オイルヒーター | HD3477 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.newscenter.philips.com/jp_ja/standard/about/news/consumer_products/2014_0207_oilheater.wpd | 1 | 1～3月中 調査分 |
| 富士工業株式会社 | 電気こんろ | FH-31B | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html | 3 | 1～3月中 調査分 |
| 富士ゼロックス株式会社 | レーザープリンター | PR-L2130 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://jpn.nec.com/press/201405/20140528_03.html | 3 | 1～6月中 調査分 |
| 株式会社山善 | 電気こたつ | RSE-750(B) | 1 | | | 5 | 1～6月中 調査分 |
| 株式会社山善 | 電気ストーブ | CBH-D900 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/japanese/company/backnumber/node_3535# | 2 | 1～9月中 調査分 |
| ユアサプライムス株式会社 | 電気ストーブ | YA-D800 | 1 | 1 | | 1 | 1～3月中 調査分 |
| 株式会社優(輸入事業者) (倒産) | 電気ストーブ | YH-8000(B) | 1 | | 平成18年12月22日に製造事業者等が発表した社告において示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120227kouhyou_1.pdf | 3 | 1～3月中 調査分 |
| リンナイ株式会社 | 食器洗い乾燥機 | RKW-V45A | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2014/0322/ | 1 | 1～3月中 調査分 |
| 株式会社リンレイ | 掃除機 | RD-ECO II R | 1 | | | 1 | 1～3月中 調査分 |
| 株式会社脇坂エンジニアリング | 真空成型機 | WF-1000 | 1 | | | 5 | 1～6月中 調査分 |
| 不明 | 車両用蓄電器 | NT-20 | 1 | | | 6 | 1～6月中 調査分 |
| 不明 | 電気式ボイラー | 不明 | 1 | | | 1 | 1～3月中 調査分 |
| 合計 | | | 90 | うち1件は死者(1名) が発生している火災で ある。 | | | |

平成26年1月～9月の燃焼機器火災の一覧表

資料2-3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災17件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

| 製造事業者等名 | 製品名 | 型式 | 該当件数 | 死者の発生状況 | 備考 | 発生日 | 公表 |
|------------------------|---------|---------------------|------|---------|---|-----|----------|
| | | | | | | | |
| ガスター株式会社 | 風呂がま | HOL-1670AQ | 1 | | | 9 | 1～9月中調査分 |
| 株式会社グリーンウッド (販売事業者) | 石油ストーブ | GKP-W301N | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gwgw.co.jp/pdf/notice/GWHP0831.pdf | 1 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社世田谷製作所 | ガス風呂がま | OK-AR型-LE | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/ | 5 | 1～6月中調査分 |
| 株式会社世田谷製作所 | ガス風呂がま | TA-097UET | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/ | 4 | 1～6月中調査分 |
| 株式会社世田谷製作所 | ガス風呂がま | TA-OK270UET | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/ | 2 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社長府製作所 | 石油風呂がま | CK-11 | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html | 4 | 1～6月中調査分 |
| TOTO株式会社 | 石油給湯機 | RPH32KSS | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm | 7 | 1～9月中調査分 |
| TOTO株式会社 | 石油給湯機 | RPH33KS | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/kyutoki0809/index.htm | 1 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OQB-302Y | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html | 1 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OQB-405F | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html | 5 | 1～6月中調査分 |
| 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OTQ-302YS | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html | 2 | 1～3月中調査分 |
| 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OTQ-405SAY | 1 | | 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html | 4 | 1～6月中調査分 |
| パナソニック株式会社 | 石油給湯機 | OW-4MQ2F | 1 | | | 4 | 1～6月中調査分 |
| 株式会社フジマック | ガスフライヤー | FGF147 | 1 | | | 4 | 1～6月中調査分 |
| リンナイ株式会社 | ガス給湯器 | RUFH-V2403AT | 1 | | | 1 | 1～3月中調査分 |
| リンナイ株式会社 | ガス給湯器 | RUFH-K2400AW2-6(A) | 1 | | | 7 | 1～9月中調査分 |
| リンナイ株式会社 | ガス給湯器 | RUFH-V2403SAW2-3(A) | 1 | | | 6 | 1～6月中調査分 |
| 合計 | | | 17 | | | | |