

仙台市老人福祉施設火災概要（第6報）

消 防 庁

平成20年11月13日

21時00分現在

1 発生日時等

発生日時：平成20年11月13日調査中

覚知時刻：平成20年11月13日 1時24分

鎮圧時刻：平成20年11月13日 1時56分

鎮火時刻：平成20年11月13日 2時23分

2 発生場所

住 所：仙台市若林区下飯田字遠谷地171

建物名称：六郷の杜

用 途：(6) 項ロ（老人福祉施設（1階：老人短期入所施設、2階：有料老人ホーム））

3 建物概要

構造：RC造

階数：地上2階建て

建築面積：1,209.37㎡

延面積：2,234.88㎡

（1階：1,104.66㎡、2階：1,130.22㎡）

階段：屋内階段 1、屋外階段 1

収容人員：65人

消防同意：平成15年 1月31日

建築確認：平成15年 2月 6日

消防検査：平成15年 6月30日

使用開始：平成15年 8月 1日

4 死傷者等

(1) 人的被害

負傷者：33人

内訳

重症3人（男1名、女2名）顔面・気道熱傷等

中等症9人（男3名、女6名）顔面・気道熱傷・一酸化炭素中毒疑い等

軽症21人（男5名、女16名）

※うち、2名（中等症1名、軽傷1名）は従業員

(2) 建物被害

焼損程度：部分焼（焼損床面積24.36㎡）

5 火災原因等

調査中（出火室は1階短期入所用居室）

6 消防用設備等

消火器、屋内消火栓、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警

報設備、誘導灯

7 防火管理状況

防火管理者：選任済み（平成20年8月25日届出）

消防計画：作成済み（平成20年8月26日届出）

8 最新立入検査

平成20年9月1日実施（指摘事項なし）

9 消防庁の対応

11月13日（水）

02時15分：仙台市消防局から第1報受領をし、情報収集及び対応開始する。消防庁第一次応急体制。

08時30分：消防庁予防課職員1名現地派遣。

21時00分：消防庁第一次応急体制解除。