

## 三重県桑名市播磨上空でのヘリコプターと軽飛行機衝突・墜落事故(第6報)

平成13年5月22日  
15時00分現在  
消防庁特殊災害室

### 1 発生日時

平成13年5月19日 11時30分頃  
(桑名市消防本部覚知11時33分)  
(消防庁覚知12時00分 救急救助課に東京RCCから連絡)  
鎮火:平成13年5月19日 13時22分

### 2 発生場所

三重県桑名市播磨 大山田川左岸堤民家

#### (1) ヘリコプター墜落場所

桑名市播磨2430 佐藤直文宅(庭先)

#### (2) セスナ機墜落場所

桑名市播磨524 石川正秀宅(駐車場)

### 3 事故概要

三重県桑名市播磨の上空で中日本航空(株)のセスナ機とヘリコプターが衝突、両機とも墜落したもの。セスナ機は播磨524へ、ヘリコプターは播磨2430へ墜落した。

墜落により播磨2430の民家2棟が全焼し、ヘリコプター乗員2名、セスナ乗員4名の計6名が死亡した。

### 4 被害状況

#### (1) 人的被害

##### ① 死亡者6名

##### (ア) ヘリコプター乗員

操縦士 坂手 隆(54) 中日本航空社員

乗員 森田 稔(39) 中日本航空社員

##### (イ) セスナ機乗員

青木 静明(51) 中日本航空社員

大森 幸男(52) 会社員

加藤 武(45) 無職

松田 博幸(15) 専門学校生

##### ② 負傷者1名

佐藤 直文(37) 会社員 右足首骨折全治8週間

#### (2) 物的被害

##### ① ヘリコプター1機焼損(JA6787(アエロスパシアル式AS332L1型、1996年製))

##### ② セスナ機1機大破 (JA4201(セスナ式172P型、1983年製))

##### ③ 木造2階建て住宅延100㎡全焼

##### ④ 木造2階建て住宅延168㎡全焼

##### ⑤ その他の被害

(ア) 全焼宅横の軽四自動車1台、マリンジェット1台及び単車1台焼損  
(ヘリコプターキャビン部落下地点)

(イ) 駐車場の車1台大破(セスナ落下地点)

(ウ) トユ・ガラス戸・屋根・瓦等の破損(8棟)

### 5 対応状況

#### 消防庁

- ・ 12時00分 東京RCCから救急救助課に第一報あり  
三重県桑名市で航空機同士が接触
- ・ 12時25分 宿直室に桑名市消防本部から連絡あり  
消防隊出動(詳細不明)
- ・ 12時45分 東京RCCから救急救助課に第二報あり  
桑名市播磨地区にてヘリコプター、セスナ墜落し、機体の破片に「  
日本航空」の文字あり
- ・ 13時04分 宿直室から特殊災害室課長補佐に事故により火災発生との連絡
- ・ 13時05分 救急救助課から東京RCCに電話  
東京RCCでは、まだ救難対象の有無について確認がとれていないので  
(=セスナの破片が見つかっていないので)、情報収集を継続
- ・ 14時00分 特殊災害室での情報収集開始

- ・ 14時12分 桑名市消防本部から死亡者が4名から6名になったという連絡に伴い特殊災害室に災害対策室を設置(第一次応急体制)し、以後情報収集にあたる。

・ 19時30分 特殊災害室に設置されていた災害対策室を廃止  
三重県

- ・ 13時00分 災害対策本部設置、廃止19日20時00分

・ 情報収集

桑名市

- ・ 13時00分 災害対策本部設置、廃止20日17時00分

桑名市消防本部

- ・ 消防車両14台(化学車2台、水槽付きポンプ車5台、ポンプ車1台、救急車4台、指揮車1台、原因調査車1台)、消防吏員56名、消防団車両3台、消防団員61名出場
  - ・ 傷者1名市民病院に搬送。
- 大和地区(地元)自治会連合会
- ・ 炊き出し

## 6 事故原因

現在調査中

問い合わせ先 特殊災害室 課長補佐 佐藤 事務官 江口 03-5253-5111(内線7912) 03-5253-7528(直通) 03-5253-7538(FAX)
---