

赤穂市住友大阪セメント(株)赤穂第2工場石炭サイロ爆発事故概要(第1報)

平成15年7月22日
14時00分現在
総務省消防庁

1 覚知日時 平成15年7月22日(火)9時59分(119)

2 発生場所 兵庫県赤穂市折方1513
「住友大阪セメント(株)赤穂第2工場」
No.3石炭サイロ(15,000t)
工場長;大須賀 久人

3 事故概要

同サイロで石炭が自然発火し(推定)、作業員2人が隣接する操作室から遠隔操作により発火した石炭を取り除く作業を行っていたところ、爆発が起こったもの。

なお、サイロと操作室の間には開口部があり、除去作業を行っていた2人が負傷した。

サイロの側板はコンクリート製、天井部は鉄板製で1,000tの石炭を貯蔵している。

この爆発により、天井部の半分が吹き飛んでいる。

4 被害状況

(1) 人的被害

重症;2人(顔面・頭部 度熱傷及び気道熱傷の疑い。)

(2) 物的被害

調査中

5 事故原因

調査中