

# 首都高速1号線におけるタンクローリー横転漏えい事故概要(第1報)

平成11年12月15日  
12時50分現在  
消防庁危険物規制課

## 1 発生日時等

発生: 平成11年12月15日(水) 調査中  
覚知: 平成11年12月15日(水) 12時00分(119)  
処理完了: 調査中

## 2 発生場所

東京都中央区新富町1-1(首都高速道路環状線内回り京橋ランプ付近)

## 3 発災施設

14KLの灯油を積載した移動タンク貯蔵所  
(詳細は調査中)

## 4 事故概要

首都高速道路で走行中のタンクローリーが横転して、首都高速道路をふさいでいる状況。(火災の発生はないし、灯油50L流出)  
詳細は、調査中

## 5 被害状況

(1) 人的被害 男性1名(程度は調査中)

(2) 物的被害 (調査中)

連絡先  
消防庁危険物規制課  
03-5574-0124