

秋田県沖を震源とする地震の速報（第10報）

平成11年3月1日17時00分
自治省消防庁震災対策指導室

1 地震の概要(気象庁発表)

- (1) 発生日時 平成11年2月26日14時18分頃
- (2) 震央地名 秋田県沖(北緯39.2度、東経139.8度)
- (3) 震源の深さ 約20km
- (4) 規模 マグニチュード5.4(推定)
- (5) 各地の震度(震度4以上)
震度5弱 秋田県 象潟町浜ノ田、山形県 遊佐町遊佐、遊佐町舞鶴
震度4 秋田県 仁賀保町平沢、金浦町金浦、矢島町矢島町、西目町沼田、鳥海町伏見、羽後町西馬音内、山形県 酒田市亀ヶ崎、酒田市本町、山形八幡町観音寺、山形平田町飛鳥
- (6) 津波 この地震による津波の心配はなし。

2 被害状況

- (1) 人的被害
現在のところ被害報告なし
- (2) 物的被害
住家一部破損 1件(山形県遊佐町)
ブロック塀倒壊 21件(山形県遊佐町)
- (3) その他
停電 山形県酒田市 1,038戸(ピーク時、2月26日15時14分に復旧)
断水 秋田県象潟町 小砂川簡易水道 299戸(2月27日復旧)、上水道 20戸(2月27日復旧)
山形県遊佐町 上水道 113戸(2月27日復旧)
道路被害 秋田県象潟町 町道小砂川アマクラ線 石垣崩壊のため全面通行止め(2月28日復旧)
山形県遊佐町 町道箕輪村線 落石のため通行止め(解除済み)
町道南光坊坂線 路面亀裂のため通行止め(解除済み)

3 消防庁の対応等

震度4以上を記録した県に対し適切な対応及び被害報告について指示するとともに、被害状況を問い合わせた。その状況は以下のとおりである。

2月26日

14時22分 テレビにより地震覚知

14時26分 秋田県及び山形県に対し適切な対応及び被害報告について指示

14時30分 山形県酒田地区消防組合消防本部に「現在のところ119番通報なし。」を確認

14時32分 秋田県仁賀保地区消防組合消防本部に「現在のところ119番通報なし。」を確認

14時33分 秋田県本荘地区消防事務組合消防本部に「現在のところ119番通報なし。」を確認

14時33分 秋田県湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部に「現在のところ119番通報なし。」を確認

14時35分 秋田県矢島地区消防組合消防本部に「現在のところ119番通報なし。」を確認

14時39分 秋田県から第1報「現在のところ被害なし。」

14時48分 秋田県から第2報「現在のところ被害なし。」

14時50分 山形県から第1報「現在のところ被害なし。」

15時22分 秋田県から第3報「象潟町の水道管破損の情報を確認中。」

15時40分 山形県から第2報「酒田市で1,038戸停電。遊佐町内の数戸で屋根瓦の落下の情報を確認中。」

秋田県から第4報「象潟町内で次の情報があり詳細を確認中。」

16時02 住家の壁のひび割れ・住家裏の土手が崩れそう・神社の鳥居が傾いている・町道で石垣が崩れ道をふさいでい

- 分 る。」
- 16時12分 秋田県から第5報「管内市町村の災害対策本部等の設置状況について報告。」
- 16時47分 山形県から第3報「遊佐町内の屋根瓦の落下情報は、瓦1～2枚が落下した住家が2～3戸あったものであり、物的被害とはしないこと。」
- 19時22分 秋田県から第6報「簡易水道で給水停止、町道の通行止めあり。」
- 3月1日
- 8時43分 秋田県から第7報「被害状況等について報告あり。」
- 9時28分 山形県から第4報「被害状況等について報告あり。」
- 13時17分 秋田県から第8報「体制等について報告あり。」
- 13時22分 山形県から第5報「体制等について報告あり。」
- 16時54分 山形県から第6報「体制について報告あり。」

4 災害対策本部等の状況

- 14時22分 消防庁 災害警戒連絡室設置(3月1日13時23分解除)
- 14時18分 山形県 災害対策警戒班(第二次)設置(3月1日9時00分解除)
- 14時20分 秋田県 災害対策部設置(3月1日12時00分解除)
- 14時25分 秋田県金浦町 地震対策警戒本部設置(2月28日17時30分解除)
- 14時25分 山形県遊佐町 災害対策本部設置
- 14時30分 山形県酒田市 災害対策本部設置(3月1日9時00分解除)
- 14時30分 秋田県象潟町 地震対策本部設置(3月1日10時00分解除)
- 15時15分 秋田県矢島町 地震被害対策本部設置(2月28日17時00分解除)

[戻る](#)