

# 福岡市博多区整形外科火災（第5報）

消 防 庁

平成25年10月14日

17時00分現在

※下線部は前回からの変更箇所

## 1 発生日時等

発生時刻：平成25年10月11日 調査中  
覚知時刻：平成25年10月11日 2時22分  
鎮圧時間：平成25年10月11日 3時39分  
鎮火時刻：平成25年10月11日 4時56分

## 2 発生場所

住 所：福岡県福岡市博多区住吉5丁目29-13 安部整形外科  
用 途：診療所（消防法施行令別表第一（6）項イ）

## 3 建物概要

構造：RC造・耐火構造  
階数：地上4階・地下1階建て  
建築面積：219.43 m<sup>2</sup>  
延面積：681.71 m<sup>2</sup>  
地下1階：倉庫・休憩室 42.77 m<sup>2</sup>  
1階：診察室・病室・リハビリルーム 219.43 m<sup>2</sup>  
2階：病室・厨房 197.42 m<sup>2</sup>  
3階：住居 152.40 m<sup>2</sup>  
4階：看護師寮 69.69 m<sup>2</sup>  
焼損程度：全焼  
焼損床面積：282 m<sup>2</sup>

## 4 死傷者等

### (1) 人的被害

死 者：10人（男性3人、女性7人）  
負傷者：5人（重症4人（男性2人、女性2人）、中等症1人（女性））

### (2) 建物被害

出火建物：調査中

## 5 火災原因等

調査中

## 6 消防用設備等の設置状況

消火器、屋内消火栓設備（任意設置）、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯

## 7 防火管理の状況

防火管理者選任有、消防計画作成及び避難訓練実施済み

8 最新の立入検査

平成25年6月7日に福岡市消防局において立入り検査を実施

9 消防庁の対応

10月11日(金)3時40分 福岡市消防局から第1報受領

消防庁予防課において予防課長を長とする災害対策室を設置し、情報収集を実施中

10月11日(金)4時55分 福岡市消防局へ確認済

10月11日(金)5時18分 福岡市消防局から第2報受領

10月11日(金)6時18分 福岡市消防局から第3報受領

10月11日(金)7時40分 福岡市消防局から第4報受領

10月11日(金)8時00分 現地調査のため消防庁職員2名及び消防研究センター職員5名を派遣(消防法第35条の3の2の規定に基づく消防庁長官の火災原因調査)

10月11日(金)9時10分 福岡市消防局から第5報受領

10月12日(土)20時5分 福岡市消防局から第6報受領