


# 福島原発事故における区域及び装備の事例(概要) (急性期)

※詳細確認中



## 【福島第一原発施設構内】



正門前

免震重要棟

- ・空調設備があり、防護マスクの離脱可

福島第一原発

福島第二原発

Jヴィレッジ  
(現地調整所)

- 区域入退出管理  
 < 出勤時 >  
 タイベック2枚重ね、  
 全面マスク 等



- < 退出時 >  
 ・汚染検査、除染  
 ・健康チェック



- ・20km圏の火災出勤時、タイベック、防火衣、全面マスク等
- ・帰署時、汚染検査、除染等

- いわき市消防本部 四倉分署
- いわき市 総合体育館  
(放水活動実施緊急消防援助隊の活動拠点)

(google地図を使用)