

火災の概要等について

資料1-3

福岡市における診療所火災の概要

発生日時 : 平成25年10月11日(金) 2時22分覚知
3時39分鎮圧 4時56分鎮火
構造・階層 : 鉄骨(S)造及び鉄筋コンクリート(RC)造
地下1階地上4階建て・準耐火構造
延べ面積 : 約720㎡
焼損程度 : 全焼(焼損床面積:282㎡)
人的被害 : 死者10名、負傷者 5名(重症4名、中等症1名)
消防活動状況 : 消防署 消防隊34隊、消防団 消防隊3隊
出火原因等 : 1階処置室から出火(調査中)



(建物外観)

- 火災による死者はいずれも高齢者で、その大半は自力歩行困難者であったと推測される。
- 診療所が消防署に届け出た消防計画上行くとされていた初期消火や患者の避難誘導がなされなかったと推測される。
- 防火戸が閉鎖されなかったこと等により煙が建物内に充満したものと推測される。

消防庁における対応

- 10月11日
 - ・「消防庁長官による火災原因調査」のため、消防庁職員7名を派遣
 - ・消防機関あて、病院・診療所等における応急体制の確保等について通知

建物概要

用途 : 診療所(消防法施行令別表第1(6)項イ)

建築年 : 昭和44年(昭和48年に増築、これ以降さらに増築された部分が確認された)

収容人員 : 調査中




4
♀




位置図

死者・負傷者の状況


<1階>




<2階>



<3階>



<4階>



—凡例—

- 死者
- 負傷者

死者数及び負傷者数(階数は救出場所を示す)

	B1階	1階	2階	3階	4階	計
死者数		1	7	2(2)		10(2)
負傷者数			3		2(2)	5(2)


※ ()内は従業員数を示す、内数

診療所の防火対策の状況


消防用設備等の設置状況及び防火管理の実施状況

	診療所の設置基準	安部整形外科における設置義務の有無	安部整形外科における状況
消火器具	150㎡以上	あり	設置
屋内消火栓設備	1,400㎡以上	なし	任意設置
自動火災報知設備	300㎡以上	あり	設置
火災通報装置	500㎡以上	あり	免除(適用除外、固定電話代替)
誘導灯	全て	あり	設置
避難器具	20人以上の階 (避難階以外)	あり(2階のみ)	設置
消防用設備点検報告	全て (半年に1回実施 1年ごとに報告)	あり	実施 ※平成24年12月提出済み
防火管理	30人以上	あり	防火管理者選任・届出済み 消防計画届出済み 避難訓練 避難訓練 平成25年5月9日実施 消火訓練 平成25年5月15日実施

消防用設備等の設置状況




<地下1階>




-  煙感知器
-  熱感知器
-  受信機
-  発信機、屋内消火栓
-  誘導灯
-  消火器
-  防火戸


<1階>



<2階>




消防用設備等の設置状況



-  煙感知器
-  熱感知器
-  受信機
-  発信機、屋内消火栓
-  誘導灯
-  消火器
-  防火戸

<3階>



<4階>

