


延焼拡大状況図


※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成

10:35
現場到着時



※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成

① 10:47頃
団 第2出動下命時



風向: 南南東風
速: 9.6m/s

ア (11:00)

※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成


②11:35頃
団 第3出動下命時

風向:南
風速:9.0m/s



イ (11:52)

ア (10:55)



イ
飛

ア
本部




0 100 200



※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成

③12:00頃
隣接消防へ出動要請

風向:南
風速:9.0m/s




ア (11:58)



※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成

④ 12:26頃
団 第4出動下命時

風向:南 風速:11.3m/s



ア (12:38)




イ (12:49)

※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成

⑤13:46頃 延焼状況報告

風向:南 風速:9.8m/s



被災前




ア 最盛期(13:46)

※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成

⑥14:29頃 延焼状況報告

風向:南 風速:10.0m/s



※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成


⑦15:27頃
現場指揮本部移動

風向:南 風速:10.6m/s



※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成

⑧16:30頃
県応援隊活動開始



風向:南 風
速:7.9m/s




ア (16:30頃)

※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成

⑨17:45頃
県隊指揮所開設


風向:南 風
速:7.5m/s



※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成

⑩19:15頃
現場指揮本部移動

風向:南 風速:11.2m/s




※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成

⑪ 19:52頃

緊援隊要請の必要なしと判断


風向:南 風速:11.2m/s



※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成

⑫20:50頃
火災鎮圧

風向:南
風速:9.1m/s



※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成

⑬23:15頃
重機投入開始

風向:南南東風
速:1.3m/s

23日16:00 解体により消火

23日0:40 屋内進入で消火


本部




0 100 200




※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成



⑭23日17:30頃
現場本部閉鎖



被災地全体



※糸魚川市消防本部が関係者から聞き取った情報を基に作成