

災害の推移及び消防活動概要

平成29年4月12日

消防庁 ・ 入間東部地区消防組合消防本部

災害の推移及び消防活動概要 ①

月日	主な火勢	消防活動概要	その他
2月 16日 (木)	1階: 出火 → 早期に鎮圧 2階: 1階から延焼 ・延焼拡大極めて早い ・2階北面から中央へ拡大 3階: 下階から延焼 ・複数の延焼経路 ・3階北東部激しく延焼 (21:30) 爆発音・コンクリート隆起が発生	・1階は早期鎮圧 ・2階北側、コンベア部、中央階段から各部隊が屋内進入し放水 ・3階車路から消防重機によりシャッター破壊、重量物等の障害除去 - 開口部から県内応援隊放水 ・消防団は消火栓から署隊へ中継送水を担当 ・2階外壁破壊、小型開口部設定し放水 ・爆発以降、3階車両及び重機活動制限	ソーラーパネル 注水危険あり 北側2階屋根の一部が崩落 西面搬入口部 変形落下危険
2月 17日 (金)	・2階 北面から徐々に衰え 中央以北で火勢を制限 ・3階 約1/3程度延焼	・内部進入及び外壁開口部から放水 ・外壁破壊可能な民間業者を確保 - 昼過ぎ到着し設営→東西16箇所破壊 ・破壊した大型開口部へはしご隊梯上 放水継続	ソーラーパネル 電源遮断完了
2月 18日 (土)	・2階 北面制圧 中央からやや南へ延焼 ・3階 北面ほぼ制圧 西面散発的に黒煙 東面黒煙から徐々に白煙	・2階、3階南側から内部進入し火勢抑制 ・はしご隊各開口部へ梯上放水継続 ・スロープ経由し3階ピロティから放水 ・北面制圧維持のため屋内放水継続	


災害の推移及び消防活動概要 ②

月日	主な火勢	消防活動概要	その他
2月 19日 (日)	(0:13及び0:15) 3階で爆発的燃焼発生 ・直後に3階中央～南へ拡大 全隊一旦退避を強いられる 2階:中央～南延焼拡大 (午後) 2階、3階外周は火炎収束、黒煙	(爆発的燃焼後) ・全隊を敷地外に一旦退避、安全確認 負傷者等なし ・南側に部隊集結、屋外から放水再開 ・未明に屋内進入再開 (日中) ・外周より中央及び南面へ放水 ・内部進入隊は北及び南から火炎挟撃	再爆発を警戒 西側壁面変形・ 落下危険
2月 20日 (月)	2・3階とも北側から中央部まで 火勢制圧、間欠的に小火発生。 南側内部の延焼、縮小 (12:45)大規模破裂音発生	・継続的に放水活動実施 ・北面、中央部分制圧後、南側火炎に集中放水 ・大規模破裂音時、全隊一旦退避 安全確認後放水再開	3階屋根崩落危険、進入を統制 破裂音継続
2月 21日 (火)	2・3階ともほぼ延焼阻止 小火源が収容物に埋没し残存	・鎮圧に向け関係者対応会議開催 ・民間大型重機で外壁破壊の追加実施 ・埋没した小火源を捜索、放水	会議で崩壊危険 部分指摘
2月 22日 (水) 以降	22日 9:30 鎮圧 28日 17:00 鎮火	・鎮圧判定以降、多量・広範囲にわたる 焼損物の再燃防止警戒、放水活動継続	


16日(9時39分頃) 初動隊・部署・筒先配備状況




16日(13時13分頃) 近隣応援隊・部署・筒先配備状況





16日(19時30分頃) 埼玉県下及び埼玉スマート到着後筒先配備状況




17日 北面開口部及び重機による開口部設定～放水




18日 延焼防止状況(焼損面積 約24,500㎡)




19日 南東側爆発後の防ぎょ体系




19日 爆発後の南側延焼拡大による筒先配備状況



20日 中央部分制圧状況



21日 民間大型重機による破壊～鎮圧(鎮圧 22日9時30分)



残火処理～鎮火(鎮火 28日17時00分)

