


広域火災被害状況

調査場所

- (1) 岩手県 下閉伊郡山田町
- (2) 宮城県 石巻市
- (3) 宮城県 名取市
- (4) 宮城県 気仙沼市



注意

・延焼面積や出火原因等は最終的な結果ではない。

(2)宮城県石巻市の火災

消防本部管内で20件の火災 広域街区火災 門脇町 約4ha(東西約900m)
延焼火災 蛇田駅東側 住宅5棟と車両

- ・門脇小学校の校庭に避難者の車両があった。津波が押し寄せ、車両が流され始めた。その後車両から出火し、さらに流された燃えた車両が延焼媒体となったのを目撃した人がある。
- ・広域街区火災では、数か所で出火しているのを目撃している人がある。
- ・門脇町の北側は崖になっていたため、ガレキが集まっていた。消防隊は崖の上への延焼阻止活動を実施。
- ・焼け跡には、車両、ボンベが多数確認できた。

門脇町広域街区火災



写真A 門脇町北側崖部分の状況



写真B 門脇小学校校舎
1階付近の状況

(* 焼損面積は未確定)



写真C 門脇小学校校舎と校庭の状況

蛇田駅東側の住宅等火災



写真D 建物火災の状況



写真E 焼損建物隣の車両の状況

- ・ガレキで消防車両が火災現場に近づけない。
- ・津波に流された車両からの出火を目撃する人が多い。

(3)宮城県名取市の火災

街区火災 閑上(ゆりあげ)7丁目 約1ha

延焼火災 平田橋付近 川沿いに約150m

- ・平田橋付近の火災跡は、燃えたものが津波で流されて来てこの場所に溜まり火災を継続したと思われる(ニュース映像等で確認)。
- ・焼損した車両、ボンベが多く見つけられる。

(* 焼損面積は未確定)

閑上7丁目火災



写真B 火災には逢わなかった老人ホームうらやす

平田橋付近火災



写真E 平田橋付近の建物火災の状況



写真A 閑上火災跡の北西面の状況



写真C 閑上火災跡の道路による焼け止まりの状況



写真D 平田橋付近の焼損車両の状況



写真F 10号線から100m以上北の状況

- ・ガレキ、水没で消防車両が火災現場に近づけない。
- ・燃えながら津波に流されたガレキが溜まり、火災現場となった(ネット上にニュース映像あり)。
- ・プロパンと思われるボンベが津波で流され、内容物を噴霧していた(ネット上に映像あり)。

(4) 宮城県気仙沼市の火災

大島を含む気仙沼での主な火災は13件

広域街区火災 鹿折(ししおり)地区 約10ha

小々汐(こごしお)地区 約10棟、

南気仙沼駅付近 約1ha

※その他、大島地区及び大浦地区において林野火災が発生している。

(* 焼損面積は未確定)

状況

(a) 湾の東側の海岸に多くの燃えたガレキが打ち上げられていた。

(b) 流され壊れたタンクが多い。

(c) 船舶が打ち上げられている。

(d) ボンベ、ドラム缶の焼けたものが多く見つけられる。



写真A 鹿折の歩道橋から見た焼損街区



写真B 鹿折地区火災
線路上の焼損状況



写真C 小々汐海岸
の延焼状況

・ガレキ、水没で消防車両が火災現場に近づけない。

・証言：岸壁に打ち上げられた船が燃え、津波で破壊されたガレキ、林野へと延焼。

・証言：海面上でガレキが燃えていた。炎が波で移動していた。