

屋外貯蔵タンクの浮き屋根の安全対策に関するワーキンググループ
(令和元年度 第1回)

議 事 次 第

日時：令和元年5月30日(木) 10時00分から12時00分
場所：東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル1階
危険物保安技術協会 大会議室

1 開会

2 議事

- (1) WGの進め方について
- (2) 浮き屋根の点検方法について
- (3) 浮き屋根の補修方法について
- (4) その他

3 閉会

【資料等一覧】

資料WG 1-1	WGの進め方
資料WG 1-2	タンク開放時の浮き屋根の点検方法について
資料WG 1-3	浮き屋根式タンクのポンツーン内部漏洩の推定原因と対策について
資料WG 1-4	油漏洩時のフローチャート
資料WG 1-5	浮き屋根の応急措置に係る疲労試験仕様(案)
資料WG 1-6	浮き屋根の安全対策に関するWG スケジュール(案)
参考資料WG 1-1	屋外貯蔵タンクの浮き屋根の安全対策に関するワーキンググループ(平成30年度第2回)議事要旨
参考資料WG 1-2	浮き屋根の応急措置方法の例(カタログ等)
参考資料WG 1-3	屋外貯蔵タンクの浮き屋根の安全対策に関する調査検討業務報告書